

GKK Gutachten GmbH  
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

GKK Gutachten GmbH

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement  
 GmbH & Co. KG

Theodorstr. 180  
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060  
 www.gkk-gutachten.de  
 Email: info@gkk-gutachten.de

## Wertgutachten



### Vorgang

<b>Ihr Auftrag vom</b>	24.04.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
<b>Besichtigungsort</b>	36272 Niederaula, Industriestr. 11
<b>Besichtigungsdatum</b>	06.05.2026
<b>Referenznummern</b>	0002073766

### Fahrzeugdaten / Technische Daten

<b>Fahrzeugident.-Nr.</b>	<b>W0VZT8GP6N1047508</b>		
<b>Fahrzeugart</b>	PKW - Kombilimousine	<b>Farbton / Lackart</b>	Mondstein Grau / Metallic
<b>Hersteller</b>	Opel	<b>Nächste HU</b>	03/2028
<b>Typ / Verkaufsbez.</b>	Insignia B Sports Tourer 2.0 CDTI Business	<b>Laufleistung abgelesen</b>	91.835 km
<b>Erstzulassung</b>	29.03.2023	<b>Emissionsklasse</b>	keine Angabe
<b>Getriebe / Gänge</b>	Automatik / 8	<b>Sitzplätze / Türen</b>	5 / 5
<b>Achsen / angetrieben</b>	2 / 1	<b>Anzahl Besitzer</b>	unbekannt
<b>Motorart</b>	Reihenmotor / Diesel	<b>Hubraum / Nennleistung</b>	1.995 ccm / 128 KW
<b>Antriebsart</b>	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55R17 97W	4 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55R17 97W	4 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55R17 97W	5 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55R17 97W	5 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/55R17 97H	7 mm
Rad 2	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/55R17 97H	7 mm
Rad 3	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/55R17 97H	7 mm
Rad 4	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/55R17 97H	7 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✗ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✓ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 06.10.2025 bei km 76.645.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende :    ✓ Ja            ✗ Nein            ○ Nicht prüfbar            ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Kotflügel vorne rechts beschädigt	Ja	
Heckklappe beschädigt	Ja	
Stoßfänger hinten beschädigt	Ja	

<b>Vorschaden</b>	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Heck rechts beschädigt	Ja	

<b>Anmerkungen</b>

### Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

<b>Serienausstattung (nicht verifiziert)</b>			
3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte		Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	
Anti-Blockier-System (ABS)		Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro	
DAB-Tuner (Radioempfang digital)		Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar	
Außenspiegel Wagenfarbe / schwarz hochglänzend		Bluetooth Audio-Streaming	
Bremsassistent		Dach, Design-Ausführung (Chrom)	
Drehzahlmesser		Elektrische Schnellheizung (Quickheat)	
Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	
Elektron. Traktionskontrolle		Ergonomiesitz vorn links	
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar		Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)	
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung		Fensterheber elektrisch hinten	
Fensterheber elektrisch vorn		Feststellbremse elektrisch	
Freisprecheinrichtung Bluetooth		Frontkamera	
Fahrassistenz-System: Abstandswarner		Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	
Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung		Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent		Frontscheibe heizbar (ThermaTec)	
Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube		Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	
Sicherheitsnetz hinter Vordersitze		Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze	
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)		Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)	
Heckleuchten LED		Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung	
Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)		Innenausstattung: Dekorleisten Hexagon	
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz		Karosserie: 5-türig	
Kindersicherung		Klimaautomatik 2-Zonen	
Luftfeuchtesensor		Kopf-Airbag-System	
Kopfstützen hinten (3-fach)		Lenkrad (Leder 3-Speichen)	
Audiobedienung am Lenkrad		Lenkrad heizbar	
LM-Felgen		Modellpflege	
Motor 2,0 Ltr. - 128 kW CDTI		MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy	
Nebelscheinwerfer LED		Parkpilotsystem vorn und hinten	
Reifendruckwarner		Rußpartikelfilter	
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d		Seitenairbag vorn	
Seitenscheiben geräuschkämmend		Sicht-Paket	
Einschaltautomatik für Fahrlicht		Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	
Scheibenwischer mit Regensensor		Innenspiegel mit Abblendautomatik	
Sitzheizung vorn		Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)		Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	
Tagfahrlicht LED		Türgriffe außen Wagenfarbe	
USB-Schnittstelle hinten (2-fach)		Wegfahrsperr	
Zentralverriegelung mit Fernbedienung			
<b>Sonderausstattung (verifiziert)</b>			
Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)	✓	Business-Paket Premium	✓
Easy Access-Paket	✓	Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)	✓
Heckklappenöffnung elektrisch	✓	Schließ-/Startsystem Keyless Open	✓
Technologie-Paket Park & Go	✓	Außenspiegel elektr. anklappbar	✓
Außenspiegel mit Umfeldleuchte	✓	Fahrassistenz-System: Spurwechslassistent	✓

<b>Sonderausstattung (verifiziert)</b>			
Rückfahrkamera (digital)	✓	Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent)	✓
Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent	✓	Charging-Paket	✓
Voll-LED (IntelliLux)	✓	Leuchtweitenregelung automatisch	✓
Abbiegelicht	✓	Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)	✓
Head-up-Display	✓	Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) Autonomer Notbrems-Assistent und Frontkamera	✓
Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	✓		

<b>Wertbeeinflussende Faktoren</b>		
<b>Front</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 22, Bild 23, Bild 24)	1021,02 €	676,42 €
<b>Dach</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Dach, verkratzt, lackieren (Bild 35, Bild 36, Bild 37)	1664,07 €	998,44 €
Dach Reling rechts, verkratzt, ersetzen (Bild 30, Bild 31)	584,63 €	350,78 €
<b>Seite links</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Kotflügel vorne links, beschädigt, ersetzen (Bild 16, Bild 17, Bild 18)	868,29 €	520,97 €
Tür hinten links Einstieg, verkratzt, Smartrepair (Bild 28, Bild 29)	30,00 €	30,00 €
<b>Heck</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Heckklappe, verkratzt, lackieren (Bild 32, Bild 33, Bild 34)	915,69 €	549,41 €
<b>Reifen, Felgen, Radkappen</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
LM-Rad vorne rechts, verkratzt, aufbereiten (Bild 25, Bild 26, Bild 27)	150,00 €	150,00 €
<b>Ohne Zuordnung</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links, eingedellt und verkratzt (I), Smartrepair (Bild 19, Bild 20, Bild 21)	120,00 €	120,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 302,58 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

<b>Wertermittlung</b> (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
<b>Reparaturkosten</b>	<b>5.353,70 €</b>
<b>Minderwert</b>	<b>3.396,02 €</b>
<b>Händlereinkaufspreis</b>	<b>7.775,00 €</b>
<b>Händlerverkaufspreis</b>	<b>9.175,00 €</b>

**Besichtigungsbedingungen**

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

**Minderwert**

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.  
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 37 Fotos.

Will, Luke Felix  
 \_\_\_\_\_  
 Der Sachverständige, 07.05.2026

## Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

## Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

## Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

## Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

## Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

**6 Servicebestätigung**

Service: <input type="checkbox"/> Zwischeninspektion <input type="checkbox"/> Hauptinspektion Datum <u>25.9.24</u> <u>49135</u> Motoröl: _____ Qualität: _____ Viskosität: _____ W- _____ Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit _____ °C Ja Nein <input checked="" type="checkbox"/> Batterie (Funkfernbedienung) <input type="checkbox"/> Innenraumluftfilter <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen <input type="checkbox"/> Kraftstofffilter <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit <input checked="" type="checkbox"/> Reifenreparaturset <input type="checkbox"/> Bremsbeläge vorn / hinten <input type="checkbox"/> Zündkerzen <input type="checkbox"/> Kraftstoffzusatz <input type="checkbox"/> Ionenfilterelement <input type="checkbox"/> Kühlmittel Brennstoffzelle DÜRKOP GmbH Filiale Hoppegarten Neuer Hoppegarten Weg 10 15368 Hoppegarten Tel. (03342) 314-287 Fax 354-275	Service: <input type="checkbox"/> Zwischeninspektion <input type="checkbox"/> Hauptinspektion Datum <u>6.10.25</u> <u>76645</u> Motoröl: _____ Qualität: _____ Viskosität: _____ W- _____ Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit _____ °C Ja Nein <input checked="" type="checkbox"/> Batterie (Funkfernbedienung) <input type="checkbox"/> Innenraumluftfilter <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen <input type="checkbox"/> Zahnriemen <input type="checkbox"/> Kraftstofffilter <input type="checkbox"/> Getriebeöl <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit <input type="checkbox"/> Reifenreparaturset <input type="checkbox"/> Bremsbeläge vorn / hinten <input type="checkbox"/> Zündkerzen <input type="checkbox"/> Kraftstoffzusatz <input type="checkbox"/> Ionenfilterelement <input type="checkbox"/> Kühlmittel Brennstoffzelle DÜRKOP GmbH Autorisierter Service Partner Filiale Hoppegarten Neuer Hoppegarten Weg 10 15368 Hoppegarten Tel. 03342 314-287 hoppegarten@duerkop.de	Service: <input type="checkbox"/> Zwischeninspektion <input type="checkbox"/> Hauptinspektion Datum _____ km _____ Motoröl _____ Qualität: _____ Viskosität: _____ W- _____ Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit _____ °C Ja Nein <input type="checkbox"/> Batterie (Funkfernbedienung) <input type="checkbox"/> Innenraumluftfilter <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen <input type="checkbox"/> Zahnriemen <input type="checkbox"/> Kraftstofffilter <input type="checkbox"/> Getriebeöl <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit <input type="checkbox"/> Reifenreparaturset <input type="checkbox"/> Bremsbeläge vorn / hinten <input type="checkbox"/> Zündkerzen <input type="checkbox"/> Kraftstoffzusatz <input type="checkbox"/> Ionenfilterelement <input type="checkbox"/> Kühlmittel Brennstoffzelle Autorisierter Service Partner Stempel und Unterschrift
--	--	--

Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

## Fotoanlage



Bild 15



Bild 16 Kotflügel vorne links, beschädigt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 17 Kotflügel vorne links, beschädigt, ersetzen



Bild 18 Kotflügel vorne links, beschädigt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 19 Tür vorne links, eingedellt und verkratzt (I), Smartrepair



Bild 20 Tür vorne links, eingedellt und verkratzt (I), Smartrepair

## Fotoanlage



Bild 21 Tür vorne links, eingedellt und verkratzt (I), Smartrepair



Bild 22 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren

## Fotoanlage



Bild 23 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 24 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren

## Fotoanlage



Bild 25 LM-Rad, vorne rechts, verkratzt, aufbereiten



Bild 26 LM-Rad, vorne rechts, verkratzt, aufbereiten

## Fotoanlage



Bild 27 LM-Rad, vorne rechts, verkratzt, aufbereiten



Bild 28 Tür hinten links, Einstieg, verkratzt, Smartrepair

## Fotoanlage



Bild 29 Tür hinten links, Einstieg, verkratzt, Smartrepair



Bild 30 Dach, Reling rechts, verkratzt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 31 Dach, Reling rechts, verkratzt, ersetzen



Bild 32 Heckklappe, verkratzt, lackieren

## Fotoanlage



Bild 33 Heckklappe, verkratzt, lackieren



Bild 34 Heckklappe, verkratzt, lackieren

## Fotoanlage



Bild 35 Dach, verkratzt, lackieren



Bild 36 Dach, verkratzt, lackieren

## Fotoanlage



Bild 37 Dach, verkratzt, lackieren