

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: HYUNDAI IONIQ 5 77,4 kWh Allradantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -LI 0990E	Fahrgestell-Nummer:	KMHKR81CPNU094248
Vertrags-Nummer:	78682081	Erstzulassung:	29.06.2022
Internes KZ:	15051613	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

HYUNDAI IONIQ 5 77,4 kWh Allradantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 325PS / 239 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI IONIQ 5 77,4 kWh Allradantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	239 / 325	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	185	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,200
Leergewicht (kg):	2095	zul. Gewicht (kg):	2540

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 78682081
Amtliches Kennzeichen: HD -LI 0990E
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI IONIQ 5 77,4 kWh Allradantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
14.01.2026	9059977136	Panne	Schaden unbekannt	Nein	Nein
01.02.2025	9059921461	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 78682081
Amtliches Kennzeichen: HD -LI 0990E
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI IONIQ 5 77,4 kWh Allradantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum **Km-Stand** **Art der Wartung**

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



KMHKR81CPNU094248

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	81.149 km
Hersteller	Hyundai	Restlauf bis Service	0 Monat(e)
Typ/Modell	IONIQ5	HU (Bericht lag vor)	07/2027
Fahrgestellnummer	KMHKR81CPNU094248	Leistung / Hubraum	76 kW
Erstzulassung	29.06.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair
2	Sitz vorn	Lehnenbezug links - Abrieb - Smart Repair
3	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	Vermessung	Fahrwerk - Fehlstellung - befunden ggf. instandsetzen
6	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
7	Tür vorn rechts	Zierleiste unten - verkratzt / verschürft - erneuern
8	Stoßfänger hinten	Spoiler - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
9	Rad/Reifen	Reifen vorn - verschlissen - erneuern
10	Stoßfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern
11	Schweller rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
12	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
13	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	255/45 R20 105W	Michelin	Sommerreifen	2mm - 2mm	n.i.O.	
2	255/45 R20 105W	Michelin	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R19 105H	Michelin	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	235/55 R19 105H	Michelin	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					12/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 30.06.2026
Protokollnummer: 46240031
Anlieferungsdatum: 30.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Hyundai	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	IONIQ5	Laufleistung (abgelesen)	81.149 km
Fahrgestellnummer	KMHKR81CPNU094248	Erstzulassung	29.06.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #2: Sitz vorn: Lehnenbezug links - Abrieb - Smart Repair



Beschädigung #2: Sitz vorn: Lehnenbezug links - Abrieb - Smart Repair



Beschädigung #3: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Vermessung: Fahrwerk - Fehlstellung - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung #5: Vermessung: Fahrwerk - Fehlstellung - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung #6: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern



Beschädigung #7: Tür vorn rechts: Zierleiste unten - verkrat... verschürft - erneuern




Beschädigung #7: Tür vorn rechts: Zierleiste unten - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - erneuern



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - erneuern



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - erneuern



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - erneuern



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #11: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



KMHKR81CPNU094248

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	81,149 km
Manufacturer	Hyundai	Next maintenance in	0 Monat(e)
Type / Model	IONIQ5	Main inspection (Report on hand)	07/2027
Vehicle Identification number	KMHKR81CPNU094248	Power / Engine displacement	76 kW
First registration	29 Jun 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Trim / covers	Door trim - front left side - Scratched - Smart repair
2	Seat - front	Backrest cover - left side - Abrasion - Smart repair
3	Side panel - rear left side	Side panel - dent(s) - Smooth repair work
4	Wheel / tyres	Alloy rim - front left side - Scratched - Loss in value
5	Measurement	Undercarriage - Malposition - Diagnosed and repair if necessary
6	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace
7	Door - front right side	Brightware - lower - Scratched - Replace
8	Rear bumper	Spoiler - Scratched - Repair and paint
9	Wheel / tyres	Tyre - front - Worn - Replace
10	Front bumper	Spoiler - Scratched - Replace
11	Sill - right side	Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
12	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
13	Front bumper	Front bumper - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose		

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 30 Jun 2026
Protocol number: 46240031
Delivery date: 30 Jun 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	255/45 R20 105W	Michelin	Summer tyres	2mm - 2mm	Not o.k.	
2	255/45 R20 105W	Michelin	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/55 R19 105H	Michelin	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	235/55 R19 105H	Michelin	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					12/2026

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 30 Jun 2026
Protocol number: 46240031
Delivery date: 30 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	Hyundai	Inspection condition	sufficient
Type / Model	IONIQ5	Mileage (Read)	81,149 km
Vehicle Identification number	KMHKR81CPNU094248	First registration	29 Jun 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

This product is based on the guidelines for vehicle returns and assessments according to the client's damage limit catalog. The expert makes the explicit findings in each individual case objectively, within the framework of the specified standards, based on their own expertise.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior




Figure 8: Interior




Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.




Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.


Pictures of damage




Damage #1: Trim / covers: Door trim - front left side - Scratched - Smart repair




Damage #1: Trim / covers: Door trim - front left side - Scratch... - Smart repair




Damage #2: Seat - front: Backrest cover - left side - Abrasion - Smart repair



Damage #2: Seat - front: Backrest cover - left side - Abrasion - Smart repair



Damage #3: Side panel - rear left side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work



Damage #3: Side panel - rear left side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 30 Jun 2026
Protocol number: 46240031
Delivery date: 30 Jun 2026



Damage #4: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched - Loss in value




Damage #4: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched - Loss in value



Damage #5: Measurement: Undercarriage - Malposition - Diagnosed and repair if necessary



Damage #5: Measurement: Undercarriage - Malposition - Diagnosed and repair if necessary



Damage #6: Misc.: Inspection / maintenance - Due - Replace



Damage #7: Door - front right side: Brightware - lower - Scratched - Replace



Damage #7: Door - front right side: Brightware - lower - Scratches... Replace



Damage #8: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Repair and paint



Damage #8: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Repair and paint



Damage #8: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Repair and paint



Damage #8: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Repair and paint



Damage #9: Wheel / tyres: Tyre - front - Worn - Replace



Damage #9: Wheel / tyres: Tyre - front - Worn - Replace



Damage #9: Wheel / tyres: Tyre - front - Worn - Replace



Damage #9: Wheel / tyres: Tyre - front - Worn - Replace



Damage #10: Front bumper: Spoiler - Scratched - Replace



Damage #10: Front bumper: Spoiler - Scratched - Replace



Damage #10: Front bumper: Spoiler - Scratched - Replace



Damage #10: Front bumper: Spoiler - Scratched - Replace



Damage #11: Sill - right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #11: Sill - right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #12: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #12: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #12: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 30 Jun 2026
Protocol number: 46240031
Delivery date: 30 Jun 2026



Damage #12: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #13: Front bumper: Front bumper - Scratched - Rep... and paint



Damage #13: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #13: Front bumper: Front bumper - Scratched - Rep... and paint