

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10700110
vom: 29.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002459899
Besichtigt am: 29.05.2026 15:30
Berichts-Nr: 10700110
FIN: WAUZZZF46PA033078

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10700110
vom: 29.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Audi
Modell:	A4
HSN / TSN:	0588 / BWI
Erstzulassungsdatum:	16.01.2023
Laufleistung:	49.867 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Florettsilber Metallic
Farbe Dach:	Florettsilber Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	26.03.2025
Km-Stand bei letzter Wartung:	29.780 km
Restlauf bis Service:	10.000 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10700110
vom: 29.05.2026

» Fahrzeugausstattung

3-Zonen-Komfortklimaautomatik	Dachreling, Entfall
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.A	Datenmodul Europa
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/150 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F/T98/T48/T4T/T1T/T1H	Dieselmotor
Abgaskonzept, EU6 AP	Digitaler Radioempfang
Ablage- und Gepäckraumpaket	Doppelton-Signalhorn
Abwicklung Serie	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen	Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz
advanced	Einparkhilfe plus
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn
Akzentflächen schwarz matt	Elektrische Luftzusatzheizung
Ambiente-Lichtpaket	Elektromechanische Parkbremse
Assistenzpaket Stadt	Elektromechanische Servolenkung
Assistenzpaket Tour	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Audi active lane assist	Fahrzeugklassen-Differenzierung-8W0/8WA-
Audi adaptive cruise control	Fernlichtassistent
Audi AG	Fertigungsablauf Standard
Audi connect Navigation & Infotainment	Folienbeklebung
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Frontantrieb
Audi drive select	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi phone box	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi pre sense city	Fußhebelwerk "Standard"
Audi pre sense rear und basic	Fußmatten vorn und hinten
Audi Soundsystem	Ganzjahresreifen 225/50 R 17
Audi virtual cockpit plus	Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)
Aufhebung der Begrenzung Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h	Gepäckraumklappe automatisch öffnend
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 8
Außenspiegel links, asphärisch	Glanzpaket
Außenspiegel rechts, asphärisch	Gurtanlegekontrolle
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Heckblende (ECE)
Basis	Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas
Batterie 380A (68Ah)	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Batterie/Generator Kapazität Standard	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kältemittel R1234yf
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Bordliteratur in Deutsch	Kategorie 0
Bordwerkzeug	Kein Selbstabholer
Dach in Wagenfarbe	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe	Keine Aktionsausführung
	Kennzeichenträger vorn



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10700110
vom: 29.05.2026

Kindersicherheits-Paket	Ohne Nackengebläse
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze	Ohne Sonnenschutzrollo
Kofferraumbodenmatte	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Komfortmittellarmlehne vorn	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung	Ohne Vorkonditionierung
Komfortschlüssel ohne Safelock	Ohne Windschott
Kopfstützen vorn	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne zus. Warnleuchten
Ländergruppe A	Ohne Zusatz-/Standheizung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne zusätzliche Bereifung
Leder/Kunstleder mono.pur 550-Kombination	PKW-Ausführung
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Räder der Serie
LED-Heckleuchten	Räder, 10-Speichen, 7,5Jx17, Reifen 225/50 R17
Linkslenker	Radschrauben Standard
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Rechtsverkehr
Mild-Hybrid	Regionscode " ECE " für Radio
Mit Multifunktionskamera	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Reifendruck-Kontrollanzeige
MMI Navigation plus mit MMI touch	Reifenreparaturset
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Reifensteuerung 17" Ganzjahresreifen
Motorabdeckung	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Nicht Heissland	Rückfahrkamera
Nichtraucherausführung	Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
Ohne Beledung	S tronic
Ohne besondere Farbausstattung	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll (ECE)
Ohne Car2X	Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheinwerfer
Ohne Dekorfolien/Embleme	Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem
Ohne Feuerlöscher	Serienfahrwerk
Ohne Frontspoiler	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Garagentoröffner	Serienqualität
Ohne Head-up-Display	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Heckspoiler	Sicherheitsgurte in Schwarz
Ohne Hinterachsgetriebe	Sitzheizung vorn
Ohne integriertes Mautsystem	Smartphone-Interface
Ohne Ladeboden	Sonnenblenden vorn
Ohne Lehnenverriegelung für Vordersitze	spezielles Typschild EU
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	Sportsitze vorn
	Spurwechselwarnung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10700110
vom: 29.05.2026

Standard

Standardabgasanlage

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System

Steuerungsnummer

Steuerungsnummer direkt

Stoßfänger advanced

Stufenheck

Tagfahrlicht

Tiptronic

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf. 1)

Türgriffe in Wagenfarbe

Typprüfand Deutschland

Variante Grundausstattung

Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten

Vorbereitung für Anhängervorrichtung

Vorbereitung für Functions on Demand

Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den
Fahrsitz

Vordersitze elektrisch einstellbar, inklusive Memory-Funktion
für den Fahrsitz

Wegfahrsperre elektronisch

Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10700110
vom: 29.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/50 R 17 98 V	4,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/50 R 17 98 V	8,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/50 R 17 98 V	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/50 R 17 98 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10700110
vom: 29.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Smart Repair
2	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Smart Repair
3	Einstiegsschweller vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10700110
vom: 29.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10700110
vom: 29.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF46PA033078

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10700110
vom: 29.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10700110
vom: 29.05.2026



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Zubehör - Sonderausstattung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Smart Repair



2 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Smart Repair



3 - Einstiegsschweller vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

