

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002454940
Besichtigt am:	21.05.2026 12:14
Berichts-Nr:	10650697
FIN:	VSSZZZ5F3P6535778



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Ateca
HSN / TSN:	7593 / AMQ
Erstzulassungsdatum:	27.03.2023
Laufleistung:	58.540 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Nevada" Weiss
Farbe Dach:	"Nevada" Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Warmgrau-Nordisch/Dunkelsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Drehstromgenerator 140 A
4 Türen	Drei.-Automatikgurte vorn
4 Zyl. Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Dreip.-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4-Zyl.-Turbodiesel 2,0 l/110 kW (4V) CR Grundmotor: T37/T3Y/TS1/T4P/TR1/TOP/ T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T11/T3C, TDI	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
7-Gang-Automatikgetriebe "A7"	Dynamiklenkung
8 Lautsprecher (passiv)	ECO-Funktion
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -
Abgasendrohr hinten (Standard)	-
Abgaskonzept, EU6 AP	Einparkhilfe
Abwicklung Serie	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS und BFS, mit BFS- Deaktivierung	Einton-Signalhorn
Ambientelicht Ausführung 2	Elektrische Luftzusatzheizung
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Armaturentafel Standard	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Entriegelung Hintersitz Standard
Außen-Sound Standard	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Außenspiegel links, konvex	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FP-
Außenspiegelgehäuse lackiert	Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed- Limiter	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Batterie 420A (70Ah)	Fernlichtassistent
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fertigungsablauf Standard
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Feststellbremse
Betriebserlaubnis Nachtrag	Formteilhimmel ungeteilt
Betriebsspannung 12 V	FPK-Basic
Bordliteratur in Deutsch	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Bordwerkzeug	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Bremsbelagverschleißkontrolle	Frontantrieb
Brillen-Ablage/Halter	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Chrom-Paket	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Fußhebelwerk "Standard"
Dachreling, blank	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk	Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
Dämpfung vorn	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Datenträger für EU, integriert	Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Digitaler Radioempfang	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Doppelboden	Hinterachse "Standard"
	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kältemittel R1234yf	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Kategorie 0	Ohne Dekorfolien/Embleme
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Keine Aktionsausführung	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Feuerlöscher
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Fußmatten
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Handbremshebelgriff
Kopfstützen vorn	Ohne Heckspoiler
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Individualeinbau
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Ladedose
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Ladekabel
Leichtmetallräder 7J x 18	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Linkslenker	Ohne Sonderspezifikationen
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne Spurwechselassistent
Make-up-Spiegel links, beleuchtet, mit Abdeckung und Tasche	Ohne Stabilisator hinten
Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet	Ohne Steckdose
Mapcare: Update des Kartenmaterials für Navigationssystem "Plus", inkl. Kartenmaterial	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Trennwand
Mit Multifunktionskamera	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.1)	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Mittelarmlehne vorn	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Modul Boden hinten Ausführung 7	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
MPV	Ohne zus. Warnleuchten
Müdigkeitserkennung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Navigationsgerät-High	Ohne zusätzliche Bereifung
Navigationssystem "+"	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Nebelscheinwerfer	Optionsinfotainment (MIB3)
Nebelschlussleuchte	Pannen-Set
Nicht Heissland	Privater Notruf
Nichtraucherausführung	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Normalsitze vorn	Radstand
Offroad XPERIENCE	Rechtsverkehr
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifen 215/50 R18 92W Rollwiderstandsoptimiert
Ohne Anhängervorrichtung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Reifendruckkontrolle

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
 Mittelarmlehne
 Safe & Driving M1 (in Kombination mit Navigationssystem)
 Schalthebelknopf/-Griff in Leder
 Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule
 und hinten dunkel eingefärbt
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet
 SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff
 und Online-Infotainment
 -SEAT-Marken-/Klassen spezifische Merkmale
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff
 Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Spurhalteassistent
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
 Staufach unter den Vordersitze(n)
 Stoßfänger lackiert
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home
 Funktion manuell
 Telefonvorbereitung für Handy
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfland Deutschland
 Typzeichen und Firmenemblem
 Variables Ladebodenkonzept
 Variante Grundausstattung
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperrung elektronisch
 Winterpaket: Sitzheizung vorn und Lenkradheizung
 Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung
 Zierleisten blank
 Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen
 Schweller
 Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	6,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	7,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG**

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 11.2026**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Ersetzen
2	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Ersetzen
3	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
4	Dachhimmel	Verschmutzt	Reinigen
5	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen
6	Kofferraumboden	Verschmutzt	Chemische Reinigung
7	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Lackieren
8	Stoßfängerzierblende vorne rechts	Kratzer	Ersetzen
9	Sitzbezug vorne links	Fleck	Reinigen
10	Stoßfängerzierblende vorne rechts	Kratzer	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 2.944,20
Summe (ohne MwSt.):				€ 2.944,20

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	236,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	231,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZ5F3P6535778

FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
vorne rechtsFahrzeugansicht - diagonal
hinten linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts

Fahrzeug -
Typenschild/FahrgestellnummerRäder - Rad montiert vorne
linksRäder - Rad montiert vorne
rechtsRäder - Rad montiert hinten
linksRäder - Rad montiert hinten
rechts

Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Seitenwand hinten links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne






Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN****1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Ersetzen****2 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Ersetzen****3 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Smart Repair****4 - Dachhimmel - Verschmutzt - Reinigen****5 - Innenraum - Verschmutzt - Reinigen**

6 - Kofferraumboden - Verschmutzt - Chemische Reinigung





7 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Lackieren



8 - Stoßfängerzierblende vorne rechts - Kratzer - Ersetzen



9 - Sitzbezug vorne links - Fleck - Reinigen



10 - Stoßfängerzierblende vorne rechts - Kratzer - Ersetzen

