



Matrícula:	5984-MMM	Kilometraje:	24958	Cliente:	Alphabet Spain
Bastidor:	VXEYCBPFCPG037411	Fecha de puesta en circulación:	29/12/2023	Lugar de peritaje:	Ctra. Nacional IV km 519,3 41410 CARMONA
Marca:	OPEL			Fecha de peritación:	18/06/2026 0:00:00
Modelo:	Movano				
Versión:	Furgón Base L3H2 3.5T 2.2 BlueHDi 103kW furgón 103kW 4P manual				
Carburante:	Diesel				
Tipo de carrocería:	Furgoneta				
Caja:	MAN 6 VEL				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	Utilitario				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	4.0				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	4.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	4.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	4.0				
Tamaño de la neumática DEL IZ	215/70 R 15 109 S				
Tamaño del neumático DEL DER	215/70 R 15 109 S				
Tamaño del neumático TRAS IZ	215/70 R 15 109 S				
Tamaño del neumático TRAS DER	215/70 R 15 109 S				
Tipo de neumático delantero izquierdo	Verano	Neumáticos de verano: 215/70/15/109 S DELIZQ Nexen: 4 mm - TRASIZQ Nexen: 4 mm DELDER Nexen: 4 mm - TRASDER Nexen: 4 mm			
Tipo de neumático delantero derecho	Verano				
Tipo de neumático trasero izquierdo	Verano				
Tipo de neumático trasero derecho	Verano				
Marca del neumático Del Iz	1957072				
Marca del neumático Del Dcha	1957072				

Marca de neumático Tras Iz

1957072

Marca del neumático Tras Del

1957072



Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones

No

¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?

No

Radio

Sí

Libreta de mantenimiento

No

Lunas eléctricas DEL

Sí

Encendido Motor

Sí

Regulador de velocidad

Sí

Baterías en funcionamiento	Sí	Volante multifunciones	Sí
Vehículo rodando	Sí	Reposabrazos central DEL	Sí
Núm asientos	3	Radar parking TRAS	Sí
Núm reposacabezas	3	Tipo de climatizador	Climatizador manual
Núm llaves	1	Documento de matriculación	Sí
Núm llaves mando a distancia	1		
Color carrocería	Blanco		
Llantas de verano	Acero		
Rueda de repuesto	Sí		
Gato	Sí		
Ficha Técnica	Sí		
Categoría	Utilitario		
Segmento	Segmento 07		

Ubicación	Type	Tipo de reparación
-----------	------	--------------------

Manual de Instrucciones	Falta	Importe
-------------------------	-------	---------



Manual de mantenimiento	Falta	Importe
-------------------------	-------	---------



Llave de contacto	Falta	Importe
-------------------	-------	---------



Interior	Dañado	Reparar + Pintar
----------	--------	------------------



Piloto Tras IZ Exterior	Roto	Reemplazar
-------------------------	------	------------



Aleta Tras Iz



Rayado

Pintar



Puerta Delant Iz

Rayado

Pintar



Aleta Del Iz

Rayado

Pintar



Puerta Delant Dr

Rayado

Pintar



Puerta Deslizante DR

Golpe(s) y
arañazo(s)

Reparar + Pintar



Aleta Tras Dr



Golpe(s) y
arañazo(s)

Reparar + Pintar



Tapacubos Rueda Tras DR

Rayado

Reemplazar



Paragolpes Tras

Rayado

Pintar



Puerta maletero Tras Iz

Golpe(s) y
arañazo(s)

Reparar + Pintar



Neumáticos

Sin Daños

Control



Carrocería

Residuos de
pegamento

Quitar Adhesivos





https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dL3X%2fHf0wJUqGHukvwOkR2SjBXjcLPB3ncYqX9t%2bHBMg%3d&language=es-ES