

01.08.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: VOLKSWAGEN Passat 1.4 TSI DSG GTE Variant Kombi 5-türig 1395 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	HD -AM 0132E	Fahrgestell-Nummer:	WVWZZZ3CZNE070232
Vertrags-Nummer:	39546084	Erstzulassung:	09.06.2022
Internes KZ:	15084772	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

VOLKSWAGEN Passat 1.4 TSI DSG GTE Variant Kombi 5-türig 1395 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch 6-Gang Manuell

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLKSWAGEN Passat 1.4 TSI DSG GTE Variant Kombi5-türig 1395 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2018		
kW / PS:	160 / 218	Hubraum:	1395
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	E6	CO2 (g/km):	46
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	225	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,600
Leergewicht (kg):	1735	zul. Gewicht (kg):	2250

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 39546084
Amtliches Kennzeichen: HD -AM 0132E
Übersicht erstellt am: 01.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Passat 1.4 TSI DSG GTE Variant Kombi5-türig 1395 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
29.06.2026	9060005241	Endabrechnung	Schaden unbekannt	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 39546084
Amtliches Kennzeichen: HD -AM 0132E
Übersicht erstellt am: 01.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp


VOLKSWAGEN Passat 1.4 TSI DSG GTE Variant Kombi5-türig 1395 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum **Km-Stand** **Art der Wartung**

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WWWZZZ3CZNE070232

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	39,972 km
Manufacturer	Volkswagen	Next maintenance in	10,500 km
Type / Model	PASSAT	Main inspection	
Vehicle Identification number	WWWZZZ3CZNE070232	Power	115 kW
Engine displacement	1,395 ccm	Cylinder	—
First registration	9 Jun 2022	Upholstery	Leather
Last maintenance		Paintwork	Silver
Fuel type	Hybr.B/E ext.aufl	Gearbox	

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Roof	Roof (2x) - dent(s) - Smooth repair work
2	Front bumper	Spoiler - Scratched - Replace
3	Front bumper	Air-inlet grille (Links) - Scratched - Replace
4	Front bumper	Front bumper - Scratched - Repair and paint
5	Door - rear right side	Door - Deformed - Repair and paint
6	Side panel - rear left side	Side panel - Deformed - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose		

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	215/55 R17 94H	Pirelli	Winter tires (with run-flat tires)	5mm - 5mm	o.k.	Not o.k.
2	215/55 R17 94H	Pirelli	Winter tires (with run-flat tires)	6mm - ?mm	o.k.	Not o.k.



Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	215/55 R17 94V	Hankook	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	o.k.
2	215/55 R17 94V	Hankook	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	o.k.

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Equipment

Equipment

Description
Automatic air conditioning
Navigation unit with map view
DAB radio

Comments

Für die Richtigkeit der Basisdaten kann keine Gewähr übernommen werden

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Inspection date: 24 Jul 2026
Protocol number: 46757785



Vehicle details

Manufacturer	Volkswagen	Inspection condition	sufficient
Type / Model	PASSAT	Mileage (Read)	39,972 km
Vehicle Identification number	WVWZZZ3CZNE070232	First registration	9 Jun 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

This product is based on the guidelines for vehicle returns and assessments according to the client's damage limit catalog. The expert makes the explicit findings in each individual case objectively, within the framework of the specified standards, based on their own expertise.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Interior



Figure 11: Interior



Figure 12: Interior




Figure 13: Interior



Figure 14: VIN



Figure 15: Documents



Figure 16: Mounted tyres



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.




Figure 21: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Roof: Roof (2x) - dent(s) - Smooth repair work



Damage #1: Roof: Roof (2x) - dent(s) - Smooth repair work



Damage #2: Front bumper: Spoiler - Scratched - Replace



Damage #2: Front bumper: Spoiler - Scratched - Replace



Damage #3: Front bumper: Air-inlet grille (Links) - Scratched - Replace



Damage #3: Front bumper: Air-inlet grille (Links) - Scratched - Replace



Damage #3: Front bumper: Air-inlet grille (Links) - Scratched - Replace



Damage #4: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #4: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint




Damage #4: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #4: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint




Damage #5: Door - rear right side: Door - Deformed - Repair and paint



Damage #5: Door - rear right side: Door - Deformed - Repair and paint




Damage #5: Door - rear right side: Door - Deformed - Repair and paint



Damage #6: Side panel - rear left side: Side panel - Deformed - Repair and paint



Damage #6: Side panel - rear left side: Side panel - Deformed... Repair and paint



WWZZZ3CZNE070232

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	39.972 km
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service	10.500 km
Typ/Modell	PASSAT	HU	
Fahrgestellnummer	WWZZZ3CZNE070232	Leistung	115 kW
Hubraum	1.395 ccm	Zylinder	—
Erstzulassung	09.06.2022	Polster	Leder
Letzte Wartung		Lackierung	Silber
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufL	Getriebe	

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Fahrzeugdach	Dach (2x) - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Stoßfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern
3	Stoßfänger vorn	Lufteinlassgitter (Links) - verkratzt / verschürft - erneuern
4	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
5	Tür hinten rechts	Tür - verformt - instandsetzen und lackieren
6	Seitenwand links	Seitenwand - verformt - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R17 94H	Pirelli	Winterreifen (mit Notlauf)	5mm - 5mm	i.O.	n.i.O.
2	215/55 R17 94H	Pirelli	Winterreifen (mit Notlauf)	6mm - ?mm	i.O.	n.i.O.



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R17 94V	Hankook	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	215/55 R17 94V	Hankook	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
Klimaautomatik
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Radio DAB

Bemerkungen

Für die Richtigkeit der Basisdaten kann keine Gewähr übernommen werden

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und

Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten.

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	PASSAT	Laufleistung (abgelesen)	39.972 km
Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZNE070232	Erstzulassung	09.06.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne




Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum




Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: FIN



Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges




Abbildung 21: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Fahrzeugdach: Dach (2x) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #1: Fahrzeugdach: Dach (2x) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / versch... - erneuern



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Lufteinlassgitter (Links) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Lufteinlassgitter (Links) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Lufteinlassgitter (Links) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Tür hinten rechts: Tür - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Tür hinten rechts: Tür - verformt - instandsetz... und lackieren



Beschädigung #5: Tür hinten rechts: Tür - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Seitenwand links: Seitenwand - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Seitenwand links: Seitenwand - verformt - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott