

Pneumatici

Davanti Sinistra

Estate

In lega

235/45/20/100/W

Continente

5,0 mm

Davanti Destra

Estate

In lega

235/45/20/100/W

Continente

5,0 mm

Dietro Sinistra

Estate

In lega

235/45/20/100/W

Continente

5,0 mm

Dietro Destra

Estate

In lega

235/45/20/100/W

Continente

5,0 mm

Controllo

Categoria	Berlina Cerchi	In lega
Colore Carrozzeria	Nero Copribagagli	sì
Libretto di circolazione	sì Libretto di circolazione	Originale
Libretto di manutenzione	N/A Livello carburante	0
Motore funzionante	sì Numero di cavetti di ricarica (normale)	1
Numero di cavetti di ricarica (ricarica rapida)	1 Numero di chiavi totali	2
Numero di poggiateste rimuovibili	5 Numero di porte	5
Numero di posti	5 Tipo di vernice	metallico

Informazioni sul contenuto e sulla portata del rapporto di ispezione:

- La valutazione si basa sugli standard di vendita specificati dal cliente.
- I danni da usura accettabili secondo gli standard di vendita non sono sempre documentati in questo report.
- I metodi di riparazione specificati e/o i tempi di riparazione sono stati determinati considerando i moderni metodi di riparazione industriale.
- La stima dei costi di riparazione per i singoli ripristini, deve essere effettuata dall'Agente acquirente, che ne è responsabile.
- La perizia è stata effettuata in condizioni di assenza di smont: on può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni mancanti. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore.

Porta ant. Dx

Ammaccatura
Riparare e dipingere
Destra



Porta ant. Sx

Graffiature
Verniciatura
Sinistra



Porta post. Dx

Ammaccatura e graffio
Riparare e dipingere
Destra



Spoiler paraurti ant.

Graffiature
Verniciatura
Davanti



Modanatura paraurti Ant.(unico pezzo)

Rotto
Sostituire
Davanti



Parabrezza

Rotto
Sostituire
Davanti



Paraurti ant.

Graffiature
Verniciatura
Davanti



Pneumatico ant. Dx

Strappo/tagliato
Sostituire
Ruote



Pneumatico post. Dx

Strappo/tagliato
Sostituire
Ruote



Cerchio lega bicolore / policromo post. Sx

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote



Cerchio lega bicolore / policromo ant. Sx

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote




Chiave Keyless

Mancanza

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Interni



Kit di riparazione pneumatici

Mancanza

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Dietro/posteriore



Modanatura arco passaruota ant. Sx

Graffiature

Sostituire

Ruote





Opzioni secondo l'ispettore

Telecamera con vista posteriore

si Tetto apribile elettrico

si Tetto panoramico

si

Danni

Cerchio lega bicolore / policromo ant. Dx

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote



Cerchio lega bicolore / policromo post. Dx

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote



Lynk & Co 01

Informazioni Veicolo

Marca:	Lynk & Co	Targa:	
Cambio:		Colore esterno:	Nero
Modello:	01	N. Telaio:	L6TCX2E71NE028900
Carburante:	Ibrido plug-in	Potenza:	
Versione:		Data di immatricolazione	22/03/2023
Chilometraggio:	75489 km	Numero di porte:	5

Riepilogo dei danni

Davanti	④
Destra	②
Dietro/posteriore	①
Interni	①
Ruote	⑦
Sinistra	①

Immagini commerciali

