



W1K2132041B078762

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	42.285 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	79 Tag(e)
Typ/Modell	E 220 d	HU (Bericht lag nicht vor)	06/2027
Fahrgestellnummer	W1K2132041B078762	Leistung / Hubraum	147 kW / 1.993 ccm
Erstzulassung	01.06.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft - kein Nachweis
2	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern
3	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	Seitenwand links	Einstieg - Delle(n) - Smart Repair
6	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren
7	Motorhaube	Motorhaube - Kratzer - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Kotflügel links, Tür vorne links



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100Y	Goodyear	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	245/45 R18 100Y	Goodyear	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 97H	Pirelli	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	225/55 R17 97H	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	E 220 d	Laufleistung (abgelesen)	42.285 km
Fahrgestellnummer	W1K2132041B078762	Erstzulassung	01.06.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Montierte Bereifung



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges




Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #3: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Seitenwand links: Einstieg - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #5: Seitenwand links: Einstieg - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #7: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren



Beschädigung #7: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



W1K2132041B078762

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	42,285 km
Manufacturer	Mercedes-Benz	Next maintenance in	79 Tag(e)
Type / Model	E 220 d	Main inspection (Report not on hand)	06/2027
Vehicle Identification number	W1K2132041B078762	Power / Engine displacement	147 kW / 1,993 ccm
First registration	1 Jun 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Hybrid Diesel / E	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Service book - No evidence
2	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - Replace
3	Side panel - rear left side	Side panel - dent(s) - Smooth repair work
4	Side panel - rear right side	Side panel - dent(s) - Smooth repair work
5	Side panel - rear left side	Sill - dent(s) - Smart repair
6	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Paint
7	Bonnet	Bonnet - Scratch(es) - Paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Provided by user / customer

Detected repainting

No.	Location
1	Mudguard - left side, Door - front left side

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 1 Jul 2026
Protocol number: 46273367
Delivery date: 1 Jul 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R18 100Y	Goodyear	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	245/45 R18 100Y	Goodyear	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/55 R17 97H	Pirelli	Winter tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	225/55 R17 97H	Pirelli	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 1 Jul 2026
Protocol number: 46273367
Delivery date: 1 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Mercedes-Benz	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	E 220 d	Mileage (Read)	42,285 km
Vehicle Identification number	W1K2132041B078762	First registration	1 Jun 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

This product is based on the guidelines for vehicle returns and assessments according to the client's damage limit catalog. The expert makes the explicit findings in each individual case objectively, within the framework of the specified standards, based on their own expertise.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 1 Jul 2026
Protocol number: 46273367
Delivery date: 1 Jul 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: VIN



Figure 11: Mounted tyres



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.




Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.



Figure 24: Misc.

Pictures of damage



Damage #3: Side panel - rear left side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work



Damage #3: Side panel - rear left side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work




Damage #3: Side panel - rear left side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work




Damage #4: Side panel - rear right side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work



Damage #4: Side panel - rear right side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work



Damage #5: Side panel - rear left side: Sill - dent(s) - Smart repair



Damage #5: Side panel - rear left side: Sill - dent(s) - Smart repair



Damage #6: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint



Damage #6: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint



Damage #6: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint



Damage #7: Bonnet: Bonnet - Scratch(es) - Paint



Damage #7: Bonnet: Bonnet - Scratch(es) - Paint

09.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **MERCEDES E-Klasse E 220 d T Autom. Kombi 5-türig 1993 ccm 200 PS / 147 KW Diesel Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -TM 1006	Fahrgestell-Nummer:	W1K2132041B078762
Vertrags-Nummer:	67345081	Erstzulassung:	01.06.2022
Internes KZ:	15050333	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

MERCEDES E-Klasse E 220 d T Autom. Kombi 5-türig 1993 ccm 200 PS / 147 KW Diesel Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES E-Klasse E 220 d T Autom. Kombi5-türig 1993 ccm 200 PS / 147 KW Diesel Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	147 / 200	Hubraum:	1993
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	9
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	232	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,800
Leergewicht (kg):	1845	zul. Gewicht (kg):	2525

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 67345081
Amtliches Kennzeichen: HD -TM 1006
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES E-Klasse E 220 d T Autom. Kombi5-türig 1993 ccm 200 PS / 147 KW Diesel Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
25.06.2024	9059892612	Motor, Getriebe und	Marderschaden	Ja	Nein
04.04.2024	9059883955	Fremdverschulden	Stossstange vorne Fahrerseite Kotflügel vorne Fahrerseite Scheinwerfer Fahrerseite Alufelge vorne Fahrerseite	Ja	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 67345081
Amtliches Kennzeichen: HD -TM 1006
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES E-Klasse E 220 d T Autom. Kombi5-türig 1993 ccm 200 PS / 147 KW Diesel Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer