



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	E-EV 62E
Berichtsnummer :	0000000934857-DE968		
Referenznummer:	31229376		

Fahrzeugdaten

Kia EV6 (CV)(2021->) GT 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KNAC581EPR5163360	Laufleistung abgelesen:	29010 km
Erstzulassung / Baujahr:	05.08.2024 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	29.07.2026 45134 Essen
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Geländewagen/Pickup
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 430 kW (585 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	Rot
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	2027 / 2027
Polster Art:	Leder/Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Erstservice nicht fällig
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	- / -
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
2. Achse - links / Zust.		/// 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.		/// 6 mm
1. Achse - links / Zust.		/// 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.		/// 6 mm
Verkehrssicherheit:		

Serienausstattung	
• Adapter zum Anschluss von 230V-Geräten an der Ladebuchse • Ambiente-Beleuchtung • Antriebsart: Allradantrieb • Audiosystem: Meridian Sound-System (Farbdisplay, 825 Watt, 14 Reden, Subwoofer) • Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptivem Fernlicht • Einschaltautomatik für Fahrlicht • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent) • Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA) • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent • Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Abbiege-Assistent / Querverkehrs-Assistent (FCA-JX) • Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA) • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW) • Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA) • Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage • Head-up-Display (Frontsichtanzeige) • Heckleuchten LED • Induktionsladeschale für Smartphone • Intelligenter Sicht-Begrenzer • Karosserie: 5-türig	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Anti-Blockier-System (ABS) • Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display) • Außenspiegel elektr. anklappbar • Einparkhilfe vorn und hinten • Elektromotor 430 kW (Systemleistung) • Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R) • Fahrassistenz-System: Autobahnassistent II (Highway Driving Assist, HDA II) • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent • Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision) • Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake) • Fahrassistenz-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA) • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage) • Frontscheibe Solar-Reflect • Getriebe für Elektrofahrzeug • Heckklappenöffnung elektr. • HV-Batterie 77,4 kWh • Innenspiegel mit Abblendautomatik • Kamerasystem Around View • Keyless-Start

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Kindersicherung (sensorgesteuert) • Ladevorrichtung On-Board-Lader 11 kW (3-Phasen) • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar • Lenkrad mit Multifunktion • Mittelarmlehne vorn verschiebbar • Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC) • Pedale Aluminium • Scheibenwischer mit Regensensor • Schnellladevorrichtung • Sitzbezug / Polsterung: vegane Wildleder-Optik • Sitzheizung vorn • Sonderlackierung Runway Rot Metallic • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Klimaautomatik 2-Zonen • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar • Lenkrad heizbar • LM-Felgen • Mobile Online-Dienste UVO Connect / Kia Connect • Parkbremse elektrisch • Radstand 2900 mm • Schließ-/Startsystem Smart-Key • Seitenscheiben Solar-Reflect • Sitzheizung hinten • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, elektrisch • Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage |
|--|--|

Sonderausstattung

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) | • Metallic-Lackierung |
|---------------------------------------|-----------------------|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:
Lackschichtendickenmessung:

-
-

Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt
	Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Reifengröße nicht erkennbar !

Schaden

	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Vorne	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
2.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
3.	Windschutzscheibe	Steinschlag	Smart Repair
	Sonstiges		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
4.	Reifen Hinten - Links	Beschädigt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Huesges Gruppe®
Die Gutachter




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



1. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



1. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



1. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair




2. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



3. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair




3. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair




3. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair



3. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair



4. Reifen Hinten - Links
Beschädigt - Erneuern



4. Reifen Hinten - Links
Beschädigt - Erneuern

