




PROTOKOLLNUMMER: 45990209

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 17.06.2026

Gutachten

Betreff

Besichtigungsdatum / Ort

Fahrzeughalter

Amtliches Kennzeichen


Fahrzeug-Identnummer

ZUSAMMENFASSUNG



PROTOKOLLNUMMER: 45990209

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 17.06.2026

Gutachten

Betreff

Auftrag durch

Besichtigungsdatum / Ort

Fahrzeughalter

Amtliches Kennzeichen

Fahrzeugart Passenger Car

Hersteller Audi

Modell / Verkaufsbezeichnung A6 Avant

Schlüssel-Nummern HSN / TSN 0588 BTA 02241

Fahrzeug-Identnummer WAUZZZF26PN031399

Anzahl Besitzer unbekannt

Erstzulassung 31.01.2023

Nächste HU 01/2028

Fahrzeug Dokumente Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.

Laufleistung 148.789 km / abgelesen

Farbe / Farbcode Blau

Kraftstoffart Hybr.Diesel/E

Hubraum / Leistung 1.968 ccm/ 150 kW

Zylinder / Schadstoffklasse / EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I


zul. Gesamtgewicht (kg) 2.425

Getriebe Automatik



PROTOKOLLNUMMER: 45990209

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 17.06.2026

Polster / Farbe	Stoff / Schwarz-Grau
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	29.300 km
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/60 R17 99H	Bridgestone	Winterreifen auf Leichtmetall	6 / 6
#2 225/60 R17 99H	Bridgestone	Winterreifen auf Leichtmetall	6 / 6

Zusatzbereifung / Felge

#1 225/60 R17 99V	Michelin	Sommerreifen auf Leichtmetall	3 / 3
#2 225/60 R17 99V	Michelin	Sommerreifen auf Leichtmetall	3 / 3

Ersatzrad

Ablauf: 01/2028 Tirefit vorhanden


Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Räder Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Seitenwand links	Seitenwand - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren	25,00 €	25,00 €
2	Heckklappe/-tür	Heckklappe - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren	25,00 €	25,00 €
3	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen	80,00 €	36,00 €
4	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair	150,00 €	150,00 €
5	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren	1.013,68 €	458,00 €
Summe (netto):			1.293,68 €	694,00 €



Gebrauchsspuren


Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
2	Karosserie	Karosserie - Kratzer - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
4	Rad/Reifen	Reifen hinten rechts (Niedriger Reifendruck) - beschädigt - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
Summe (netto):			0,00 €	0,00 €

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.



- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:


- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.



PROTOKOLLNUMMER: 45990209




Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 17.06.2026

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren

PROTOKOLLNUMMER: 45990209

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 17.06.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten





Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 45990209

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 17.06.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum




Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 45990209

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 17.06.2026



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: Innenraum




Abbildung 17: Kombiinstrument



Abbildung 18: Kombiinstrument

PROTOKOLLNUMMER: 45990209

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 17.06.2026




Abbildung 19: FIN



Abbildung 20: Laderaum



Abbildung 21: Laderaum



Abbildung 22: Dokumente




Abbildung 23: Dokumente



Abbildung 24: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 45990209

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 17.06.2026



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges





Abbildung 30: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 45990209

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 17.06.2026





Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 45990209

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 17.06.2026


Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung 1: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung 2: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung 2: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren




Beschädigung 3: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sa... instandsetzen



Beschädigung 3: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen

PROTOKOLLNUMMER: 45990209

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 17.06.2026



Beschädigung 4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren




Gebrauchsspur 3: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

PROTOKOLLNUMMER: 45990209

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 17.06.2026



Gebrauchsspur 4: Rad/Reifen: Reifen hinten rechts (Niedriger Reifendruck) - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 4: Rad/Reifen: Reifen hinten rechts (Niedrig... Reifendruck) - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 4: Rad/Reifen: Reifen hinten rechts (Niedriger Reifendruck) - beschädigt - kein Abzug