



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	HOL-DC 44
Berichtsnummer :	0000000929199-DE968		
Referenznummer:	31208119		

Fahrzeugdaten

Kia Niro (DE)(2016->) e-Niro Spirit

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KNACC81GFN5145613	Laufleistung abgelesen:	64002 km
Erstzulassung / Baujahr:	01.07.2022 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	02.07.2026 37639 Bevern
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 150 kW (204 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Schwarz
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	08.2027 / 08.2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	62324 / 02.06.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	215/55/R17/94W 2,5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/55/R17/94W 2,5 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	215/55/R17/94W 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/55/R17/94W 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem KIA (10,25")
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Bordcomputer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachspoiler
- Öko-Paket
- Einparkhilfe vorn
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe Solar-Reflect
- Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Heckscheibe heizbar
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling
- Diebstahl-Warnanlage
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektromotor 150 kW (kontinuierlich 29 kW)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Fußmatten
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Getränkehalter hinten
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • HV-Batterie 64 kWh • Innenspiegel mit Abblendautomatik • Karosserie: 5-türig • Knieairbag Fahrerseite • Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mennekes-Stecker) • Ladevorrichtung On-Board-Lader • Lenkrad (Leder) • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar • Luftausströmer im Fond mitte • Mittelarmlehne vorn • Pedale Aluminium • Reifendruck-Kontrollsystem • Rücksitzlehne geteilt/klappbar • Scheibenwischer mit Regensensor • Seitenairbag • Servolenkung • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Soundsystem JBL Premium • Steckdose 230V • Subwoofer • Technik-Paket • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss • Wegfahrsperre • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Induktionsladeschale für Smartphone • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • Klimaautomatik • Kopf-Airbag-System vorn und hinten • Laderaumabdeckung • LED-Paket • Lenkrad heizbar • LM-Felgen • Mittelarmlehne hinten • Nebelscheinwerfer • Radstand 2700 mm • Rückfahrkamera • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Schließ-/Startsystem Smart-Key • Seitenscheiben Solar-Reflect • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzheizung vorn • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Soundgenerator (innen) • Stoßfänger Wagenfarbe • Tagfahrlicht LED • Türgriffe außen verchromt • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) • Wärmeschutzverglasung |
|---|--|

Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen) | <ul style="list-style-type: none"> • Metallic-Lackierung |
|---|---|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:

Eingeschränkt durchgeführt

Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.

Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht geprüft	✗	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht geprüft
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden			
 Karosserie außen			
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
2.	Tür Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
3.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Smart Repair
4.	Stoßfänger Vorne	Kratzer	Smart Repair
 Karosserie innen			
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
5.	Innenraum	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
6.	Sitz Innenraum hinten mitte	Verschmutzt	Reinigen

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



1. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



1. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



1. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



3. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



4. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair



4. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair



4. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair



5. Innenraum
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



5. Innenraum
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



5. Innenraum
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



5. Innenraum
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



5. Innenraum
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



5. Innenraum
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur




6. Sitz Innenraum hinten mitte
Verschmutzt - Reinigen



6. Sitz Innenraum hinten mitte
Verschmutzt - Reinigen



6. Sitz Innenraum hinten mitte
Verschmutzt - Reinigen



6. Sitz Innenraum hinten mitte
Verschmutzt - Reinigen

