

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002387928
Besichtigt am: 30.03.2026 15:53
Berichts-Nr: 10328270
FIN: VSSZZZKJ4RR112265



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Arona
HSN / TSN:	7593 / ANQ
Erstzulassungsdatum:	22.03.2024
Laufleistung:	27.469 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Reinrot
Farbe Dach:	Mitternachtsschwarz
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	85 kW (116 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	29.100 KM

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.B	Ebener Ladeboden hinten
3-Zyl.-Benzinmotor 1,0 l/85 kW TSI Grundmotor: TJ4, "TSI"	ECO-Funktion
4 Türen	Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200_GA" -- Fahrzeugteile --
6 Lautsprecher (passiv)	Einparkhilfe
6-Gang-Schaltgetriebe "M6"	Einton-Signalhorn
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Abgasendrohr hinten (Standard)	Embleme
Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Abwicklung Serie	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6F0-
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Federbereich 30 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Ambientelicht Ausführung 1	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Antenne für AM/FM Empfang, Diversity	Fertigungsablauf Standard
Armaturentafel Standard	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegel links, konvex	FPK-Basic
Außenspiegel rechts, konvex	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell-/beheizbar	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Außenspiegelgehäuse lackiert	Frontantrieb
Ausströmer	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Batterie 320A (49Ah)	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Berganfahrassistent	Fußhebelwerk "Standard"
Besondere Innengeräuschkämpfung	Ganzjahresreifen 205/55 R17 91V
Betriebserlaubnis Nachtrag	Ganzjahresreifen auf 17"-Leichtmetallfelgen
Bordliteratur in Deutsch	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Bordwerkzeug	Gepäckraumauskleidung (Ausf.1)
Chrom-Paket	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Connectivity Box: Kabellose Ladestation für Mobiltelefon	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Dachreling, blank	Handbremshebelgriff in Leder
Dämpfung hinten	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dämpfung vorn	Heckspoiler
Dekor-Einlagen	Hinterachse "Standard"
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Digitaler Radioempfang	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Drehstromgenerator 140 A	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Kältemittel R1234yf
Dreip.-Automatikgurte vorn,mit Gurt- klemmer ohne Höheneinstellung	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung	Ohne Individualeinbau
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Kopfstützen vorn	Ohne Lichtassistent
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Mittelarmlehne vorn
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Nebelscheinwerfer
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Ledersportmultifunktionslenkrad	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LED-Kennzeichenbeleuchtung	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Leichtmetallräder 6 1/2J x 17	Ohne Sitzheizung
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Sonderspezifikationen
Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Spurwechselassistent
Linkslenker	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Multifunktionskamera	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mit UNECE CS (R155) ohne SU (R156)	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
MPV	Ohne Zusatz-/Standheizung
Navigationsgerät-High	Ohne zusätzliche Bereifung
Navigationssystem	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Nebelschlussleuchte	Optionsinfotainment (MIB3)
Nicht Heissland	Pan-European-eCall
Nichtraucherausführung	Pannens-Set
Normalausführung	Preisnachlass-Paket
Normalluftfilter	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Normalsitze vorn	Radstand
Ohne 2. Batterie	Rechtsverkehr
Ohne alternativ-Antriebssystem	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Anhängervorrichtung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Applikationen	Reifendruckkontrolle
Ohne Aufnahmeverrichtung im Kofferraum	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	SBBR-Leuchte in LED-Technik
Ohne besondere Farbausstattung	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne CD/DVD für Navigation	Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Schriftzugsatz
Ohne Feuerlöscher	SEAT "Full LED"
Ohne Fußmatten	SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment
Ohne Gepäck-Netze/Taschen an Rückenlehnen	SEAT Connect Plus - 3 Jahre

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Seitenschutzleiste
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sonder-Lackierung
Sonderpreis
Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnenblende
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Spurhalteassistent
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Komfort, mit Chromleiste
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell
Top-Sport-Ausstattung
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Typzeichen und Firmenemblem
Überhang hinten, kurz
Variante
Version Standard plus
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Werksinterne Steuerung Selbstabholer
Wired & Wireless App-Connect
Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung ohne Safesicherung
Zierleisten blank
Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 91 V	3,9 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 91 V	3,3 mm
Hankook	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 12.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Ersetzen
2	Reifen vorne rechts	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 3.000,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 3.000,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	216,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	158,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	246,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKJ4RR112265

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Motorhaube



Lackstärke Seitenwand hinten links



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit





Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Ersetzen



2 - Reifen vorne rechts - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

