

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

2787NGK / WBY61HG010CV18708 / CV18708

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	I5 EDRIVE40 G60	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	I5 EDRIVE40 G60	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	15.499

Controles específicos:

Llaves principales:	2	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	1	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☒ CARPETA MANUALES

☒ MANUAL PROPIETARIO

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

2787NGK Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-
DI	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-
TI	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	03/07/2026	RaC:	BMW BANK GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA
Comentarios:	cable de carga en el interior vehículo		

Daños no valorables:

2787NGK COMPONENTE		ACCIÓN		COMENTARIO					
2787NGK COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.66 h.			0,00	732,82	40,00	542,10 €
3. Jgo pegado lunas	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
4. Moldura luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	56,66	10,00	50,99 €
5. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.33 h.	1.67 h.	7,07	0,00		122,57 €
6. Aleta tr iz c/estribo	Reparado Combinada no	REPARAR	0.20 h.		2.42 h.	10,25	0,00		111,12 €
7. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			6.42 h.	27,19	0,00		274,36 €
8. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
9. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
10. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
11. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
12. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
13. Puerta tr iz	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
14. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1912,64 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

2787NGK RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	4,19 h.	161,31 €
Total material pintura	-	44,51 €
Total Mano de Obra Pintura	10,51 h.	404,63 €
Total Recambios	-	572,69 €
Descuento recambios aplicado	-	307,91 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	729,50 €















Valores desde Indiv.

2.5 kWh/h




Total 15499 km → 15480.8 km

Datos de conducción

ePower %

100

75




CONTENT



LAYOUT



HEAD-UP



Tapa del malet. abierta.
Ciérrela, por favor.

56%

10:24

10



P

READY



327 km

CHECK-CONTROL

⚠ Capó abierto.

⚠ Puerta abierta.

⚠ Tapa del maletero abierta.

i Tapa del malet. abierta. Ciérrala, por favor.

10:25

LOW

LOW

MAX

REAR





326 km

Buscar ruta

LOW

+

326 km

326 km

326 km

326 km

326 km

326 km

326 km

326 km

326 km

326 km

326 km

326 km

326 km

326 km

326 km

326 km

326 km

326 km

326 km







⊕ WBY61HG010CV18708 ⊕





BMW LED







<  Puerta abierta.

10

0 km/h



inch/mm
59.4
OFF ON



BRIDGESTONE

SAFETY WARNING: THE FAILURE OF A TIRE CAN CAUSE LOSS OF CONTROL OF THE VEHICLE. ALWAYS MAINTAIN PROPER TIRE INFLATION.

245/45R19

OFF ON

53.3

1 inch/mm

































BMW LED

Manheim
CO. ALABAMA



Manheim
COX AUTOMOTIVE







TUBELESS RADIAL 165/70R13

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX AUTOMOTIVE





 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE

BRIDGESTONE





IN 2453
E20
SAINT-GERMAIN
434-D1476
E20
E20
E20

Manheim
CO. APPROVED

SAINT-GERMAIN
434-D1476

