



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	OH-FC 112E
Berichtsnummer :	0000000936922-DE968		
Referenznummer:	31223792		

Fahrzeugdaten

Hyundai Tucson (NX)(12.2020->) Trend Plug-In Hybrid 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAJD812DNJ105785	Laufleistung abgelesen:	60234 km
Erstzulassung / Baujahr:	10.08.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	07.08.2026 23683 Scharbeutz
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Hybr.B/E ext. Aufl.	Getriebe Art:	automatic
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1598 ccm / 132 kW (179 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	Sunset Red / MIC
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	08.2027 / 08.2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	60097 / 04.08.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Aluminium
2. Achse - links / Zust.		235/50/R19/ 3 mm
2. Achse - rechts / Zust.		235/50/R19/ 3 mm
1. Achse - links / Zust.		235/50/R19/ 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.		235/50/R19/ 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung	
• 6 Lautsprecher • Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Alarmanlage • Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) • Antriebsart: Allradantrieb • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel lackiert • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • Dachspoiler • Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent • Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent • Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent • Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall) • Freisprecheinrichtung Bluetooth • Funktions-Paket • Gepäckraumabdeckung / Rollo • Getriebe Automatik - (6-Stufen) • Getränkehalter vorn	• Ablage tasche an Vordersitzlehnen • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Aktives Bremslicht (ESS) • Ambiente-Beleuchtung • Anti-Blockier-System (ABS) • Audiosystem: Radio RDS • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Belüftung Innenraum (Multi-Air-Modus) • Dachreling • Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital) • Elektr. Bremskraftverteilung • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent) • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA) • Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe • Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode) • Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake) • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage) • Frontscheibe Verbundglas • Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM) • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter) • Getränkehalter hinten • Gurtstraffer

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Heckleuchten LED • Hybrid 195 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW T-GDI) • Innenspiegel mit Abblendautomatik • Karosserie: 5-türig • Kopf-Airbag-System • Ladekabel mit Typ 2-Stecker • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar • Lenkrad heizbar • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar • Leseleuchte • Mittelarmlehne hinten • Motorhaubenisolierung • Otto-Partikelfilter (OPF) • Radioempfang digital (DAB+) • Reifen-Reparaturkit • Rückfahrkamera • Rücksitzlehne umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum • Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire) • Scheibenwischer mit Regensensor • Seitenairbag vorn mitte (Zentralairbag) • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar • Sitz vorn rechts höhenverstellbar • Smart-Key • Sonderlackierung Engine Rot Uni • Start-Stop-Knopf • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Tagfahrlicht LED • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss Mittelkonsole • Verglasung getönt • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite • Kabelloses SmartLink (Apple CarPlay) | <ul style="list-style-type: none"> • Heckscheibe heizbar • Induktionsladeschale für Smartphone • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • Klimaautomatik 2-Zonen • Kopfstützen hinten verstellbar • LED-Grilldesign-Paket • Lenkrad (Leder) • Lenkrad mit Schaltwippen • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar • LM-Felgen • Mittelarmlehne vorn • Navigations-Paket • Parkbremse elektrisch (EPB) • Radstände 2680 mm • Reifendruck-Kontrollsystem • Rücksitzlehne geteilt/klappbar • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Scheibenbeschlagerkennung / Regelung • Seitenairbag vorn • Servolenkung • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzbezug / Polsterung: Stoff • Smart-Sense-Plus-Paket • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Start/Stop-Anlage • Steckdose (12V-Anschluß) vorn • Trend-Paket • USB-Anschluss hinter • Verglasung Akustikglas • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) • Wegfahrsperre (elektronisch) • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
|--|---|

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Sound-System KRELL | <ul style="list-style-type: none"> • Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert) |
|--|---|

- Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Eingeschränkt durchgeführt Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Laufleistung plausibel:	Ja Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:
Lackschichtendickenmessung:
Bestehender Unfallschaden:
Hinweis:

Schaden

	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Motorhaube	Steinschlag	Smart Repair
2.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Verdellt	Sanft Instandsetzen
3.	Heckklappe	Kratzer	Smart Repair
4.	Stoßfänger Vorne	Steinschlag	Smart Repair
	Sonstiges		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
5.	Hu-bericht	Fehlt	Erneuern
6.	Sommerreifensatz	Nicht Vorhanden	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Huesges Gruppe®
Die Gutachter




Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Motorhaube
Steinschlag - Smart Repair



1. Motorhaube
Steinschlag - Smart Repair



2. Seitenwand - Hinten - Rechts
Verdellt - Sanft Instandsetzen



2. Seitenwand - Hinten - Links
Verdellt - Sanft Instandsetzen



3. Heckklappe
Kratzer - Smart Repair



3. Heckklappe
Kratzer - Smart Repair



4. Stoßfänger Vorne
Steinschlag - Smart Repair



4. Stoßfänger Vorne
Steinschlag - Smart Repair