


Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeugart : PKW
Aufbauart : Limousine, 4-türig
Fabrikat : BYD
Typ / Untertyp : Seal / DM-i
Fahrzeug-Ident-Nummer : LC0C74C47T4031599
KBA-Nummer : 2439AAE
Leistung : 230 kW
Motorart : Hybrid
Abgascode : NFE
Plätze : 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast : 2055 kg / 2501 kg / 446 kg
Länge / Breite / Höhe : 4800 mm / 1875 mm / 1460 mm
Reifendimension vorn / hinten : 225/50 R 18 99 W M+S / 225/50 R 18 99 W M+S
Reifenfabrikat : Continental

Profiltiefe in (mm) :



Anzahl der Achsen : 2
Radstand : 2920 mm
Erstzulassung : 16.03.2026
Letzte Zulassung : 16.03.2026
Nächste HU : 03.2027
Laufleistung abgelesen : 15206 km
Farbe : weis-metallic
Allgemeinzustand : gut
Besichtigungszustand : unzerlegt, nicht verkehrssicher, nicht fahrbereit
Serienausstattung : Adaptive Cruise Control (ACC) & Intelligent Cruise Control (ICC); Airbag: Beifahrerseite; Airbag: Fahrerseite; Airbag: Seitenairbag hinten; Airbag: Seitenairbag vorne; Airbag: Vorhangairbag links, rechts; Airbag: Zentralairbag für Fahrer und Beifahrer; Ambientebeleuchtung; Anti-Blockier-System (ABS); Außenspiegel elektr. anklappbar, verstellbar und beheizt; Batterie: KFZ Batterie (82,5 kWh); Berganfahrhilfe; Bordmonitor: 10,25-Zoll LCD-Hauptdisplay im Armaturenbrett; Bremsleuchte dritte; Easy entry; Einparkhilfe, hinten (4x); Einparkhilfe, vorne (2x); Erweitertes Fahrerablenkungswarnsystem (ADDW); Fahrmodus Auswahl; Fahrzeugdynamik Kontrollsystem (VDC); Fernlichtassistent; Frontscheibe mit UV-Schutz,

Wärmedämmend und Geräuschkämmend; Gepäckraum
 vorne; Getriebe: Direktantrieb; Heck- und Seitenscheiben
 hinten abgedunkelt; Heckklappe elektrisch; Heckscheibe
 elektrisch beheizbar; Innenspiegel automatisch
 abblendbar; Integrated Power Brake (IPB); Intelligente
 Geschwindigkeitsbegrenzungskontrolle (ISLC); ISOFIX
 und i-Size Kindersitzbefestigung; Kabelloses Laden 15
 W; Kamera 360°; Kinderanwesenheitserkennungssystem
 (CPD); Kindersicherung elektrisch; Klima: Pollenfilter
 PM2.5; Klimaautomatik 2-Zonen; Kollisionswarnung
 (PCW); Kopfstützen hinten (3); Kopfstützen vorne;
 Lackierung: Metallic; Ladekabel: 11kW Bordlader (OBC);
 LED-Rückleuchten; LED-Scheinwerfer; LED-Tagfahrlicht;
 Lenkrad: Lenkrad beheizt; Lenkrad: Multifunktionslenkrad
 aus Leder; Mittelarmlehne hinten; Mittelarmlehne vorn;
 Notbremsassistent Automatic Emergency Braking (AEB);
 Notfall-Spurhalteassistent (ELKA); Notrufhilfe (E-Call);
 Panorama-Schiebedach; Parkbremse, elektronisch
 (EPB); Polster: Leder; Querverkehrassistent -
 Querverkehrswarnung hinten (RCTA);
 Querverkehrassistent - Querverkehrswarnung vorne
 (FCTA); Räder: Lichtmetallfelgen 19"; Radio:
 Infotainment; Radiozubehör: Bluetooth Connectivity;
 Regensensor; Reifendruckkontrollsystem direkt;
 Schlüssel; Schlüsselloser Zugang und schlüsselloser
 Start; Sicherheitsgurte: 3-Punkt Sicherheitsgurte auf alle
 Plätzen; Sitze: Beifahrersitz 6-fach elektrisch verstellbar;
 Sitze: Fahrer-/Beifahrersitz mit Kühlung und Sitzheizung;
 Sitze: Fahrersitz 8-fach elektrisch verstellbar; Sitze:
 Fahrersitz mit 4-fach elektrisch verstellbarer
 Lendenwirbelstütze; Sitze: Rücksitze 2. Sitzreihe 40:60
 klappbar; Spurwechsel Assistent (LCA);
 Spurwechselwarnung (LDW); Stauassistent (TJA);
 Steckdose 12 V; Toter Winkel Warnung (BSD);
 Traktionskontrolle (TCS); Türöffnungswarnung (DOW);
 USB-Anschluss; Vehicle-to-Load (V2L) function;
 Verkehrszeichenerkennung (TSR); Wärmepumpe;
 Wegfahrsperre; Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Vorschäden

: keine festgestellt

Altschäden

: keine vorhanden

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 01.07.2026 wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Beweissicherung und Feststellung der Schadenhöhe besichtigt und ein Gutachten erstellt.

Der Fahrzeugschein lag bei der Besichtigung vor.

Die technischen Daten wurden nach Angaben des Fahrzeughalters bzw. der Werkstatt übernommen und soweit wie möglich am Fahrzeug überprüft.

Zustandbeschreibung

Das Fahrzeuges befand sich vor Schadeneintritt in einem ordentlichen Zustand.

Nach dem Unfall war das Fahrzeug nicht verkehrssicher und nicht fahrbereit.

Schadenhergang

Zum Schadenhergang sind Einzelheiten nicht bekannt. Insoweit wird auf die Schadenunterlagen verwiesen.

Schadenumfang

Das Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung in dem selben unveränderten Zustand, wie es nach dem Unfall eingebracht wurde. Veränderungen waren nicht erkennbar.

Schadenbeschreibung

Die Unfallschäden sind durch einen Anstoss gegen die linke Seite des Fahrzeuges entstanden:

Der Stossfänger hinten ist an der linken Seite aufgerissen.

Die Seitenwand links ist stark verformt und aufgerissen.

Die Tankklappe fehlt.

Das Rad hinten links ist beschädigt.

Anmerkung

Die Reparaturkosten-Kalkulation wurde mittels Datenfernübertragung auf einer EDV-Anlage nach dem

System Audatex

erstellt.

Die ausgewiesenen AW (Arbeitswerte) ZE (Zeiteinheiten) etc. für die zu ersetzenden Teile entsprechen den Empfehlungen des Herstellers, bzw. Importeurs. Die Arbeitswerte für Ausbeul- und Richtarbeiten wurden aufgrund des erforderlichen Arbeitsaufwandes durch den Sachverständigen vorgegeben.

Die angegebenen Ersatzteilpreise entsprechen den Herstellerrichtpreisen. Eine Preisbindung besteht nicht, so dass gegebenenfalls Preisabweichungen bei den einzelnen Positionen möglich sind.

Hinweis

Bei der Besichtigung und Überprüfung des Fahrzeuges waren ohne Demontage und Vermessung außer den aufgeführten Beschädigungen weitere Schäden nicht erkennbar.

Sollten nach der Demontage und / oder Vermessung weitere Schäden festgestellt werden, so ist unbedingt der Sachverständige zwecks eventueller Nachbesichtigung zu informieren.

Die ausgewechselten Ersatzteile sind bis zur Überprüfung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Darstellung der Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Schadenfeststellung ausreichend. Nach Art und Lage des Schadens war eine Begutachtung ohne Hebebühne und ohne sonstige technische Einrichtung möglich.

Vorschäden - Altschäden

Am Fahrzeug waren keinerlei Vorschäden erkennbar.

Zum Zeitpunkt der Besichtigung wurden keine Altschäden festgestellt.

Voraussichtliche unfallbedingte Instandsetzungskosten

Die Reparaturkosten betragen voraussichtlich EUR 15.086,63.

Die Mehrwertsteuer von EUR 2.408,79 ist enthalten.

Die genaue Aufschlüsselung nach Ersatzteilen, Lackierungskosten und sonstigen Kosten entnehmen Sie bitte der beigefügten Kalkulation.

Die Ersatzteilpreise wurden auf der Grundlage der unverbindlichen Preisempfehlung der Hersteller ermittelt. Die Stundenlöhne für Instandsetzungs- und Lackierungsarbeiten entsprechen den Angaben der auf Seite eins angegebenen Werkstatt. Die Werkstatt berechnet einen Aufschlag auf die Ersatzteile in Höhe von 20 % und Verbringungskosten von einer Stunde.

Beurteilung

R e p a r a t u r f r e i g a b e

Die durch die EDV-Kalkulation ausgewiesenen Reparaturkosten und der vom Sachverständigen vorgeschlagene Reparaturweg, gewährleisten eine kostengünstige Instandsetzung unter

Berücksichtigung der technischen Voraussetzungen und der Sicherheitserfordernisse.

Reparaturdauer

ca. 5 Arbeitstage

Bei der Beurteilung der Reparaturdauer wird davon ausgegangen, dass die Instandsetzung des Fahrzeuges zügig und ohne Unterbrechung durchgeführt wird.

Bei der angegebenen Reparaturdauer handelt es sich um Arbeitstage, ohne Samstage, Sonn- und Feiertage. Wartezeiten infolge von Ersatzteilbeschaffung, Überprüfung des Fahrzeuges zur Durchführung von Fremdleistungen oder Auslastung der Werkstattkapazität wurden nicht berücksichtigt.

Wertminderung (Steuerneutral)

EUR 2.000,00

Aufgrund des Alters, der Laufleistung und des Schadenumfanges ist eine merkantile Wertminderung in der angegebenen Höhe zu befürworten.

Die Wertminderung wurde unter Berücksichtigung von Netto-Wiederbeschaffungswert und Netto-Reparaturkosten ermittelt.

Wiederbeschaffungswert (ohne MwSt.)

EUR 27.310,00

Der Wiederbeschaffungswert, vor Schadeneintritt, bezogen auf den Schadentag, beträgt für die Beschaffung eines Ersatzfahrzeuges gleicher Art und Güte, in gleichem Abnutzungszustand, bei einem seriösen Händler.

Der Wert beinhaltet die Mehrwertsteuer nicht. Er berücksichtigt Fahrzeugalter, Laufleistung, Besitzverhältnisse, festgestellter Zustand, evtl. festgestellte Alt- oder Vorschäden, die vorhandene Sonderausstattung und das Zubehör. Die Fälligkeiten von Haupt- und Abgasuntersuchung sowie alle übrigen wesentlichen, den Wert des Fahrzeuges beeinflussende Faktoren, einschließlich der regionalen und saisonalen Marktlage sind in die Wertermittlung eingeflossen.

Restwert (ohne MwSt.)

EUR 10.445,38

Der Veräußerungswert des beschädigten Fahrzeuges wurde unter Berücksichtigung der Grundzüge der Entscheidung des Bundesgerichtshofes vom 06.04.1993 und vom 30.11.1999 ermittelt.

Nach dieser Rechtssprechung war auf den Preis abzustellen, der auf dem allgemeinen Markt für das unfallbeschädigte Kfz. üblicherweise zu erzielen ist.

Wiederbeschaffungsdauer

ca. 12-14 Kalendertagen

Ein gleichwertiges Fahrzeug, wie das hier in Frage stehende, müsste auf dem hiesigen Gebrauchtwagenmarkt in dem angegebenen Zeitraum zu beschaffen sein.

Bei der Beurteilung handelt es sich um Kalendertage einschließlich der Samstage, Sonn- und Feiertage.

Zusammenfassung - Gutachtenergebnis

Die Reparaturkosten übersteigen den Wiederbeschaffungswert des Fahrzeuges nicht. Das Fahrzeug kann instandgesetzt werden.

Vorstehendes Gutachten wird unter Berücksichtigung haftpflichtmäßiger Gesichtspunkte erstattet.

Die neutrale und unabhängige Erstellung des Gutachtens wird versichert.

FABRIKAT	BYD	SEAL (EK)	DESIGN	
FZ-IDENT-NR	LC0C74C47T4031599		TYP-CODE	2A 05 02
ERSTE ZUL	16.03.2026	NAECH HU 03.2027	LAUFLEIST	15206
FZ-ZUST	UNZERLEGT			

AUSFUEHR-VARIANTEN	AB MODELL 2024 SITZE LEDER GURTSTRAFFER H HV-BATTERIE 82,4KWH ALURAEDER 8 J X 18	LENKRAD HEIZBAR KOFFERDECKEL ELEKTR ELEKTROMOTOR 230KW REIFEN 225/50 R18..V HECKANTRIEB	LEDERLENKRAD BELEUCHTUNG AMBIENTE GETRIEBE 1-GANG WINTERREIFEN
--------------------	--	---	---

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS =247.31 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	AW	ARB. - PREIS
KN	FAHRZEUG KPL VERMESSEN VOR REPARATUR	8	197.85
KN	FEHLERSPEICHER LESEN	4	98.92
KN	HIMMEL LOES-BEF	8	197.85
L5820700GH0)	KOPFAIRBAG L AUS-/EINBAUEN	14	346.23
L5402810GH0	BLENDE TUERSCHWELLER L AUS-/EINBAUEN	4	98.92
L5407113GH0	KANTENSCHUTZ H L AUS-/EINBAUEN	1	24.73
L6202100GH0	TUERVERKLEIDUNG H L AUS-/EINBAUEN	2	49.46
L6207115GH0	FENSTERSCHACHTLEISTE H L A AB-/ANBAUEN	1	24.73
L6207311GH0)	FOLIE TUER H L AUS-/EINBAUEN	1	24.73
L6205100GH0)	AUSSENGRIFF TUER H L A-E	4	98.92
KN	SEITENWAND H L TW ERNEUERN	55	1360.21
L5402530GH0)	VERKL EINSTIEG H L AUS-/EINBAUEN	1	24.73
L5402340GH0)	VERKLDG C-SAEULE R U AUS-/EINBAUEN	2	49.46
L5402540GH0)	VERKL EINSTIEG H R AUS-/EINBAUEN	1	24.73
L2804100GH0	STOSSFAENGER H ERSETZEN	16	395.70
	UMFASST: STOSSFAENGER H UND NOTWENDIGE ANBAUTEILE AUS-/EINBAUEN		
L2804112GH0)	STOSSFAENGER H U ERSETZEN	4	98.92
L5602070GH0	VERKLEIDUNG ABSCHLUSSBLECH H A-E	1	24.73
KN	TRAGBLECH HECKLEUCHTE L ERSETZEN	15	370.97
L00000005TZ0	KOFFERDECKEL EINSTELLER: ZUSATZARBEIT	3	74.19
L5608270GH0	TEPPICH KOFFERBODEN KPL AUS-/EINBAUEN	7	173.12
KN	KOFFERRAUMDECKEL A-E	8	197.85
L5206020GH0)	HECKSCHEIBE AUS-/EINBAUEN	17	420.43
	UMFASST ZUSATZBREMSLEUCHTE AUS-/EINBAUEN		
L5407115GH0	DICHTUNG KOFFERDECKEL AUS-/EINBAUEN	1	24.73
L5608090GH0	ABDECKUNG BODENBLECH H AUS-/EINBAUEN	2	49.46
L7001010GH0	RUECKSITZKISSEN AUS-/EINBAUEN	2	49.46
KN	RAD H L AUS-/EINBAUEN	3	74.19
101010GH001)	SCHEIBENRAD H L ERNEUERN (AUSGEBAUT)	3	74.19
L00000000BC0	DRUCKSENSOR REIFEN KALIBRIEREN	3	74.19
L00000003BC0	KAMERA 360 GRAD EINSTELLEN	10	247.31
	SYSTEM AUDATEX		

SCHLUSSKALKULATION

EUR

EUR

A R B E I T S L O H N					ZEITBASIS	10 AW = 1 STD		
GESAMT	208	AW	X	247.31	EUR/STD	5	144.05	
VERMESSEN	8	AW	X	247.31	EUR/STD		197.85	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN							5 341.90	
N E B E N K O S T E N								
HOHLRAUMKONSERVIERUNG INKL MATERIAL							4.00	
FAHRZEUGVERBRINGUNG							247.31	
KLEBE-/DICHTMATERIAL							10.00	
POLIEREN							8.00	
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN							269.31	
L A C K I E R U N G					ZEITBASIS	10 AW = 1 STD		
ARBEITSLOHN	82	AW	X	304.79	EUR/STD	2	499.28	
LACKIERMATERIAL	40.00	%					999.71	
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL							3 498.99	
E R S A T Z T E I L E						3	497.69	
KLEINERSATZTEILE (	2.0%	)					69.95	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE							3 567.64	
R E P A R A T U R K O S T E N					OHNE MWST.....	12	677.84	
-----							-----	
MWST 19.00 %							2 408.79	
R E P A R A T U R K O S T E N					MIT MWST.....	15	086.63	

ERLAEUTERUNGEN:

UPE +20.00%

E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR

; = TEILE-NR NICHT GUELT ALS BST-NR

U/H-SCHUTZ IN ARBEIT ENTHALTEN

ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

* = ANWENDERANGABEN

: = ET LACKIERT/GEFAERBT GELIEFERT

KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR

)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH

LIZENZ = ALTMA001

SYSTEM AUDATEX

Fotoanlage



Bild 1 Frontansicht links



Bild 2 Frontansicht rechts



Bild 3 Heckansicht rechts



Bild 4 Heckansicht links



Bild 5 Übersicht Schadenbereich links hinten



Bild 6 Stossfänger hinten links aufgerissen



Bild 7 Seitenwand links verformt



Bild 8 Rücklicht links zerkratzt



Bild 9 Tankklappe fehlt



Bild 10 Verformung am Radlauf



Bild 11



Bild 12



Bild 13 Seitenwand hinten links aufgerissen



Bild 14



Bild 15 Rad hinten links beschädigt



Bild 16