



7/31/26

Informazioni Veicolo

Marca:	Lynk & Co	Targa:	
Cambio:		Colore esterno:	Nero
Modello:	01	N. Telaio:	L6TCX2E73NE029031
Carburante:	Ibrido plug-in	Potenza:	
Versione:		Data di immatricolazione	27/02/2023
Chilometraggio:	51812 km	Numero di porte:	5

Riepilogo dei danni

Davanti	2
Destra	5
Dietro/posteriore	2
Interni	5
Ruote	5
Sinistra	1
Tetto e altri	1

Immagini commerciali





Opzioni secondo l'ispettore

Telecamera con vista posteriore	sì	Tetto apribile elettrico	sì	Tetto panoramico	sì
---------------------------------	----	--------------------------	----	------------------	----

Danni

Carrozzeria/Corpo
Senza danni
Nessuna riparazione
Tetto e altri



Cerchio in lega ant. Dx

- Graffiature
- Sostituire
- Ruote



Cerchio in lega ant. Sx

- Graffiature
- Riparare / sostituire (somma forfettaria)
- Ruote



Cerchio in lega post. Dx

- Graffiature
- Sostituire
- Ruote




Cerchio in lega post. Sx

- Graffiature
- Riparare / sostituire (somma forfettaria)
- Ruote



Fodera cuscino sedile ant. Sx

- Foro/buco
- Sostituire
- Interni



Interno veicolo

Sporco
Pulire
Interni



Kit di riparazione pneumatici

Mancanza
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Dietro/posteriore



Manutenzione

Mancanza
Eseguire
Interni



Modanatura paraurti Ant.(unico pezzo)

Graffiature
Sostituire
Davanti



Monogramma ala AD
Logoro \ usurato
Sostituire
Destra



Parabrezza
Rotto
Sostituire
Davanti



Parafango ant. Dx
Graffiature
Verniciatura
Destra




Parafango post. Dx
Ammaccatura
Riparare e dipingere
Destra



Paraurti post.
Graffiature
Verniciatura
Dietro/posteriore



Pneumatico post. Sx
Strappo/tagliato
Sostituire
Ruote



Porta ant. Dx
Graffiature
Verniciatura
Destra



Porta ant. Sx
Graffiature
PRM
Sinistra



Porta post. Dx
Graffiature
Verniciatura
Destra




Spia accesa
Spia lampeggiante
Controllo/Controllare
Interni



Volante

Logoro \ usurato
Sostituire
Interni



Pneumatici

Davanti Sinistra

Inverno
In lega
235/45/20/100/V
Minerva
6,0 mm

Davanti Destra

Inverno
In lega
235/45/20/100/V
Minerva
6,0 mm

Dietro Sinistra

Estate
In lega
235/45/20/100/V
Continental
4,0 mm

Dietro Destra

Estate
In lega
235/45/20/100/V
Continental
4,0 mm

Controllo			
Categoria	Berlina	Cerchi	In lega
Colore Carrozzeria	Nero	Copribagagli	sì
Libretto di circolazione	Originale	Libretto di circolazione	sì
Libretto di manutenzione	No	Livello carburante	25
Motore funzionante	sì	Numero di cavetti di ricarica (normale)	1
Numero di cavetti di ricarica (ricarica rapida)	1	Numero di chiavi totali	3
Numero di poggiateste rimuovibili	3	Numero di porte	5
Numero di posti	5	Tipo di vernice	metallico

Informazioni sul contenuto e sulla portata del rapporto di ispezione:

- La valutazione si basa sugli standard di vendita specificati dal cliente.
- I danni da usura accettabili secondo gli standard di vendita non sono sempre documentati in questo report.
- I metodi di riparazione specificati e/o i tempi di riparazione sono stati determinati considerando i moderni metodi di riparazione industriale.
- La stima dei costi di riparazione per i singoli ripristini, deve essere effettuata dall'Agente acquirente, che ne è responsabile.
- La perizia è stata effettuata in condizioni di assenza di smontaggio. Macadam non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni mancanti. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore.