

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002387935
Besichtigt am:	17.04.2026 14:07
Berichts-Nr:	10448240
FIN:	VSSZZZKL4PR033371

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Cupra
Modell:	Leon
HSN / TSN:	7593 / ASR
Erstzulassungsdatum:	23.03.2023
Laufleistung:	30.914 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Nevada" Weiss
Farbe Dach:	"Nevada" Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz - Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Einton-Signalhorn
4 Zyl. Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.A	Embleme
4-Zyl.-Benzinmotor 1,5 l/110 kW TSI Grundmotor: TJ7/N09/T9F, TSI	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
6-Gang-Schaltgetriebe "M6"	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Abgaskonzept, EU6 AP	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Abwicklung Serie	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FN-
Ambientelicht Ausführung 1	Federbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Armaturentafel Standard	Fertigungsablauf Standard
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Feststellbremse
Außen-Sound Standard	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	FPK-Medium
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Außenspiegelgehäuse lackiert	Frontantrieb
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed- Limiter	FULL LINK für Radio-Navigationssystem und "Media System +", 10"
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Fußhebelwerk "Standard"
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Betriebsspannung 12 V	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Bordwerkzeug	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Heckspoiler
Chrom-Paket	Hinterachse "Standard"
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
Dachreling, schwarz	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dämpfung hinten, Sportausführung	Kältemittel R1234yf
Dämpfung vorn	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dekor-Einlagen für Konsole	Keine Aktionsausführung
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Kennzeichenträger vorn (groß)
Digitaler Radioempfang	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Drehstromgenerator 140 A	Klappbare Haltegriffe, mehrteilig
Drei.-Automatikgurte vorn	Klimakomfortscheibe
Dreip.-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Komfort-Sportausstattung Leon
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz	Kopfstützen hinten (3 Stück)
Dynamiklenkung	Kopfstützen vorn
Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 281" -- Fahrzeugteile --	

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Ladekabel
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Lautsprecher, vorn und hinten	Ohne Lichtassistent
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Mode3 Ladekabel
Ledersportmultifunktionslenkrad	Ohne Navigationsgerät
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Leichtmetallräder 7 1/2J x 18	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Linkslenker	Ohne Sonderspezifikationen
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Spurwechselassistent
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne Stabilisator hinten
Mit Multifunktionskamera	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Mittelarmlehne vorn	Ohne Überführungsausrüstung
Modul Boden hinten Ausführung 4	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Müdigkeitserkennung	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Nebelscheinwerfer	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Nebelschlussleuchte	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Netztrennwand	Ohne zus. Geräuschkämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Netztrennwand	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Nicht Heissland	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nichtraucherausführung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Normalsitze vorn	Ohne zusätzliche Bereifung
Ohne 2. Batterie	Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Ohne alternativ-Antriebssystem	Optionsinfotainment (MIB3)
Ohne Anhängervorrichtung	Pan-European-eCall
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Pannenset
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrlilfe/ Komfort- fahrhilfe	Parklenkassistent
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Parklenkassistent inkl. Sensoren vorn und hinten
Ohne Car2X	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne CD/DVD für Navigation	Radstand
Ohne connect Paket 1	Rechtsverkehr
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Reifen 225/40 R18 92Y xl
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Feuerlöscher	Reifendruckkontrolle
Ohne Fußmatten	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne Head-Up Display	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Individualeinbau	Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Scheibenbremsen hinten
Ohne Kompensor	

Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Schlüssellooses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced"
 ohne Safesicherung
 Schublade unter dem linken Vordersitz
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff
 Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
 Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf
 Sonnenblende und B-Säule
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Spurhalteassistent
 Stabilisator vorn
 Standardelektrik
 Standard-Klimazonen
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Sport
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- u. Leaving-
 home Funktion automatisch
 Telefonvorbereitung für Handy
 Tür und Seitenverkleidung Teilleder
 Typprüfland Deutschland
 Typzeichen und Firmenemblem
 UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
 Variables Ladebodenkonzept
 Variant/Avant LEON Sportstourer
 Variante Grundausstattung
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperre elektronisch
 Werksinterne Steuerung Selbstabholer
 Winterpaket: beheizbare Vordersitze
 Zierleisten schwarz

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Toyo	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/50 R 17 95 V	7,0 mm
Toyo	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/50 R 17 95 V	7,0 mm
Toyo	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/50 R 17 95 V	6,0 mm
Toyo	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/50 R 17 95 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	5,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	5,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	5,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 11.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Zündschlüssel	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
3	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
5	Dach	Steinschlag	Auslegen + Polieren
6	Fußmatten	Loch	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Bodenteppich	Verschlissen	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Verkleidung B-Säule rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Lenkrad	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Korrosion	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Trennnetz	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKL4PR033371

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10448240
vom: 17.04.2026



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit





Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Motorhaube - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



2 - Zündschlüssel - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

Kommentar

Fernbedienung fehlt.



3 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



5 - Dach - Steinschlag - Auslegen + Polieren

Kommentar

Steinschlag mit Rostansatz.



6 - Fußmatten - Loch - Ersetzen




GEBRAUCHSSPUREN

1 - Bodenteppich - Verschlissen - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




2 - Verkleidung B-Säule rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Lenkrad - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Korrosion - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



FEHLTEILE

1 - Trennnetz - Fehlt - Ersetzen

