



Hüsges Gruppe®  
Die Gutachter

## Zustandsbericht

<b>Kunde :</b>	<b>Allane SE HCBE</b>	<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>M-O 5840E</b>
<b>Berichtsnummer :</b>	<b>000000926432-DE926</b>		
<b>Referenznummer:</b>	<b>31191541</b>		

### Fahrzeugdaten

#### Kia Sportage (NQ5)(2021->) Plug-in Hybrid 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>U5YPV81HDNL051103</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>31857 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>30.11.2022 / 2022</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>19.06.2026 Dieselstraße 3, 85386 Eching</b>
Fahrzeugart:	<b>PKW</b>	Aufbauart:	<b>Geländewagen/Pickup</b>
Kraftstoff:	<b>Hybr.B/E ext. aufl.</b>	Getriebe Art:	<b>Automatik</b>
Navi.-Datenträger:	<b>Festplattenlaufwerk</b>	Hubraum / Leistung:	<b>1598 ccm / 132 kW (179 PS)</b>
Antriebsart:	<b>Allrad</b>	Lackfarbe:	<b>(WD) CARRARAWEISS</b>
Lackart:	<b>Uni (2 Schicht)</b>	Türen / Sitzplätze:	<b>5 / 5</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Nächste HU / AU:	<b>10.2027 / 10.2027</b>
Polster Art:	<b>Stoff</b>	Serviceheft verfügbar:	<b>Ja</b>
Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>	Serviceheft gepflegt:	<b>Ja</b>
Raucherfahrzeug:	<b>Nein</b>	Letzter Service km / am:	<b>25755 / 24.10.2025</b>
Fahrzeug fahrbereit:	<b>Ja</b>	Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	<b>ZB I (Fzg.Schein)</b>
Zustand aussen:	<b>2 - Gut</b>	Zustand innen:	<b>2 - Gut</b>

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	<b>Goodyear</b>	<b>235/50/R19/103W 5 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>Goodyear</b>	<b>235/50/R19/103W 5 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>Goodyear</b>	<b>235/50/R19/103W 7 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>Goodyear</b>	<b>235/50/R19/103W 7 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

### Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart Allradantrieb
- Anzeigeeinstrumente Supervision mit LCD Display 4,2 Zoll
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bi-LED-Scheinwerfer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel grau
- Dachreling
- Einparkhilfe vorn
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung (Forward Collision-Avoidance Assist)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Reifendruck im Display  
Reifendruck-Kontrollsystem
- Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachantenne im Haiifischflossen-Design
- Dachkonsole mit Leseleuchten
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Abbiege-Assistent / Querverkehrs-Assistent (FCA-JX)
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrmodusschalter
- Fensterzierleisten verchromt

- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Fußmatten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen  
Sensor Scheibenbeschlagerkennung
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)  
Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radstand 2680 mm
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehnen neigungsverstellbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung hinten
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Unterfahrschutz vorn
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Frontscheibe geräuschkämmend
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Hybrid 195 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturset
- Rücksitz klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung Stoff
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Carrara-Weiß
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Unterfahrschutz hinten
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Wärmeschutzverglasung

**Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.**


## Allgemeine Prüfung

<b>Probefahrt:</b>	<b>Eingeschränkt durchgeführt</b> Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
<b>Unterbodenprüfung:</b>	<b>Nicht durchgeführt</b> Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
<b>Laufleistung plausibel:</b>	<b>Nicht prüfbar</b> Nicht prüfbar
<b>Hinweis:</b>	
<b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b>	

Unfallschadenprüfung	
<b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b>	<b>Keine feststellbar</b> Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
<b>Lackschichtendickenmessung:</b>	<b>Außerhalb der Toleranzen</b> Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen außerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen.
<b>Bestehender Unfallschaden:</b>	<b>Nicht festgestellt</b> Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
<b>Hinweis:</b>	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
<b>Klimaanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓	<b>Sitzheizung:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓
<b>Lichtanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓	<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden	✗
<b>Bremsanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓	<b>Motorlauf:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung	
<b>Klimaanlage:</b>	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sitzheizung:</b>	Eingeschränkt geprüft
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden
<b>Bremsanlage:</b>	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
<b>Motorlauf:</b>	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
<b>Hinweis:</b>	*

Schaden			
	<b>Karosserie außen</b>		
	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>	<b>Rep.-Art</b>



1.	Tür Vorne - Links	Nachlackiert	Ohne Reparatur
2.	Kotflügel Vorne - Links	Nachlackiert	Ohne Reparatur
3.	Kotflügel Vorne - Rechts	Nachlackiert	Ohne Reparatur
4.	Tür Hinten - Rechts	Nachlackiert	Ohne Reparatur
5.	Frontspoiler	Beschädigt	Smart Repair
6.	Felge Hinten - Links	Beschädigt	Smart Repair
7.	Felge Vorne - Rechts	Beschädigt	Smart Repair

**Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.**

**Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).**

**Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.**

## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Vorne - Links  
Nachlackiert - Ohne Reparatur



2. Kotflügel Vorne - Links  
Nachlackiert - Ohne Reparatur



3. Kotflügel Vorne - Rechts  
Nachlackiert - Ohne Reparatur



4. Tür Hinten - Rechts  
Nachlackiert - Ohne Reparatur



5. Frontspoiler  
Beschädigt - Smart Repair



5. Frontspoiler  
Beschädigt - Smart Repair



5. Frontspoiler  
Beschädigt - Smart Repair



6. Felge Hinten - Links  
Beschädigt - Smart Repair



6. Felge Hinten - Links  
Beschädigt - Smart Repair



6. Felge Hinten - Links  
Beschädigt - Smart Repair



7. Felge Vorne - Rechts  
Beschädigt - Smart Repair



7. Felge Vorne - Rechts  
Beschädigt - Smart Repair



Hüsge Gruppe®  
**Die Gutachter**