

# Ford

TRANSIT 2.0 ECOBLUE 96 KW (130 CV) FT 350 L3H3 VAN N1 2TON

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): WF0EXXTRENU53144



## Descripción

<b>Matrícula</b> 3684LZR	<b>Fecha de matriculación</b> 05/08/2022	<b>Kilometraje</b> 114987 km
<b>Color</b> Blanco	<b>Año</b> -	<b>Tapicería</b> Tela
<b>Número de puertas</b> 4	<b>Numero de asientos</b> -	<b>Generation</b> -
<b>Tipo de carrocería</b> Furgoneta	<b>Desplazamiento de motor</b> 1997 cc	<b>Transmisión</b> Manual
<b>Tipo de combustible</b> Diesel	<b>Numero de velocidades</b> 6	<b>Potencia Máxima</b> 96 KW

## Detalles del estado

**Localización de la Inspección**  
Campa HERTZ Loeches

**Fecha del encargo**  
26/05/2026

**Fecha de peritación aprobada**  
27/05/2026

## Mecánica

### Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

## Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Radio CD / -	Escasez	Aceptable
002	Pegatina / - Tipo de pegatina : Colección completa	Pegatina	Eliminar



003 Asiento / Delantero izquierdo Quemadura Smart repair  
Material de acabado : Tela



004 Paragolpes / Delantero Ralladura Pintar



005 Parabrisas / - Impacto Smart repair



006 Aleta / Delantero izquierdo No conforme Reajustar



007 Piloto del intermitente / Izquierda Faltante Sustitución



008 Puerta / Delantero izquierdo Abolladura Reparar



009	Aleta / Trasero izquierdo	Abolladura	Reparar
010	Panel lateral / Izquierda	Abolladura	Reparar
011	Paragolpes / Trasero izquierdo	Ralladura	Pintar
012	Paragolpes / Trasero Derecho	Ralladura	Pintar
013	Paragolpes / Trasero	Abolladura	Reparar
014	. / -	Escasez	Aceptable
015	Techo / -	Abolladura	Reparar



016 . / Trasero Izquierdo

Abolladura

Reparar



017 . / Trasero Derecho

Abolladura

Reparar



018 Moldura de aleta / Trasero Derecho

Ralladura

Pintar



019 . / Derecha

Abolladura

Reparar



020 Puerta / Delantero Derecho

Abolladura

Reparar






021 Piloto del intermitente / Derecha

Roto

Sustitución



022	. / Derecha	Escasez	Aceptable
			
023	Manual de usuario / -	Faltante	Sustitución
			
024	Espejo de cristal / Inferior Delantero Derecho Tipo de cristal del espejo retrovisor : Cristal de espejo retrovisor	Faltante	Sustitución
			

### Elementos faltantes

- Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- chaleco reflectante
- Cubierta de carga
- Kit de reparación de neumáticos compresor
- Kit de reparación de neumáticos de recarga
- Libro de mantenimiento
- Manual de instrucciones
- Neumático de rueda de repuesto

### Neumáticos

<b>Delantero Izquierdo</b>	Desconocido	235 / 65 / 16 /	5 mm
<b>Trasero Izquierdo</b>	Desconocido	235 / 65 / 16 /	5 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Elementos fallantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Radio CD / - / Escasez



Pegatina / - / Pegatina




Asiento / Delantero Izquierdo / Quemadura



Paragolpes / Delantero / Ralladura



Paragolpes / Delantero / Ralladura



Parabrisas / - / Impacto



Aleta / Delantero Izquierdo / No conforme



Piloto del intermitente / Izquierda / Fallante



Puerta / Delantero Izquierdo / Abolladura



Aleta / Trasero Izquierdo / Abolladura



Aleta / Trasero Izquierdo / Abolladura



Aleta / Trasero Izquierdo / Abolladura



Panel lateral / Izquierda / Abolladura



Paragolpes / Trasero Izquierdo / Ralladura



Paragolpes / Trasero Derecho / Ralladura



Paragolpes / Trasero / Abolladura



. / - / Escasez



Techo / - / Abolladura




Techo / - / Abolladura



Techo / - / Abolladura



. / Trasero Izquierdo / Abolladura



./ Trasero Derecho / Abolladura



Moldura de aleta / Trasero Derecho / Ralladura



./ Derecha / Abolladura




Puerta / Delantero Derecho / Abolladura




Piloto del intermitente / Derecha / Roto



./ Derecha / Escasez



Manual de usuario / - / Faltante



Espejo de cristal / Inferior Delantero Derecho / Faltante