

Pneumatici

Davanti Sinistra
Estate
In lega
235/45/20/100/V
Continentale
2,0 mm

Davanti Destra
Estate
In lega
235/45/20/100/V
Continentale
2,0 mm

Dietro Sinistra
Inverno
In lega
235/45/20/100/V
Good Year
4,0 mm

Dietro Destra
Estate
In lega
235/45/20/100/V
Continentale
5,0 mm

Controllo

Categoria	Berlina Cerchi	In lega
Colore Carrozzeria	Nero Copribagagli	sì
Libretto di circolazione	Originale Libretto di circolazione	sì
Libretto di manutenzione	N/A Livello carburante	0
Motore funzionante	sì Numero di cavetti di ricarica (normale)	1
Numero di cavetti di ricarica (ricarica rapida)	1 Numero di chiavi totali	3
Numero di poggiateste rimuovibili	3 Numero di porte	5
Numero di posti	5 Tipo di vernice	metallico

Informazioni sul contenuto e sulla portata del rapporto di ispezione:

- La valutazione si basa sugli standard di vendita specificati dal cliente.
- I danni da usura accettabili secondo gli standard di vendita non sono sempre documentati in questo report.
- I metodi di riparazione specificati e/o i tempi di riparazione sono stati determinati considerando i moderni metodi di riparazione industriale.
- La stima dei costi di riparazione per i singoli ripristini, deve essere effettuata dall'Agente acquirente, che ne è responsabile.
- La perizia è stata effettuata in condizioni di assenza di smontaggio n può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni mancanti. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore.

Pneumatici

Fuori tolleranza

Sostituire

Ruote



Porta ant. Sx

Graffiature

Verniciatura

Sinistra





Opzioni secondo l'ispettore

Telecamera con vista posteriore	si	Tetto apribile elettrico	si	Tetto panoramico	si
---------------------------------	-----------	--------------------------	-----------	------------------	-----------

Danni

Cerchio lega bicolore / policromo ant. Dx
Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote



Cerchio lega bicolore / policromo post. Dx
Graffiature
PRM
Ruote



Cerchio lega bicolore / policromo post. Sx

Graffiature

PRM

Ruote

**Cerchio lega bicoore / policromo ant. Sx**

Graffiature

PRM

Ruote

**Kit di riparazione pneumatici**

Mancanza

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Dietro/posteriore

**Manutenzione**

Mancanza

Eseguire

Interni

**Paraurti post.**

Deformato / Forzato

PRM

Dietro/posteriore



Lynk & Co 01

Informazioni Veicolo

Marca:	Lynk & Co	Targa:	
Cambio:		Colore esterno:	Nero
Modello:	01	N. Telaio:	L6TCX2E76PE049521
Carburante:	Ibrido plug-in	Potenza:	
Versione:		Data di immatricolazione	31/05/2023
Chilometraggio:	109624 km	Numero di porte:	5

Riepilogo dei danni

Dietro/posteriore	2
Interni	1
Ruote	5
Sinistra	1

Immagini commerciali

