


datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación 10/05/2023	Color	Desconocido
Marca	PEUGEOT	Matrícula	Cuentakilómetros	43 205 km
Modelo	3008 Allure Pack PLUG-IN HYBRID 225 e-EAT8 (VP/INC/0P/INC/INC0/0CV)	Condition of the car	Desconocido	
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	
Comentarios				

Detalles de Inspección

Parque




Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓

Documento técnico

Manual de usuario	✓
Llave con mando	✓

Neumáticos




Daños externos

1		Elemento	Paragolpes	2		Elemento	Carcasa de retrovisor
		Posición	Trasero Derecho			Posición	Derecho
		Daños	Rayadura			Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-
3		Elemento	Intermitente lateral	4		Elemento	Llanta de aleación 18'
		Posición	Derecho			Posición	Delantero Derecho
		Daños	Rayadura			Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-

DEKRA Automotive Solutions

5		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Elemento</td><td>Moldura de aleta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	Elemento	Moldura de aleta	Posición	Trasero Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-	6		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Elemento</td><td>Paragolpes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	Elemento	Paragolpes	Posición	Delantero	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Moldura de aleta																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Paragolpes																				
Posición	Delantero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
7		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Elemento</td><td>Carcasa de retrovisor</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	Elemento	Carcasa de retrovisor	Posición	Izquierdo	Daños	Rayadura	Comentarios	-	8		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Elemento</td><td>Llanta de aleación 18"</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	Elemento	Llanta de aleación 18"	Posición	Delantero Izquierdo	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Carcasa de retrovisor																				
Posición	Izquierdo																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Llanta de aleación 18"																				
Posición	Delantero Izquierdo																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
9		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado & Impacto</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	Elemento	Puerta	Posición	Trasero Izquierdo	Daños	Abollado & Impacto	Comentarios	-											
Elemento	Puerta																				
Posición	Trasero Izquierdo																				
Daños	Abollado & Impacto																				
Comentarios	-																				

Otros Daños

10		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Elemento</td><td>Tiempo auxiliar</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>-</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	Elemento	Tiempo auxiliar	Posición	-	Daños	-	Comentarios	-
Elemento	Tiempo auxiliar									
Posición	-									
Daños	-									
Comentarios	-									