

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: RENAULT Mégane BLUE dCi 115 Business Edition Grandtour Kombi 5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	HH -FS 1827	Fahrgestell-Nummer:	VF1RFB00867410450
Vertrags-Nummer:	44050076	Erstzulassung:	14.06.2021
Internes KZ:	14834226	Kilometer-Stand:	127282
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

RENAULT Mégane BLUE dCi 115 Business Edition Grandtour Kombi 5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell

Lackierung: Titanium-Grau Metallic

Polsterung: Stoff Titanium Schwarz

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)

23.193,28

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Easy-Business-Paket	411,76
Metallic-Lackierung	546,22
Notrad	168,07
Stoff Titanium Schwarz	0,00
Titanium-Grau Metallic	0,00
Winter-Paket	411,76
Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBF	0,00
UTC-Würth_Megane Chubb_NAG_20201216_01	660,00
UTC_Beklebung Megane GT_Chubb	0,00
UTC_Gummifussmatten rutschfest Megane	65,00
UTC_Kennzeichenhalter Sixt Leasing	0,00
UTC_Kofferraumwanne Megane	65,00
UTC_Relingträger / Dachquerträger Megane	200,00
UTC_Schonbezug_Fahrer_SIX-02540-010-01	52,00
UTC_Trenngitter inkl. Einbau_Megane	225,00
UTC_Zurrgurt Würth Art.-Nr. 071392 13	8,06
Winterkomplettäder über A.T.U.	0,00
Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBF	0,00
UTC-Würth_Megane Chubb_NAG_20201216_01	660,00
UTC_Beklebung Megane GT_Chubb	0,00
UTC_Gummifussmatten rutschfest Megane	65,00
UTC_Kennzeichenhalter Sixt Leasing	0,00
UTC_Kofferraumwanne Megane	65,00
UTC_Relingträger / Dachquerträger Megane	200,00
UTC_Schonbezug_Fahrer_SIX-02540-010-01	52,00
UTC_Trenngitter inkl. Einbau_Megane	225,00
UTC_Zurrgurt Würth Art.-Nr. 071392 13	8,06
Winterkomplettäder über A.T.U.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)

26.006,15

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

30.947,32

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

30.947,32

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	RENAULT Mégane BLUE dCi 115 Business Edition Grandtour Kombi5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	85 / 115	Hubraum:	1461
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	120
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,0000	Tankinhalt:	45
Max. Km/h:	191	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	11,40
Leergewicht (kg):	1448	zul. Gewicht (kg):	1954

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 44050076
Amtliches Kennzeichen: HH -FS 1827
Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Mégane BLUE dCi 115 Business Edition Grandtour Kombi5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
20.01.2026	9059977555	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
04.11.2025	9059967839	Panne	Schaden unbekannt	Nein	Nein
04.11.2025	9059967423	Panne	Reifen hinten Fahrerseite Loch	Nein	Nein
03.10.2025	9059977420	Eigenverschulden	Heckklappe Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung) Stoßstange hinten Beifahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Nein	Nein
10.08.2025	9059955126	Eigenverschulden	Kotflügel hinten Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Ja	Nein
26.07.2025	9059973665	Eigenverschulden	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
04.12.2024	9059910705	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
01.07.2024	9059893413	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
10.08.2023	9059859654	Fremdverschulden	Stoßstange hinten Fahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung) Tür hinten Fahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Ja	Ja
20.02.2022	9059802631	Eigenverschulden		Nein	Nein
13.10.2021	9059806483	Eigenverschulden	Schaden unbekannt	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 44050076
Amtliches Kennzeichen: HH -FS 1827
Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Mégane BLUE dCi 115 Business Edition Grandtour Kombi5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
19.08.2022	21693	Inspektion und Wartung
19.08.2022	21693	Wartungszusatzumfänge
02.08.2023	48866	Wartungszusatzumfänge
02.08.2023	48866	Inspektion und Wartung
20.09.2023	51855	Wartungszusatzumfänge
27.09.2024	79833	Bremsflüssigkeitswechsel
27.09.2024	79833	TÜV/AU (MwSt-frei)
27.09.2024	79833	Wartungszusatzumfänge
27.09.2024	79833	HU-Überziehungsgebühr
27.09.2024	79833	Inspektion und Wartung
03.01.2025	81206	Wartungszusatzumfänge
11.02.2026	108835	Inspektion und Wartung
11.02.2026	108835	Inspektion und Wartung
25.02.2026	108035	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	10.07.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	24145 Kiel, Wellseedamm 16b
Besichtigungsdatum	17.07.2026
Referenznummern	0031220833 - 0044050076

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	HH-FS 1827	Fzg.-Ident.-Nummer	VF1RFB00867410450
Fabrikat	Renault	1. Zulassung	14.06.2021
Typ	Mégane Blue dCi 115 Business Edition Grandtour	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Farbe	Titanium-Grau - 2-Schicht metallic
Laufleistung abgelesen	126.840 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Kombilimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	09/2026
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.461 ccm / 85 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Stahlrad	Nexen	205/55 R16 91H	5 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Nexen	205/55 R16 91H	5 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Nexen	205/55 R16 91H	5 mm
hinten links	Sommerreifen	Stahlrad	Nexen	205/55 R16 91H	5 mm
Reservebereifung: Notrad					

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Serviceheft am 25.02.2026 bei km 108.035.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Tür hinten links	Nein	Einbaulage / Spaltmaße nicht Auslieferungskonform
Seitenwand hinten links	Ja	
Stoßfänger hinten links	Ja	
Tür vorne links	Ja	

Anmerkungen
Unfallschaden: Unfallschaden Dach. Unfallschaden Heck. Unfallschaden Seite rechts. Unfallschaden vorne rechts. Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 1 Hauptschlüssel und 1 Nebenschlüssel vorhanden. Das Fahrzeug ist verschmutzt. Nach Rücksprache mit dem Auftraggeber, Herrn Franke, sollte das Fahrzeug unter Vorbehalt besichtigt werden. Bzgl. der gemeldeten Vorschäden kann keine Aussage getroffen werden. Die Begutachtung wurde am nicht zerlegten Fahrzeug keine Schäden oder Reparaturspuren festgestellt. Unfallschaden Dach - Kalkulation erstellt. Unfallschaden Heck - Kalkulation erstellt. Unfallschaden Seite rechts - Kalkulation erstellt. Unfallschaden vorne rechts - Kalkulation erstellt.

Sonderausstattung

✓	Easy-Business-Paket	✓	Metallic-Lackierung
✓	Notrad	✓	Stoff Titanium Schwarz
✓	Titanium-Grau Metallic	✓	Winter-Paket
✓	Renault_Prüfung DGUV 70(UVV) am ZBF	✗	UTC-Würth_Megane Chubb_NAG_20201216_
✓	UTC_Beklebung Megane GT_Chubb	✓	UTC_Gummifussmatten rutschfest Megane
✓	UTC_Kennzeichenhalter Sixt Leasing	✓	UTC_Kofferraumwanne Megane
✗	UTC_Relingträger / Dachquerträger Megane	✗	UTC_Schonbezug_Fahrer_SIX-02540-010-
✗	UTC_Trenngitter inkl. Einbau_Megane	✗	UTC_Zurrgurt Würth Art.-Nr
✗	Winterkompleträder über A.T.U		

Zustand / Beschädigungen

Seite links

Tür vorne links Einstieg, verkratzt (Bild 59, Bild 60, Bild 61)

Seite rechts

Seitenwand rechts Innenverkleidung, verkratzt (Bild 44, Bild 45)

Tür hinten rechts, verkratzt (Bild 31, Bild 32)

Tür hinten rechts Einstieg, verkratzt (Bild 33, Bild 34, Bild 35)

Tür vorne rechts, bis 3 Dellen / Bauteil (Bild 26, Bild 27, Bild 28)

Heck

Heckklappe Innenverkleidung, verkratzt (Bild 46, Bild 47, Bild 48)

Reifen, Felgen, Radkappen

Radkappe(n) vorne rechts, fehlt (Bild 25)

Radkappe(n) vorne links, verkratzt, Gebrauchsspur

Radkappe(n) hinten rechts, verkratzt (Bild 53, Bild 54, Bild 55)

Satz Winterräder, fehlt

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 19, Bild 20)

Interieur

Himmel, Brandloch (Bild 29, Bild 30)

Laderaum, verkratzt, Gebrauchsspur

Laderaum Trennnetz, beschädigt (Bild 17, Bild 18)

Schlüssel/Schließanl.

Schließanlage Hauptschlüssel, fehlt (Bild 14)

Hauptschlüssel mit Fernbedienung, beschädigt (Bild 15, Bild 16)

Sonstiges

Fahrzeug vorne rechts, Unfallschaden (Bild 21, Bild 22, Bild 23, Bild 24)

Fahrzeug außen, verkratzt und verschmutzt, Gebrauchsspur

Fahrzeug innen, verkratzt und verschmutzt, Gebrauchsspur

Fahrzeug Heck, Unfallschaden (Bild 39, Bild 40, Bild 41, Bild 42, Bild 43)

Fahrzeug Seite rechts, Unfallschaden (Bild 36, Bild 37, Bild 38)

Fahrzeug Dach, Unfallschaden (Bild 49, Bild 50, Bild 51, Bild 52)

HU (Hauptunters.) Verbrennerfzg. (Allane), kein gültiger Nachweis vorhanden

Ohne Zuordnung

Tür hinten links,, Reparaturmangel (Bild 56, Bild 57, Bild 58)

UTC_Relingträger / Dachquerträger Megane, fehlt

UTC_Schonbezug_Fahrer_SIX-02540-010-, fehlt

UTC_Trenngitter inkl. Einbau_Megane, fehlt (Bild 13)

UTC_Zurrgurt Würth Art.-Nr, fehlt

UTC-Würth_Megane Chubb_NAG_20201216_, fehlt

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 62 Fotos.

Zapel, Peter

Der Sachverständige, 20.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage




Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.

KONTROLLNACHWEISE (2/6)			
VIN: <u>V77RFB0086740450</u>			
Datum: <u>27.08.20</u> Km-Stand: <u>79833</u>	Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Wertmarke	
Art der Arbeit: Wartung <u>A+B</u> ☒	Stempel: AMENDI Carl-Benz-Straße 11 35305 Grünberg Tel: (0 64 67) 3 01 25	<u>12 Monate</u> <u>201676</u>	
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐	*siehe spezifische Seite		
Datum: <u>29.08.20</u> Km-Stand: <u>105.01</u>	Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Wertmarke	
Art der Arbeit: Wartung <u>A+B</u> ☒	Stempel: AUTOHAUS SÜVERKRUPP GMBH & CO. KG RENAULT & DACIA VERTRAGSHÄNDLER Holzkoppelweg 19 24118 Kiel T 0431 5 48 46 0 info@sueverkrupp.de www.sueverkrupp.de	<u>12 Monate</u> <u>Mob. gemeldet</u>	
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐	*siehe spezifische Seite		
Datum: Km-Stand:	Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Wertmarke	
Art der Arbeit: Wartung ☐	Stempel:		
Kontrolle auf Korrosion: OK ☐ Nicht OK* ☐	*siehe spezifische Seite		

Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. UTC_Trenngitter inkl. Einbau_Megane, fehlt, ersetzen




Bild 14. Schließanlage, Hauptschlüssel, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15. Hauptschlüssel, mit Fernbedienung, beschädigt, ersetzen



Bild 16. Hauptschlüssel, mit Fernbedienung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17. Laderaum, Trennnetz, beschädigt, ersetzen



Bild 18. Laderaum, Trennnetz, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 20. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 21. Fahrzeug, vorne rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 22. Fahrzeug, vorne rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 23. Fahrzeug, vorne rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 24. Fahrzeug, vorne rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 25. Radkappe(n), vorne rechts, fehlt, ersetzen



Bild 26. Tür vorne rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 27. Tür vorne rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Smartrepair



Bild 28. Tür vorne rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 29. Himmel, Brandloch, ersetzen



Bild 30. Himmel, Brandloch, ersetzen

Fotoanlage



Bild 31. Tür hinten rechts, verkratzt, lackieren



Bild 32. Tür hinten rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 33. Tür hinten rechts, Einstieg, verkratzt, Smartrepair



Bild 34. Tür hinten rechts, Einstieg, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 35. Tür hinten rechts, Einstieg, verkratzt, Smartrepair



Bild 36. Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 37. Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 38. Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 39. Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 40. Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 41. Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 42. Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 43. Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 44. Seitenwand rechts, Innenverkleidung, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 45. Seitenwand rechts, Innenverkleidung, verkratzt, Smartrepair



Bild 46. Heckklappe, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 47. Heckklappe, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen



Bild 48. Heckklappe, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 49. Fahrzeug, Dach, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 50. Fahrzeug, Dach, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 51. Fahrzeug, Dach, Unfallschaden, Unfallschaden beheben




Bild 52. Fahrzeug, Dach, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 53. Radkappe(n), hinten rechts, verkratzt, ersetzen



Bild 54. Radkappe(n), hinten rechts, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 55. Radkappe(n), hinten rechts, verkratzt, ersetzen



Bild 56. Tür hinten links,, Reparaturmangel, einstellen

Fotoanlage



Bild 57. Tür hinten links,, Reparaturmangel, einstellen



Bild 58. Tür hinten links,, Reparaturmangel, einstellen

Fotoanlage



Bild 59. Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, Smartrepair



Bild 60. Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 61. Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, Smartrepair



Bild 62.