



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	DD-Z 5555E
Berichtsnummer :	0000000926728-DE968		
Referenznummer:	31200517		

Fahrzeugdaten

Kia Sportage (NQ5)(2021->) GT-Line Plug-in Hybrid 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	U5YPX81HDNL019336	Laufleistung abgelesen:	43027 km
Erstzulassung / Baujahr:	22.06.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	22.06.2026 12:54 01277 Dresden
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Hybr.B/E ext. aufl.	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1598 ccm / 132 kW (179 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	Silber
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	08.2027 / 08.2027
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Nein
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	-
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	- / -
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Hankook	235/50/ZR19/-- 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Hankook	235/50/ZR19/-- 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Hankook	235/50/ZR19/-- 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Hankook	235/50/ZR19/-- 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✘	Sitzheizung:	In Ordnung	✔
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✘

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden

Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Servicehistorie nicht nachvollziehbar. Wertminderung sowie Verlust der Herstellergarantie und jeglicher Kulanz.

Schaden

	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
2.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Lackieren
3.	B-Säule Mitte - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
	Karosserie innen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
4.	Dachhimmel	Verschmutzt	Reinigen
	Sonstiges		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
5.	Sitz Innenraum links hinten	Verschmutzt	Reinigen
6.	Wartung	Fällig	
7.	Wartungsnachweis	Fehlt	Erneuern
8.	Servicehistorie nicht nachvollziehbar - Wertminderung		

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



3. B-Säule Mitte - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Dachhimmel
Verschmutzt - Reinigen



4. Dachhimmel
Verschmutzt - Reinigen



5. Sitz Innenraum links hinten
Verschmutzt - Reinigen