

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: BMW 3er-Reihe 320d Touring Automatik Kombi 5-türig 1995 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	M -BT 1398	Fahrgestell-Nummer:	WBA21FZ070FT14914
Vertrags-Nummer:	94876084	Erstzulassung:	18.04.2024
Internes KZ:	15100832	Kilometer-Stand:	31709
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

BMW 3er-Reihe 320d Touring Automatik Kombi 5-türig 1995 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik

Lackierung: Schwarz Uni Polsterung: Stoff-/Sensatec-Kombination Schwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **46.134,45**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Ablage für Wireless Charging	168,07
Adaptiver LED-Scheinwerfer	840,34
Anhängerkupplung	924,37
Driving Assistant	756,30
Fernlichtassistent	0,00
Gepäckraumpaket	369,75
Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer	210,08
Parking Assistant	504,20
Reifenreparatur-Set	50,42
Schwarz Uni	0,00
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer	319,33
Sportsitze für Fahrer und Beifahrer	294,12
Stoff-/Sensatec Kombination Schwarz	336,13
Stoff-/Sensatec-Kombination Schwarz	0,00
Winter Leichtmetallräder für Großkunden	1.319,33

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **52.226,89**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **62.150,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 62.150,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW 3er-Reihe 320d Touring Automatik Kombi5-türig 1995 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	140 / 190	Hubraum:	1995
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	132
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,0000	Tankinhalt:	59
Max. Km/h:	229	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,200
Leergewicht (kg):	1740	zul. Gewicht (kg):	2230

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 94876084
Amtliches Kennzeichen: M -BT 1398
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 3er-Reihe 320d Touring Automatik Kombi5-türig 1995 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
26.06.2026	9060002013	Eigenverschulden	Stoßstange hinten Fahrerseite Kratzer < 5 cm oberflächlich	Nein	Nein
11.05.2026	9059996655	Eigenverschulden	Tür hinten Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Nein	Nein
24.04.2025	9059937958	Eigenverschulden	Kotflügel vorne Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 94876084
Amtliches Kennzeichen: M -BT 1398
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 3er-Reihe 320d Touring Automatik Kombi 5-türig 1995 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
14.11.2025	25347	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	M-BT 1398
Berichtsnummer :	0000000928644-DE968		
Referenznummer:	31203356		

Fahrzeugdaten

BMW 3 Touring (G21N)(07.2022->) 320 d

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WBA21FZ070FT14914	Laufleistung abgelesen:	31709 km
Erstzulassung / Baujahr:	18.04.2024 / 2024	Besichtigungsdatum/-ort:	30.06.2026 15:57 47574 Goch
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombi
Kraftstoff:	Diesel	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1995 ccm / 140 kW (190 PS)
Antriebsart:	Heckantrieb	Lackfarbe:	SCHWARZ II
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	04.2027 / 04.2027
Polster Art:	Leder/Stoff	Serviceheft verfügbar:	Digital
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	25347 / 14.11.2022
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Hankook	225/50/R17-- 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Hankook	225/50/R17-- 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Hankook	225/50/R17-- 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Hankook	225/50/R17-- 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden

Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer	Lackieren
2.	Motorhaube	Steinschlag	Lackieren
3.	Kotflügel Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
4.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Lackieren

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



2. Motorhaube
Steinschlag - Lackieren



3. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



4. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



4. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



4. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



4. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren