

Lynk & Co 01

Informazioni Veicolo

Marca:	Lynk & Co	Targa:	
Cambio:		Colore esterno:	Nero
Modello:	01	N. Telaio:	L6TCX2E75NE013834
Carburante:	Ibrido plug-in	Potenza:	
Versione:		Data di immatricolazione	17/10/2022
Chilometraggio:	68864 km	Numero di porte:	5

Riepilogo dei danni

Davanti	3
Destra	2
Dietro/posteriore	4
Ruote	6
Sinistra	5

Immagini commerciali





Opzioni secondo l'ispettore

Telecamera con vista posteriore	sì	Tetto apribile elettrico	sì	Tetto panoramico	sì
---------------------------------	----	--------------------------	----	------------------	----

Danni

Cerchio lega bicolore / policromo ant. Dx
Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote



Cerchio lega bicolore / policromo post. Dx
Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote



Cerchio lega bicolore / policromo post. Sx

Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote



Cerchio lega bicoore / policromo ant. Sx

Deformato / Forzato
Sostituire
Ruote



Cofano Post.

Danno chimico
Levigare/lucidare
Dietro/posteriore



Kit di riparazione pneumatici

Mancanza
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Dietro/posteriore



Modanatura arco passaruota post. Dx

Graffiature
Sostituire
Ruote



Modanatura maniglia portellone post

Graffiature
Verniciatura
Dietro/posteriore



Modanatura parafrango ant. Sx

Graffiature
Sostituire
Sinistra



Modanatura paraurti Ant.(unico pezzo)

Graffiature
Sostituire
Davanti



Parafrango ant. Sx

Crepato / lesionato
Sostituire e dipingere
Sinistra



Parafrango post. Sx

Ammaccatura e graffio
Riparare e dipingere
Sinistra




Paraurti ant.

Graffiature
Verniciatura
Davanti



Paraurti post.

Graffiature
Verniciatura
Dietro/posteriore





Pneumatico post. Sx

Strappo/tagliato
Sostituire
Ruote



Porta ant. Dx

Ammaccatura e graffio
Riparare e dipingere
Destra



Porta ant. Sx

Ammaccatura e graffio
Riparare e dipingere
Sinistra



Porta post. Dx

Ammaccatura e graffio
Riparare e dipingere
Destra



Porta post. Sx

Ammaccatura e graffio
Riparare e dipingere
Sinistra



Spoiler paraurti ant.

Graffiature
Verniciatura
Davanti



Pneumatici		
	Davanti Sinistra	
	Estate	
	In lega	
	235/45/20/100/W	
	Barum	
	6,0 mm	
	Davanti Destra	
	Estate	
	In lega	
	235/45/20/100/W	
	Barum	
	6,0 mm	
	Dietro Sinistra	
	Estate	
	In lega	
	235/45/20/100/W	
	Continentale	
	4,0 mm	
	Dietro Destra	
	Estate	
	In lega	
	235/45/20/100/W	
	Continentale	
	4,0 mm	

Controllo			
Categoria	Berlina	Cerchi	In lega
Colore Carrozzeria	Nero	Copribagagli	sì
Libretto di circolazione	Originale	Libretto di circolazione	sì
Libretto di manutenzione	N/A	Livello carburante	25
Motore funzionante	sì	Numero di cavetti di ricarica (normale)	1
Numero di cavetti di ricarica (ricarica rapida)	1	Numero di chiavi totali	3
Numero di poggiateste rimuovibili	5	Numero di porte	5
Numero di posti	5	Tipo di vernice	metallico

Informazioni sul contenuto e sulla portata del rapporto di ispezione:

- La valutazione si basa sugli standard di vendita specificati dal cliente.
- I danni da usura accettabili secondo gli standard di vendita non sono sempre documentati in questo report.
- I metodi di riparazione specificati e/o i tempi di riparazione sono stati determinati considerando i moderni metodi di riparazione industriale.
- La stima dei costi di riparazione per i singoli ripristini, deve essere effettuata dall'Agente acquirente, che ne è responsabile.
- La perizia è stata effettuata in condizioni di assenza di smontaggio. Macadam non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni mancanti. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore.