



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	COE-TK 357
Berichtsnummer :	000000923788-DE968		
Referenznummer:	31144072		

Fahrzeugdaten

Kia Sorento (MQ4)(2020->) Platinum 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KNARH81BHP5183529	Laufleistung abgelesen:	168570 km
Erstzulassung / Baujahr:	10.02.2023 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	08.06.2026 48653 Coesfeld
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Geländewagen/Pickup
Kraftstoff:	Diesel	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	2151 ccm / 148 kW (201 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	Schwarz
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	05.2026 / 05.2026
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	147655 / 21.01.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.





Montierte Bereifung

	Sommerreifen	Aluminium
Reifenart / Felgentyp:		
2. Achse - links / Zust.		/// 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.		/// 5 mm
1. Achse - links / Zust.		/// 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.		/// 4 mm
Verkehrssicherheit:		

Serienausstattung

- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion
- Ambiente-Beleuchtung einstellbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem KIA (10,25")
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bi-LED-Scheinwerfer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung (SEW)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA 2.0)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Collision Warning, RCCW)
- Fahrassistenz-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Einparkhilfe vorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R)
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent mit Notbremsfunktion (RCCA)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz hinten
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung



- Frontscheibe Solar-Reflect
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Head-up-Display (Frontsichtanzeige)
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kombiinstrument digital
- Kühlergrill Klavierlack
- Lenkrad (Kunstleder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach
- Motor 2,2 Ltr. - 148 kW CRDi KAT
- Niveauregulierung der Hinterachse
- Pedale Aluminium
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Seitenscheiben Solar-Reflect
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbelüftung vorn
- Sitzheizung hinten
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sound-System Bose
- Türgriffe außen verchromt
- Unterfahrschutz vorn
- Fußmatten
- Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Heckklappenöffnung elektr.
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Intelligenter Sicht-Begrenzer
- Kamerasystem Around View
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mobile Online-Dienste UVO Connect / Kia Connect
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2815 mm
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa
- Sitzheizung vorn
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinter
- Tagfahrlicht LED
- Unterfahrschutz hinten
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.


Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	- -
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✘
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✘

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht geprüft
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Keine Reifengröße erkennbar !

Schaden			
 Karosserie außen			
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair

2.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
3.	Tür Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
4.	Kotflügel Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
5.	Stoßfänger Vorne	Kratzer	Smart Repair
6.	Felge Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
7.	Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
8.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
9.	Felge Hinten - Links	Beschädigt	Smart Repair



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
10.	Fußraum Innenraum rechts vorne	Kratzer	Smart Repair

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole




Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



1. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



4. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



4. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



5. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair




5. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair



6. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



6. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



7. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



7. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



8. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



8. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



9. Felge Hinten - Links
Beschädigt - Smart Repair



9. Felge Hinten - Links
Beschädigt - Smart Repair



10. Fußraum Innenraum rechts vorne
Kratzer - Smart Repair



10. Fußraum Innenraum rechts vorne
Kratzer - Smart Repair



10. Fußraum Innenraum rechts vorne
Kratzer - Smart Repair



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter