

Standplatz: _____

24.08.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: HYUNDAI IONIQ 5 77,4 kWh Heckantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 229 PS / 168 KW Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	AC -WS 0811E	Fahrgestell-Nummer:	KMHKN81EFPU169214
Vertrags-Nummer:	56839084	Erstzulassung:	22.06.2023
Internes KZ:	15090003	Kilometer-Stand:	173023
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

HYUNDAI IONIQ 5 77,4 kWh Heckantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 229 PS / 168 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: Galactic Grey Metallic Polsterung: Stoff/Leder Schwarz/Grau Innenraum Schwarz Telefon:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 46.050,42

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

20-Zoll-Leichtmetallfelgen	504,20
Assistenz Paket	840,34
Elektrische Heckklappe	420,17
Galactic Grey Metallic	0,00
LED-Paket	0,00
Metallic-Lackierung	554,62
Stoff/Leder Schwarz/Grau Innenraum Schwarz	0,00
TECHNIQ-Paket	2.016,81
Winterkomplettäder	1.176,47

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

Winterkomplettäder	1.176,47
--------------------	----------

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 51.563,03

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 61.360,01

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 61.360,01

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI IONIQ 5 77,4 kWh Heckantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 229 PS / 168 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	168 / 229	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	185	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,300
Leergewicht (kg):	2010	zul. Gewicht (kg):	2450

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 56839084
Amtliches Kennzeichen: AC -WS 0811E
Übersicht erstellt am: 24.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI IONIQ 5 77,4 kWh Heckantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 229 PS / 168 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
08.11.2025	9059985912	Fremdverschulden	Kotflügel hinten Fahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung) Tür hinten Fahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Nein	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 56839084
Amtliches Kennzeichen: AC -WS 0811E
Übersicht erstellt am: 24.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI IONIQ 5 77,4 kWh Heckantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 229 PS / 168 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
01.07.2024	58850	Wartungszusatzumfänge
21.11.2024	85970	Wartungszusatzumfänge
22.05.2025	116433	Bremsflüssigkeitswechsel
22.05.2025	116433	Wartungszusatzumfänge
20.11.2025	144220	Bremsflüssigkeitswechsel
20.11.2025	144220	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

DEKRA Automobil GmbH
Rottstr. 41, 52068 Aachen

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Aachen
Rottstr. 41
52068 Aachen
Telefon 0241 / 9420-0
Fax 0241 / 9420-299
E-Mail aachen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Eduard Ricksen
Tel. direkt 0241 9420-0
Tel. mobil 015111790577

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

AC WS811E

FIN

KMHKN81EFPU169214

Vertragsnummer	56839084
Auftragsnummer	ELSRM005198
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	27.07.2026, elektronisch
Besichtigung	03.08.2026 um 11:15 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Aachen, Rottstr. 41, 52068 Aachen

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 03.08.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	13.592,44 EUR	16.175,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	15.861,34 EUR	18.875,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 27.07.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 03.08.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 03.08.2026 um 11:15 Uhr durch Herrn Eduard Ricksen bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Aachen, Rottstr. 41, 52068 Aachen, im Beisein von Frau Vanessa Schröder.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 65 µm bis 120 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag
Kennzeichen
Tag der Erstzulassung
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom

BFT Planung GmbH, Im Süsterfeld 1, 52072 Aachen
AC WS811E
22.06.2023
22.06.2023

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

06 / 2026

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Hyundai
Typ / Verkaufsbezeichnung	Ioniq 5 (05.2021->) / IONIQ 5 Techniq / Techniq-Paket Elektro
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	8252 / ALB
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KMHKN81EFPU169214
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Galactic Grey
Lackierung	R3G
Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Motorart / Zylinderanzahl	Elektromotor / 0
Leistung / Hubraum	56 kW
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Getriebe / Gänge	Automatik / 1
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	173.023

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 45 R 20 105 W	Michelin / Pilot Sport EV GOE RG	S / O	5 mm
rechts	255 / 45 R 20 105 W	Michelin / Pilot Sport EV GOE RG	S / O	5 mm
2 links	255 / 45 R 20 105 W	Michelin / Pilot Sport EV GOE RG	S / O	5 mm
rechts	255 / 45 R 20 105 W	Michelin / Pilot Sport EV GOE RG	S / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 12 / 2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

6 Lautsprecher, Ablage tasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Alarmanlage, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Heckantrieb, Audio-Navigationssystem, Audiosystem: Radio RDS, Außenspiegel Unterschale schwarz lackiert, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel lackiert, Batterieheizsystem, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Dachspoiler, Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektromotor 168 kW (cont. 56 kW), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Fahrassistenten-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenten-System: Ausstiegswarnung, Fahrassistenten-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT), Fahrassistenten-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.), Fahrassistenten-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenten-System: Einparkhilfe vorn und hinten, Fahrassistenten-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode), Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenten-System: Insassenalarm (RSA), Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenten-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic), Fahrassistenten-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenten-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA), Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage), Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fahrassistenten-System: aktiver Totwinkel-Assistent, Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik, Fensterrahmen Zierleisten schwarz glänzend, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontscheibe Verbundglas, Gepäcknetz im

Koffer-/Laderaum, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe für Elektrofahrzeug, Getränkehalter hinten, Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, HV-Batterie 77,4 kWh (Lithium-Ionen), Handschuhfach Schublade, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Induktionsladeschale für Smartphone, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,25 Zoll, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kühlergrill, Aktive Luftklappen, regelbar, LED-Paket, Ladekabel mit Typ 2-Stecker, Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Leseleuchten vorn und hinten LED, Leuchtweitenregelung, Luftdüsen hinten, Mineraleffekt-Lackierung Lucid-Blue, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn verschiebbar, Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC), Notladekabel (ICCB), Parkbremse elektrisch (EPB), Radioempfang digital (DAB+), Reifen 235/55 R19 ...V, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzbank verschiebbar, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire), Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag vorn, Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag), Seitenschutzleisten schwarz, Service-System: Remote Services (Blue Link), Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links elektr. verstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts elektr. verstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder, Sitzheizung hinten, Sitzheizung vorn, Smart-Key, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonnenblenden mit Spiegel, Start-Stop-Knopf, Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steckdose (12V-Anschluß) vorn, Stoßfänger vorn mit Applikationen (schwarz), Tagfahrlicht LED, Techniq-Paket, Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, USB-Anschluss Mittelkonsole, USB-Anschluss hinten, Verglasung getönt, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Vorheizsystem für Batterie, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperrung (elektronisch), Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Assistenz-Paket, Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert), LM-Felgen 8,5x20, Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 244.220 km oder 2.011.202 Tage.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Stoßfänger hinten eingedrückt und verschrammt, erneuern (Bild 8, 9, 10, 11); HU fällig, erneuern (Bild 15); Dachrahmen rechts Lackierung, Umweltschaden, polieren (Bild 13). Motorhaube Lackierung, Umweltschaden, polieren (Bild 12). Heckspoiler Lackierung, Umweltschaden, polieren (Bild 14).

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Hochvoltbatterieabdeckung unten leicht verschrammt; Felge vorne rechts zerkratzt; Winterfelge vorne rechts zerkratzt; Motorhaube, eingedellt, Gebrauchsspur; Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur; Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur; Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Eduard Ricksen

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Zusätzlicher Radsatz (Profil erkennbar)



Bild 7 :



Bild 8 :



Bild 9 : Stoßfänger hinten eingedrückt und verschrammt



Bild 10 : Stoßfänger hinten eingedrückt und verschrammt



Bild 11 : Stoßfänger hinten eingedrückt und verschrammt



Bild 12 : Motorhaube Lackierung, Umweltschaden, polieren



Bild 13 : Dachrahmen rechts Lackierung, Umweltschaden, polieren



Bild 14 : Heckspoiler Lackierung, Umweltschaden, polieren



Bild 15 : HU fällig

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen AC WS811E **FIN** KMHKN81EFPU169214

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	22.06.2023	Letzte Zulassung	22.06.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Hyundai
Typ / Verkaufsbez.	Ioniq 5 (05.2021->) / IONIQ	Aufbauart	Limousine
	5 Technik / Technik-Paket		
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KMHKN81EFPU169214	HSN / TSN	8252 / ALB
DAT Europa-Code®	013451250100003	DAT Marktindex	DE003 6371
Km-Stand abgelesen	173023	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Leistung (kW)	56
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine	Getriebe / Gänge	Automatik / 1
	Elektrofrz		
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Galactic Grey / R3G
Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Bewertung zum Stichtag 03.08.2026 (Besichtigung 03.08.2026)

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen		57.200,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen		2.759,61 EUR
Listenneupreis gesamt		59.959,61 EUR
Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex		30.262,89 EUR
Bezugsfahrstrecke in km: 40000		
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 173023 / 133023		
Laufleistungskorrektur	-	11.015,69 EUR
Erstzulassungskorrektur	+	6,93 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung		19.254,13 EUR
Gesamtwert der Ausstattungen	+	542,61 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung		19.796,73 EUR
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)	+	200,92 EUR
Zwischensumme I		19.997,65 EUR
Zwischensumme II		19.997,65 EUR
Reparaturkosten (mit 178,66 EUR MwSt.)	-	1.119,00 EUR
Händlerverkaufswert DAT (mit 3.014,24 EUR MwSt.)	18.875,00 EUR	18.878,65 EUR
Handelsspanne (mit 431,40 EUR MwSt.)	2.700,00 EUR	2.701,90 EUR
Händlereinkaufswert DAT (mit 2.582,84 EUR MwSt.)	16.175,00 EUR	16.176,75 EUR

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	NP	Abw.	%	VK
4314	Assistenz-Paket	999,60*			209,01
35609	Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)	499,80*			104,51
50220	LM-Felgen 8,5x20	599,76*			90,99
11609	Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung	660,45*			138,10
Summe Sonderausstattung		2.759,61			542,61 EUR

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto
1. Stoßfänger hinten eingedrückt und verschrammt, erneuern (Bild 8, 9, 10, 11)	921	100	-921,00
2. HU fällig, erneuern (Bild 15)	105	100	-105,00
3. Dachrahmen rechts Lackierung, Umweltschaden, polieren (Bild 13)	31	100	-31,00
4. Motorhaube Lackierung, Umweltschaden, polieren (Bild 12)	31	100	-31,00
5. Heckspoiler Lackierung, Umweltschaden, polieren (Bild 14)	31	100	-31,00
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	1.119		-1.119,00 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Hochvoltbatterieabdeckung unten leicht
verschrammt
Felge vorne rechts zerkratzt
Winterfelge vorne rechts zerkratzt
Motorhaube, eingedellt, Gebrauchsspur
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur
Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur

Der Sachverständige
Eduard Ricksen

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.