


Ford

KUGA 2.5 BENZ PLUG IN HYBRID 2WD

TELAIO: WF0FXXWPMHPM42454

Importo di riparazione stimato



Descrizione

-----	Data immatricolazione	Odometro
	21/12/2023	94929 km
Colore	Anno	Selleria
Nero	-	-
Numero porte	Numero posti	Generation
-	-	-
Tipo cambio	Alimentazione	Potenza massima
Automatico	Benzina	165 KW


Data approvazione perizia
08/05/2026

Meccanica

Problema di avviamento del motore	Non marciante	Veicolo sporco (Esterno)
No	No	Sì
Veicolo sporco (Interno)		
Sì		

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione	importo netto
001	Pulizia degli interni del veicolo	Sporco	Pulizia	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Enfait
	-	-	-	
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
	-	-	-	
002	Pulizia esterna del veicolo	Sporco	Pulizia	

		Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	
			-	-	Forfait
		Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	-
			-	-	
003	Gancio ripiano cappelliera / Posteriore Sinistro	Rotto	Sostituzione		
		Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
			-		-
		Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
			-	-	
004	Gancio ripiano cappelliera / Posteriore Destro	Rotto	Sostituzione		
		Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
			-		-
		Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
		2,50 EUR	-	-	
005	Rivestimento interno bagagliaio / Posteriore Destro	Rotto	Sostituzione		
		Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
			-		-
		Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
			-	-	
006	Rivestimento interno bagagliaio / Posteriore Sinistro	Rotto	Sostituzione		
		Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
			-		-
		Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
			-	-	
007	Ripiano cappelliera / -	Mancante	Sostituzione		
		Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
			-		-
		Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
			-	-	
008	Cerchio in lega / Anteriore Destro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 17 "	Riga	Smart repair		

	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
009	Faro / Anteriore Destro	Non conforme	Sostituzione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
010	Paraurti / Anteriore	Rientranza	Riparazione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
011	Porta / Anteriore Sinistro	Riga	Riparazione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
012	Calotta retrovisore / Sinistro	Riga	Smart repair	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
013	Porta / Posteriore Sinistro	Riga	Riparazione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
014	Fanale posteriore (parafango) / Posteriore Sinistro	Rotto	Sostituzione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	

015	Parafango / Posteriore Sinistro	Rientranza	Riparazione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
016	Portello / -	Rientranza	Riparazione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
017	Spoiler / Posteriore	Riga	Sostituzione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
018	Paraurti / Posteriore	Riga	Sostituzione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
019	Porta / Posteriore Destro	Riga	Riparazione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
020	Porta / Anteriore Destro	Rientranza	Riparazione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
021	Calotta retrovisore / Destro	Riga	Smart repair	10,50 EUR

	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura		
022	Indicatore di direzione / Destro		Riga	Sostituzione
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
023	Rivestimento del tetto / -		Tagliato/Strappato	Sostituzione
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	

Elementi rimovibili

- ☐ Cassetta attrezzi
- ☐ Copribagagli
- ☐ Pneumatico ruota di scorta
- ☐ Ripiano Cappelliera
- ☐ Cavo ricarica lenta (Tipo 2, Modo 2)
- ☐ Kit di pronto soccorso
- ☐ Quick charging cable (Type 2, Mode 3)
- ☐ Compressore Kit di Gonfiaggio
- ☐ Kit di riparazione pneumatici completo
- ☐ Ricarica Kit di Gonfiaggio

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	KLEBER	225 / 65 / 17 / Invernale	5.6 mm
Anteriore Destro	KLEBER	225 / 65 / 17 / Invernale	4.6 mm
Posteriore Sinistro	KLEBER	225 / 65 / 17 / Invernale	5.9 mm
Posteriore Destro	KLEBER	225 / 65 / 17 / Invernale	5.7 mm

Commenti

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro




Navigation



Spare Tyre



Cable



Cable



Vin



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro




Gancio ripiano cappelliera / Posteriore Sinistro / Rotto




Gancio ripiano cappelliera / Posteriore Destro / Rotto



Rivestimento interno bagagliaio / Posteriore Destro / Rotto



Rivestimento interno bagagliaio / Posteriore Sinistro / Rotto



Ripiano cappelliera / - / Mancante



Ripiano cappelliera / - / Mancante



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga



Faro / Anteriore Destro / Non conforme



Paraurti / Anteriore / Rientranza



Paraurti / Anteriore / Rientranza



Paraurti / Anteriore / Rientranza



Paraurti / Anteriore / Rientranza



Paraurti / Anteriore / Rientranza



Paraurti / Anteriore / Rientranza



Porta / Anteriore Sinistro / Riga



Porta / Anteriore Sinistro / Riga



Calotta retrovisore / Sinistro / Riga




Porta / Posteriore Sinistro / Riga



Porta / Posteriore Sinistro / Riga



Fanale posteriore (parafango) / Posteriore Sinistro / Rotto



Parafango / Posteriore Sinistro / Rientranza



Parafango / Posteriore Sinistro / Rientranza



Portello / - / Rientranza



Portello / - / Rientranza



Portello / - / Rientranza




Spoiler / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Porta / Posteriore Destro / Riga



Porta / Posteriore Destro / Riga




Porta / Posteriore Destro / Riga



Porta / Anteriore Destro / Rientranza



Porta / Anteriore Destro / Rientranza



Calotta retrovisore / Destro / Riga



Indicatore di direzione / Destro / Riga



Rivestimento del tetto / - / Tagliato/Strappato

