

**Fahrzeugbeschreibung**

**Fahrzeug:** SKODA Kodiaq 2.0 TDI SCR DSG STYLE Sports Utility Vehicle 5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	ES -AP 0017	Fahrgestell-Nummer:	TMBJJ7NS2P8028785
Vertrags-Nummer:	77042081	Erstzulassung:	21.03.2023
Internes KZ:	15068259	Kilometer-Stand:	109504

Unfall/Schaden: Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.

**Ausstattung:**

**SKODA Kodiaq 2.0 TDI SCR DSG STYLE Sports Utility Vehicle 5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik**

Lackierung: Moon-Weiß Perleffekt	Polsterung: Leder/Stoff Style Schwarz/Grau	Telefontyp:
----------------------------------	--	-------------

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 37.025,21**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Adaptiver Abstandsassistent ACC	0,00
Assistenzsystem Traveller	781,51
Ausstattungspaket Business Amundsen	1.134,45
Beheizbares Lenkrad	117,65
Drahtlos beheizbare Windschutzscheibe	260,50
Gepäcknetztrennwand	0,00
Leder/Stoff Style Schwarz/Grau	0,00
Moon-Weiß Perleffekt	0,00
Perleffektlackierung	554,62
Rückfahrkamera	327,73
Schwenkbare Anhängerzugvorrichtung mit elektrischer Entriegelung, inklusive Gespannstabilisierung	781,51
Sunset (Heckscheibe und hintere Seitenscheiben dunkel getönt)	0,00
Winterkomplettäder über A.T.U.	0,00
Winterkomplettäder über A.T.U.	0,00

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 40.983,18**

**Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 48.769,98**

Voraussichtliche Berechnungsbasis\* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 48.769,98

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

\*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

Fahrzeug:	SKODA Kodiaq 2.0 TDI SCR DSG STYLE Sports Utility Vehicle5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1968
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	58
Max. Km/h:	204	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,600
Leergewicht (kg):	1709	zul. Gewicht (kg):	2360

\* Angaben ohne Gewähr

24800

**Unfall-/Schadenspiegel**

**Vertrags-Nummer:** 77042081  
**Amtliches Kennzeichen:** ES -AP 0017  
**Übersicht erstellt am:** 18.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**SKODA Kodiaq 2.0 TDI SCR DSG STYLE Sports Utility Vehicle5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

---

<i><b>Datum</b></i>	<i><b>SNR</b></i>	<i><b>Verursacher</b></i>	<i><b>Beschädigung</b></i>	<i><b>Reparatur erfolgt *</b></i>	<i><b>Gutachten vorhanden *</b></i>
06.12.2024	9059910880	Glasschaden	Windschutzscheibe Beifahrerseite Riss	Ja	Nein
13.11.2023	9059869415	Fremdverschulden	Heckklappe mitte Delle > 10 cm (mit Lackschaden) Stossstange hinten mitte Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Ja	Ja
22.07.2023	9059857531	Sturmschaden	Motorhaube mitte Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Ja	Nein
23.05.2023	9059854692	Eigenverschulden	Tür vorne Beifahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Ja	Nein

---

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

**Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

## Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 77042081  
Amtliches Kennzeichen: ES -AP 0017  
Übersicht erstellt am: 18.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**SKODA Kodiaq 2.0 TDI SCR DSG STYLE Sports Utility Vehicle5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

---

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
12.02.2024	28960	Inspektion und Wartung
13.12.2024	58638	Inspektion und Wartung
13.12.2024	58638	Bremsflüssigkeitswechsel
12.03.2025	66885	Wartungszusatzumfänge
24.10.2025	87563	Wartungszusatzumfänge
24.10.2025	87563	Inspektion und Wartung
24.10.2025	87563	Bremsflüssigkeitswechsel
26.03.2026	104764	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
26.03.2026	104764	TÜV/AU (MwSt-frei)

---

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer



## Zustandsbericht

<b>Kunde :</b>	<b>Allane SE HCBE</b>	<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>ES-AP 17</b>
<b>Berichtsnummer :</b>	<b>0000000922681-DE968</b>		
<b>Referenznummer:</b>	<b>31193567</b>		

### Fahrzeugdaten

#### Skoda Kodiaq (NS)(2016->) Style

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>TMBJJ7NS2P8028785</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>109504 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>21.03.2023 / 2022</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>02.06.2026 , 20354 Hamburg</b>
Fahrzeugart:	<b>SUV</b>	Aufbauart:	<b>Geländewagen/Pickup</b>
Kraftstoff:	<b>Diesel</b>	Getriebe Art:	<b>Automatik</b>
Navi.-Datenträger:	<b>-</b>	Hubraum / Leistung:	<b>1968 ccm / 110 kW (150 PS)</b>
Antriebsart:	<b>Frontantrieb</b>	Lackfarbe:	<b>Moon-Weiss Metallic</b>
Lackart:	<b>Uni (2 Schicht)</b>	Türen / Sitzplätze:	<b>5 / 5</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Nächste HU / AU:	<b>2026 / 2026</b>
Polster Art:	<b>Leder/Stoff</b>	Serviceheft verfügbar:	<b>Ja</b>
Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>	Serviceheft gepflegt:	<b>Ja</b>
Raucherfahrzeug:	<b>Nein</b>	Letzter Service km / am:	<b>87653 / 24.10.2025</b>
Fahrzeug fahrbereit:	<b>Ja</b>	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	<b>2 - Gut</b>	Unterlagen:	<b>ZB I (Fzg.Schein)</b>
		Zustand innen:	<b>2 - Gut</b>

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



### Montierte Bereifung

	Sommerreifen	Aluminium
Reifenart / Felgentyp:		
2. Achse - links / Zust.		/// 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.		/// 4 mm
1. Achse - links / Zust.		/// 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.		/// 4 mm
Verkehrssicherheit:		

### Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Bremsscheiben hinten (300 mm x 12 mm)
- Brillenfach
- Dachreling eloxiert
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäck-/Laderaumabdeckung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
- Infotainment-Paket Bolero
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- 8 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Bolero mit Touchscreen
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Batterie 59 Ah
- Bremsenergierückgewinnung
- Bremsscheiben vorn (312 mm x 25 mm)
- Chromzierleisten an Seitenfenstern
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Gurtstraffer hinten
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Linear Diamonds
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Knieairbag Fahrerseite



- Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Kopfstützen hinten
- Kältemittel R 1234 YF
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder - 2-Speichen) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Mittelarmlehne vorn
- Motorhaubenisolierung
- Nebelscheinwerfer
- Telefonzelle
- Radstand 2791 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schließ-/Startsystem KESSY
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Start-Stop-Knopf
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steuer-AV Ausstattung Style
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn
- Lehnenverriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- LM-Felgen 7x18 (Elbrus)
- Maxi-DOT Farbdisplay
- Modellpflege
- Multifunktionsanzeige
- Notrufsystem
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen 235/55 R18 ...V
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Style schwarz
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblende verbindet mit Spiegel
- Sprachsteuerung für Infotainment-System
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Wartung: Longlife-Service
- Drahtloser SmartLink

### Sonderausstattung

- Fahrassistenten-Paket: Stau- und Notfallassistent
- Frontscheibe heizbar
- Anhängerkupplung mit Stabilitätskontrolle
- Lenkrad heizbar

- Business-Paket Amundsen  
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet), Sprachsteuerung für Infotainment-System, Telefonzelle, SmartLink (Apple CarPlay und Android Auto), Drahtloser SmartLink, Kombiinstrument digital (virtual cockpit), Audio-Navigationssystem Amundsen, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Steckdose 230V, Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Lackierung: Perleffekt-Lackierung
- Rückfahrkamera

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

### Allgemeine Prüfung

<b>Probefahrt:</b>	<b>Eingeschränkt durchgeführt</b> Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
<b>Unterbodenprüfung:</b>	<b>Nicht möglich</b> Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
<b>Laufleistung plausibel:</b>	<b>Nicht prüfbar</b> Nicht prüfbar
<b>Hinweis:</b>	
<b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b>	

### Unfallschadenprüfung

<b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b>	-
<b>Lackschichtendickenmessung:</b>	-
<b>Bestehender Unfallschaden:</b>	<b>Nicht festgestellt</b> Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
<b>Hinweis:</b>	

### Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✗	<b>Lichtanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✗
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht geprüft	✓	<b>Sitzheizung:</b>	Eingeschränkt geprüft	✗
<b>Bremsanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✗	<b>Motorlauf:</b>	Eingeschränkt geprüft	✗

### Durchgeführte Technikprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht geprüft

<b>Sitzheizung:</b>	Eingeschränkt geprüft
<b>Bremsanlage:</b>	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
<b>Motorlauf:</b>	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
<b>Hinweis:</b>	*Reifengröße nicht erkennbar ! Keine Daten Zweiter Radsatz!

## Schaden



### Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Smart Repair
2.	Stoßfänger Vorne	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Smart Repair



2. Stoßfänger Vorne  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Stoßfänger Vorne  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Stoßfänger Vorne  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Stoßfänger Vorne  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur