

Fahrzeug:	BMW iX1 xDrive30 Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	E -PA 1310E	Fahrgestell-Nummer:	WBY61EF0405X07177
Vertrags-Nummer:	34946083	Erstzulassung:	13.06.2023
Internes KZ:	15074973	Kilometer-Stand:	31429
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW iX1 xDrive30 Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	230 / 313	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	180	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,600
Leergewicht (kg):	2085	zul. Gewicht (kg):	2580

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 34946083
Amtliches Kennzeichen: E -PA 1310E
Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW iX1 xDrive30 Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
04.06.2026	9059998866	Glasschaden	Windschutzscheibe Beifahrerseite Steinschlag nicht im Sichtfeld	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 34946083
Amtliches Kennzeichen: E -PA 1310E
Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW iX1 xDrive30 Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE	Amtl. Kennzeichen :	E-PA 1310E
Berichtsnummer :	0000000929774-DE613		
Referenznummer:	31210681		

Fahrzeugdaten

BMW iX1 (U11E)(2022->) 30 xDrive

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WBY61EF0405X07177	Laufleistung abgelesen:	31429 km 06.07.2026 Obere Lichtenplatzer Str. 304, 42278 Wuppertal
Erstzulassung / Baujahr:	13.06.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 230 kW (313 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	SCHWARZ II
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	06.2028 / 06.2028
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	22384 / 09.07.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	3 - Durchschnittlich	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	3 - Durchschnittlich

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

	Sommerreifen	Aluminium original
Reifenart / Felgentyp:		
1. Achse - links / Zust.	Hankook	225/55/R18/102Y 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Hankook	225/55/R18/102Y 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Hankook	225/55/R18/102Y 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Hankook	225/55/R18/102Y 5 mm
Verkehrssicherheit:	Nicht verkehrssicher	

Serienausstattung

- Adaptives Fahrwerk M-Technic
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart xDrive (Allrad)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- BMW Live Cockpit Plus
Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB- / Audio-Schnittstelle, Service-System: Amazon Alexa, BMW Curved Display, Audio-Navigationssystem
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Elektromotor 230 kW (cont. 94 kW)
- Elektromotor vorn 140 kW (cont. 55 kW)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Post-Crash-System (PC-iBrake)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenausstattung: Interieurleisten Quarz-Silber matt genarbt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- Kopf-Airbag-System vorn
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Antriebsart Allradantrieb
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
Service-System: Remote-Dienste, Service-System: Concierge-Service, Induktionsladeschale für Smartphone (kabelloses Laden)
- BMW IconicSounds Electric (Soundgenerator)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektromotor hinten 140 kW (cont. 55 kW)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System Performance Control
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- HiFi-Lautsprechersystem
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Ladekabel (5,0 m) mit Typ 2-Stecker (Mode 3, 22 kW)

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • LM-Felgen • Personalisierungssystem (BMW My Modes) • Reifendruck-Kontrollsystem • Scheibenwischer mit Regensensor • Schnellladevorrichtung Flexible Fast Charger (Mode 2) • Service-System: ConnectedDrive Services • Service-System Intelligenter Notruf inkl. TeleServices • Start/Stop-Anlage (Funktion) • Uni-Lackierung • Warndreieck • Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashtsensor | <ul style="list-style-type: none"> • Parkassistent-Paket
Fahrassistenz-System: Parkassistent, Fahrassistenz-System: Einparkhilfe
Seite, Park-Distance-Control (PDC), Service-System: Remote 3D View,
Rückfahrkamera, Fahrassistenz-System: Parken Anfahrüberwachung,
Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent, Fahrassistenz-System:
Rückfahrlilfe Notbremsfunktion (Active PDC) • Radstand 2692 mm • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (402040) • Scheinwerfer LED • Seitenairbag vorn • Service-System: Gesetzlicher Notruf • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Arktur Anthrazit • Steckdosen (12V-Anschlüsse) in Mittelkonsole und Koffer-
/Laderaum (4-fach) • USB-Schnittstelle • Widescreen Display |
|--|--|

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar) • LM-Felgen 7,5x18 (Sternspeiche 865) • Sonnenschutzverglasung | <ul style="list-style-type: none"> • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) • Sitzheizung vorn • HiFi-Lautsprechersystem Harman-Kardon |
|--|---|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Eingeschränkt durchgeführt Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	- -
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden			
 Karosserie außen			
Bauteil	Schaden	Rep.-Art	
1. Motorhaube	1 Delle	Sanft Instandsetzen	

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung




Bereifung



Bereifung




1. Motorhaube
1 Delle - Sanft Instandsetzen



1. Motorhaube
1 Delle - Sanft Instandsetzen



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter



1. Motorhaube

1 Delle - Sanft Instandsetzen