


datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación 26/07/2023	Color	BLANCO BANQUISE
Marca	CITROEN	Matrícula	Cuentakilómetros	34 066 km
Modelo	Nuevo C4 PureTech 130 S&S 6v FEEL PACK	Condition of the car	Desconocido	
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	
			Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque




Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓

Documento técnico

Neumáticos



Daños externos

3		Elemento Alojamiento de puerta Posición Trasero Izquierdo Daños Rayadura Comentarios -	5		Elemento Paragolpes Posición Delantero Daños Rayadura Comentarios -
	6			Elemento Capó Posición - Daños Rayadura Comentarios -	7

DEKRA Automotive Solutions

<p>8</p>  <p>●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Techo</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Techo	Posición	-	Daños	Rayadura	Comentarios	-	<p>9</p>  <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Aleta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Aleta	Posición	Delantero Izquierdo	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Techo																		
Posición	-																		
Daños	Rayadura																		
Comentarios	-																		
Elemento	Aleta																		
Posición	Delantero Izquierdo																		
Daños	Rayadura																		
Comentarios	-																		
<p>10</p>  <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Varilla de antena</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Falta</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Varilla de antena	Posición	-	Daños	Falta	Comentarios	-	<p>11</p>  <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Mala reparación</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Puerta	Posición	Trasero Derecho	Daños	Mala reparación	Comentarios	-
Elemento	Varilla de antena																		
Posición	-																		
Daños	Falta																		
Comentarios	-																		
Elemento	Puerta																		
Posición	Trasero Derecho																		
Daños	Mala reparación																		
Comentarios	-																		

Daños internos

<p>1</p>  <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Cojín de tejido</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Manchado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Cojín de tejido	Posición	Trasero Derecho	Daños	Manchado	Comentarios	-	<p>2</p>  <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Guarnecido de porton</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Agujereado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Guarnecido de porton	Posición	Trasero Derecho	Daños	Agujereado	Comentarios	-
Elemento	Cojín de tejido																		
Posición	Trasero Derecho																		
Daños	Manchado																		
Comentarios	-																		
Elemento	Guarnecido de porton																		
Posición	Trasero Derecho																		
Daños	Agujereado																		
Comentarios	-																		
<p>4</p>  <p>●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Manual de usuario</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Falta</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Manual de usuario	Posición	-	Daños	Falta	Comentarios	-										
Elemento	Manual de usuario																		
Posición	-																		
Daños	Falta																		
Comentarios	-																		

Comentarios

vehículo muy sucio
vehículo arrancado con pinzas
testigo de mantenimiento encendido