



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 7 : Ladekabel



Bild 8 : Wartungsnachweis




Bild 9 : Wartungsnachweis




Bild 10 : Serviceanzeige




Bild 11 : Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 12 : Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 13 : Heckdeckel Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 14 : Seitenteil rechts, Radlauf zierleiste, Lackierung zerkratzt



Bild 15 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 16 : Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 17 : Innenraum, Mittelkonsole, Verkleidung zerkratzt

DEKRA Automobil GmbH  
Ferdinand-Schultze-Str. 65, 13055 Berlin

Allane SE Rückgabeabteilung  
Parkring 33  
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH  
Standort Hohenschönhausen  
Ferdinand-Schultze-Str. 65  
13055 Berlin  
Telefon 030 / 9860983-0  
Fax 030 / 9860983-111  
E-Mail dekra-berlin@dekra.com



Ansprechpartner:  
Guido Kappel  
Tel. direkt 03098609-8

## Bewertungsgutachten

### Kennzeichen

**B EO583E**

### FIN

**TMAK581GFNJ045650**

|                    |                                                                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vertragsnummer     | 20298172                                                                                                               |
| Auftragsnummer     | ELSRM004523                                                                                                            |
| Rahmenkostenstelle | RDA                                                                                                                    |
| Auftraggeber       | Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München                                                     |
| Ihr Auftrag vom    | 19.05.2026                                                                                                             |
| Besichtigung       | 18.06.2026 um 09:00 Uhr<br>DEKRA Automobil GmbH Standort Hohenschönhausen, Ferdinand-Schultze-Str.<br>65, 13055 Berlin |

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 18.06.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

|                                            | ohne MwSt.    | mit 19% MwSt. |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung) | 16.915,97 EUR | 20.130,00 EUR |
| Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung) | 19.600,84 EUR | 23.325,00 EUR |

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 19.05.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 18.06.2026.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 18.06.2026 um 09:00 Uhr durch Herrn Guido Kappel bei DEKRA Automobil GmbH Standort Hohenschönhausen, Ferdinand-Schultze-Str. 65, 13055 Berlin, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.  
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
2 Hauptschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:  
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 126 µm festgestellt.  
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Haltereintrag                 | STURM Oliver, Uhlenweg 34, 13125 Berlin |
| Kennzeichen                   | B EO583E                                |
| Tag der Erstzulassung         | 17.12.2021                              |
| Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom | 20.06.2022                              |

### Untersuchungstermine

|               |           |
|---------------|-----------|
| Fälligkeit HU | 11 / 2026 |
|---------------|-----------|

### Technische Daten

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Fahrzeugart | Personenkraftwagen |
| Hersteller  | Hyundai            |

|                                                                                      |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ / Verkaufsbezeichnung                                                            | Kona (OS)(2017->) / Kona Prime / Prime-Paket Elektro 2WD |
| Aufbauart                                                                            | Limousine                                                |
| HSN / TSN                                                                            | 1349 / AFH                                               |
| Fahrzeug-Ident.-Nr.                                                                  | TMAK581GFNJ045650                                        |
| Türen                                                                                | 5                                                        |
| Sitzplätze                                                                           | 5                                                        |
| Farbe                                                                                | Grau                                                     |
| Lackierung                                                                           | YG7                                                      |
| Polster / Farbe                                                                      | Leder / Anthrazit                                        |
| Energiequelle / Kraftstoff                                                           | Elektro                                                  |
| Motorart / Zylinderanzahl                                                            | Elektromotor / 0                                         |
| Leistung / Hubraum                                                                   | 28 kW                                                    |
| Schadstoffklasse                                                                     | 2017/1151;WLTP;reine Elektrofz                           |
| Getriebe / Gänge                                                                     | Stufenlos / 1                                            |
| Felgen                                                                               | Leichtmetall                                             |
| Km-Stand abgelesen                                                                   | 53.709                                                   |
| Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht. |                                                          |

## Räder / Reifen

| Achse     | Reifenbezeichnung                  | Hersteller/Typ             | Art   | Profiltiefe |
|-----------|------------------------------------|----------------------------|-------|-------------|
| 1 links   | 215 / 55 R 17 94 V                 | Michelin / Cross Climate 2 | A / S | 3 mm        |
| rechts    | 215 / 55 R 17 94 V                 | Michelin / Cross Climate 2 | A / S | 3 mm        |
| 2 links   | 215 / 55 R 17 94 V                 | Michelin / Cross Climate 2 | A / O | 5 mm        |
| rechts    | 215 / 55 R 17 94 V                 | Michelin / Cross Climate 2 | A / O | 5 mm        |
| Pannenset | Füllflasche haltbar bis 31.12.2026 |                            |       |             |

A/ Ganzjahres; /S Schaden; /O Original;

## Serienausstattung

Ablagetasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Alarmanlage, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Assistenz-Paket, Audiosystem: Radio RDS, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel lackiert, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Dachreling, Dachspoiler, Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital), Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektromotor 150 kW (cont. 28 kW), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Fahrassistenten-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenten-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA), Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenten-System: Einparkhilfe vorn und hinten, Fahrassistenten-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode), Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenten-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA), Fahrassistenten-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenten-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA), Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent, Warnsystem (LDWS, Lane Departure Warning System), Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontscheibe mit Bandfilter oben, Frontscheibe wärmedämmend, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Gepäck-/Laderaumleuchte, Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC, Getriebe für Elektrofahrzeug, Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Induktionsladeschale für Smartphone, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kühlergrill Wagenfarbe, LM-Felgen 7x17, Ladekabel mit Typ 2-Stecker, Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Leseleuchte, Leuchtweitenregelung, Mittelarmlehne vorn mit Fach, Modellpflege, Navigations-Paket, Notladekabel (ICCB), Parkbremse elektrisch (EPB), Prime-Paket, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2600 mm, Reifen 215/55 R17 ..V, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire), Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenbeschlagernennung / Regelung, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer Voll-LED, Seitenairbag vorn, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links

elektr. verstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts elektr. verstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzheizung vorn, Smart-Key, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe innen silber, USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, Verglasung getönt, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

---

### Sonderausstattung

Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung, Sitz-Paket

---

### Zustandsbeschreibung

---

#### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt. Letzte Wartung erfolgte am 12.12.2025 bei Kilometerstand 48.332. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 9.623 km.

---

#### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

##### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Seitenteil rechts, Radlauf zierleiste, Lackierung zerkratzt, lackieren (Bild 14); Innenraum, Mittelkonsole, Verkleidung zerkratzt, erneuern (Bild 17); Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 16); Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 15); Heckdeckel Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 13); Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 11, 12);

---

#### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Frontspoiler, Kunststofflippe unterhalb verschrammt, ; Tür hinten links, Lackierung verschrammt, .

---

### Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige  
Guido Kappel

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

---

### Anlagen

Fotoanlage  
Rücknahmeprotokoll  
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

# Bewertungsgutachten / Rechendaten

**Kennzeichen**      **B EO583E**      **FIN**      **TMAK581GFNJ045650**

## Fahrzeugdaten

|                                                                                   |                             |                      |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|
| Erstzulassung                                                                     | 17.12.2021                  | Letzte Zulassung     | 20.06.2022    |
| Fahrzeugart                                                                       | Personenkraftwagen          | Hersteller           | Hyundai       |
| Typ / Verkaufsbez.                                                                | Kona (OS)(2017->) / Kona    | Aufbauart            | Limousine     |
|                                                                                   | Prime / Prime-Paket Elektro |                      |               |
|                                                                                   | 2WD                         |                      |               |
| Türen                                                                             | 5                           | Sitzplätze           | 5             |
| Fahrzeug-Ident.-Nr.                                                               | TMAK581GFNJ045650           | HSN / TSN            | 1349 / AFH    |
| DAT Europa-Code®                                                                  | 013450330180001             | DAT Marktindex       | DE001 6227    |
| Km-Stand abgelesen                                                                | 53709                       | Nächste HU §29 StVZO | 11 / 2026     |
| Energiequelle / Kraftstoff                                                        | Elektro                     | Leistung (kW)        | 28            |
| Schadstoffklasse:                                                                 | 2017/1151;WLTP;reine        | Getriebe / Gänge     | Stufenlos / 1 |
|                                                                                   | Elektrofrz                  |                      |               |
| Felgen                                                                            | Leichtmetall                | Farbe                | Grau / YG7    |
| Polster / Farbe                                                                   | Leder / Anthrazit           |                      |               |
| Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht. |                             |                      |               |

## Bewertung zum Stichtag 18.06.2026 (Besichtigung 18.06.2026)

|                                                                              |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen |                      | <b>48.450,00 EUR</b> |
| Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen            |                      | <b>2.300,27 EUR</b>  |
| Listenneupreis gesamt                                                        |                      | <b>50.750,27 EUR</b> |
| <b>Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex</b>                        |                      | <b>22.814,68 EUR</b> |
| Bezugsfahrstrecke in km: 60000                                               |                      |                      |
| Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 53709 / -6291                         |                      |                      |
| Laufleistungskorrektur                                                       | +                    | 513,90 EUR           |
| Erstzulassungskorrektur                                                      | +                    | 471,94 EUR           |
| <b>Basiswert durch DAT Ermittlung</b>                                        |                      | <b>23.800,52 EUR</b> |
| Gesamtwert der Ausstattungen                                                 | +                    | 297,20 EUR           |
| <b>Grundwert durch DAT Ermittlung</b>                                        |                      | <b>24.097,73 EUR</b> |
| Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)           | -                    | 178,07 EUR           |
| <b>Zwischensumme I</b>                                                       |                      | <b>23.919,66 EUR</b> |
| <b>Zwischensumme II</b>                                                      |                      | <b>23.919,66 EUR</b> |
| Reparaturkosten (mit 94,42 EUR MwSt.)                                        | -                    | 591,37 EUR           |
| <b>Händlerverkaufswert DAT (mit 3.724,68 EUR MwSt.)</b>                      | <b>23.325,00 EUR</b> | <b>23.328,28 EUR</b> |
| Handelsspanne (mit 509,74 EUR MwSt.)                                         | 3.195,00 EUR         | 3.192,59 EUR         |
| <b>Händlereinkaufswert DAT (mit 3.214,94 EUR MwSt.)</b>                      | <b>20.130,00 EUR</b> | <b>20.135,69 EUR</b> |

### Sonderausstattung

| Code                           | Bezeichnung              | NP              | Abw. | % | VK                |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------|------|---|-------------------|
| 11609                          | Mica-Lackierung /        |                 |      |   |                   |
|                                | Mineraleffekt-Lackierung | 599,76*         |      |   | 77,49             |
| 2101                           | Sitz-Paket               | 1.700,51*       |      |   | 219,71            |
| <b>Summe Sonderausstattung</b> |                          | <b>2.300,27</b> |      |   | <b>297,20 EUR</b> |

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

| Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg                                                    | Rep.Kost<br>brutto | Anrechn. | Minderwert<br>brutto |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------------------|--------------------|
| 1. Seitenteil rechts, Radlauf zierleiste,<br>Lackierung zerkratzt, lackieren (Bild 14) | 106                | 49.12    | -52,07               |                    |
| 2. Innenraum, Mittelkonsole, Verkleidung<br>zerkratzt, erneuern (Bild 17)              | 80                 | 49.12    | -39,30               |                    |
| 3. Tür hinten rechts Einstieg Lackierung,<br>zerkratzt, smart repair (Bild 16)         | 125                | 100      | -125,00              |                    |
| 4. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt,<br>smart repair (Bild 15)                  | 125                | 100      | -125,00              |                    |
| 5. Heckdeckel Lackierung, zerkratzt, smart<br>repair (Bild 13)                         | 125                | 100      | -125,00              |                    |
| 6. Tür hinten links Einstieg Lackierung,<br>zerkratzt, smart repair (Bild 11, 12)      | 125                | 100      | -125,00              |                    |
| <b>Rep.Kosten insgesamt / Minderwert</b>                                               | <b>686</b>         |          |                      | <b>-591,37 EUR</b> |

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

#### Bezeichnung des Schadens

Frontspoiler, Kunststofflippe unterhalb  
verschrammt,  
Tür hinten links, Lackierung verschrammt,

Der Sachverständige  
Guido Kappel

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.  
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.