

Fahrzeug: SEAT Leon 2.0 TDI 110kW FR Plus DSG Sportstourer Kombi5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	ST -OA 0220	Fahrgestell-Nummer:	VSSZZZKLZNR036265
Vertrags-Nummer:	23948078	Erstzulassung:	02.03.2022
Internes KZ:	15013677	Kilometer-Stand:	146905
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

SEAT Leon 2.0 TDI 110kW FR Plus DSG Sportstourer Kombi 5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

Lackierung: Weiß Uni Polsterung: Stoff Anthrazit Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	30.050,42
--	------------------

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Anhängavorrichtung, schwenkbar	714,29
Businesspaket INFOTAIN	1.050,42
Connectivity Box im Ablagefach der Mittelkonsole inkl. Wireless Charger	0,00
Diebstahl-Warnanlage inkl. Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz	0,00
Gepäcktrennnetz	151,26
Lackfarbe Weiß	268,91
Licht-und-Sicht-Paket	193,28
Navigationssystem (vorbereitet für die Aktivierung des Dienstepakets SEAT CONNECT Online-Infotainmen	0,00
Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorne	436,97
Reserverad als Notrad	79,83
Stoff Anthrazit	0,00
Weiß Uni	0,00
Wireless Full Link Connectivity inkl. Android Auto und Apple CarPlay	0,00
Winterkompleträder 4Fleet	0,00
Winterkompleträder 4Fleet	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	32.945,38
--	------------------

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	39.205,00
--	------------------

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. MwSt.)	39.205,00
---	-----------

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	SEAT Leon 2.0 TDI 110kW FR Plus DSG Sportstourer Kombi5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1968
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	116
durchschn. Verbrauch/100 Km:	4,400	Tankinhalt:	45
Max. Km/h:	217	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,800
Leergewicht (kg):	1491	zul. Gewicht (kg):	2080

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 23948078
Amtliches Kennzeichen: ST -OA 0220
Übersicht erstellt am: 03.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SEAT Leon 2.0 TDI 110kW FR Plus DSG Sportstourer Kombi5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
08.06.2026	9059999049	Glasschaden	Windschutzscheibe Fahrerseite Steinschlag im Sichtfeld	Ja	Nein
28.05.2026	9059997839	Eigenverschulden	Parksensor vorne Fahrerseite defekt	Nein	Nein
09.12.2024	9059999051	Eigenverschulden	Stoßstange hinten Beifahrerseite Delle > 3 cm (mit Lackschaden)	Nein	Nein
13.02.2024	9059878712	Glasschaden	Windschutzscheibe Beifahrerseite Riss	Ja	Nein
23.09.2022	9059826227	Glasschaden	Windschutzscheibe Beifahrerseite Steinschlag	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 23948078
Amtliches Kennzeichen: ST -OA 0220
Übersicht erstellt am: 03.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SEAT Leon 2.0 TDI 110kW FR Plus DSG Sportstourer Kombi5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
21.04.2023	36990	Wartungszusatzumfänge
21.04.2023	36990	Inspektion und Wartung
21.04.2023	36990	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
08.01.2024	61183	Bremsflüssigkeitswechsel
08.01.2024	61183	Inspektion und Wartung
26.02.2024	68175	Wartungszusatzumfänge
03.03.2025	90321	Inspektion und Wartung
03.03.2025	90321	Wartungszusatzumfänge
07.10.2025	118580	Inspektion und Wartung
07.10.2025	118580	Bremsflüssigkeitswechsel
07.10.2025	118580	TÜV/AU (MwSt-frei)
07.10.2025	118580	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
07.10.2025	118580	Wartungszusatzumfänge
07.10.2025	118580	Getriebeölwechsel
07.10.2025	118580	Getriebeöl
10.07.2026	146888	Wartungszusatzumfänge
10.07.2026	146888	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	ST-OA 220
Berichtsnummer :	0000000930990-DE968		
Referenznummer:	31207666		

Fahrzeugdaten

Seat Leon Sportstourer (KL8)(03.2020->) FR Plus

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	VSSZZZKLZNR036265	Laufleistung abgelesen:	146905 km
Erstzulassung / Baujahr:	02.03.2022 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	10.07.2026 12:25 74177 Bad Friedrichshall
Fahrzeugart:		Aufbauart:	
Kraftstoff:	Diesel	Getriebe Art:	automatic
Navi.-Datenträger:		Hubraum / Leistung:	1968 ccm / 110 kW (150 PS)
Antriebsart:		Lackfarbe:	"Candy" Weiss
Lackart:		Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	10.2027 / 10.2027
Polster Art:		Serviceheft verfügbar:	
Farbe Innenausstattung:		Serviceheft gepflegt:	
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	- / -
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

	Sommerreifen	Aluminium
Reifenart / Felgentyp:		
2. Achse - links / Zust.		/// 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.		/// 5 mm
1. Achse - links / Zust.		/// 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.		/// 5 mm
Verkehrssicherheit:		

Serienausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 6 Lautsprecher • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Anti-Blockier-System (ABS) • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung • Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert • Bordcomputer • Doppeltonhorn • Einparkhilfe hinten • Elektron. Querdifferentialsperre (XDS) • Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (SEAT Drive Profile) • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent • Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung • Gepäckraumabdeckung / Rollo • Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG • Heckleuchten Voll-LED mit dynamischem Lichtband (Infinite Light) • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • Klimaanlage Climatronic 3-Zonen • Kombiinstrument digital (virtual cockpit) • Laderaumboden variabel und herausnehmbar • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar • Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten • Mobile Online Dienste Seat Connect • Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht | <ul style="list-style-type: none"> • Ablageetasche an Vordersitzlehnen • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) • Außenspiegel grau • Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert • Dachreling • Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) • Einstiegsleisten beleuchtet • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung • Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion • FR plus • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschw.-Begrenzer • Handschuhfach beleuchtet • Innenraumlicht-Paket LED • Karosserie: 5-türig • Kofferraumbeleuchtung • Kopf-Airbag-System • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar • Lenkrad (Sport / Leder) mit Multifunktion • LM-Felgen • Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI • Notrufsystem |
|--|--|

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion • Radioempfang digital (DAB+) • Reifenkontroll-Anzeige • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3) • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Scheinwerfer LED • SEAT Media-System Plus • Seitenairbag vorn mitte (Zentralairbag) • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) • Sitz vorn rechts höhenverstellbar • Sport-Fahrwerk • Start/Stop-Anlage • Steckdose (12V-Anschluß) vorn • Tagfahrlicht LED • Verzurrösen Koffer-/Laderaum • Wegfahrsperre (elektronisch) • Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Go (Start-Stop-Knopf) | <ul style="list-style-type: none"> • Pedale Aluminium-Design • Reifen-Reparaturset • Rußpartikelfilter • Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Schwellerverbreiterung • Seitenairbag • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzbezug / Polsterung: Stoff • Sport-Komfortsitze vorn • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Stoßfänger FR-Design • USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C) • Warnanlage für Sicherheitsgurt-System • Wärmeschutzverglasung |
|---|--|

Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Licht- und Sicht-Paket • Anhängerkupplung (Kugelkopf elektrisch schwenkbar) • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) • Reserverad als Notrad | <ul style="list-style-type: none"> • Business-Paket Infotain • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent • Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging) • Sonderlackierung Weiß |
|---|---|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:

Lackschichtendickenmessung:

Bestehender Unfallschaden: **Festgestellt**

Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung an der Karosserieaußenhaut unreparierte Unfallschäden festgestellt.

Hinweis:

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Nicht geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Nicht geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben mehrfach überzogen (24 Monate / 30.000 km) Wertminderung sowie Verlust der Herstellergarantie und jeglicher Kulanz möglich.

Schaden

	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Felge Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
2.	Tür Vorne - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
3.	Tür Hinten - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
4.	Tür Hinten - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
5.	Stoßfänger Hinten	Beschädigt	Siehe Kalkulation
	Karosserie innen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
6.	Dachhimmel	Verschmutzt	Reinigen
	Sonstiges		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art

- | |
|---|
| 7. Servicehistorie nicht
gepflegt -Wertminderung |
|---|

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair




1. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



2. Tür Vorne - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Tür Vorne - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Tür Vorne - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Tür Hinten - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Tür Hinten - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Tür Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Tür Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



5. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Siehe Kalkulation



5. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Siehe Kalkulation



5. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Siehe Kalkulation



5. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Siehe Kalkulation



5. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Siehe Kalkulation



5. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Siehe Kalkulation



5. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Siehe Kalkulation



5. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Siehe Kalkulation



6. Dachhimmel
Verschmutzt - Reinigen



6. Dachhimmel
Verschmutzt - Reinigen

