

DEKRA Automotive Solutions

Voertuig gegevens

Chassisnr.	WBA11DZ01 0FK75592	Inschrijvingsdatum	01-01-1900	Kleur	Onbekend
Merk	BMW	Kenteken	2CDD155	Km stand	135 713 km
Model	Serie 3 Touring				

Inspectie gegevens

Aankomstdatum	01-06-2026	Inspectienummer	7032496	Inspectiedatum	01-07-2026
Toewijzingsdatum	01-06-2026	Eigenaar	LIZY Belgique	Terminal	Parc Lizy



Accessoires






Verwijderbare items

Documentenlijst

Compressor / Hulpkit	✓
Vulling hulpkit	✓
Gevarendriehoek	✓
Veiligheidsvest	✓
Kofferafdekking	✓
Extra vloermat AR	✓
Extra vloermat AL	✓
Extra vloermat VR	✓
Extra vloermat VL	✓
Brandblusser	✓
Afneembare trekhaak	✓

Map voor autopapieren	✓
Handleiding	✓
Verbanddoos	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓









Banden

Uniroyal 225/45/18 Y All seasons 7.0 mm			Uniroyal 225/45/18 Y All seasons 7.0 mm	
Continental 255/40/18 Y All seasons 6.0 mm			Continental 255/40/18 Y All seasons 6.0 mm	


Type

1	Onderdeel	Interieur volledig	Reparatietijd	1,00	Kosten onderdelen	-
	Positie	-	Reparatiekosten	75,00€	Brutokosten	75,00€
	Type	Niet uitgevoerd	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
	Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
	Bewerking	Uit te voeren	Vast bedrag	-	Nettokosten	75,00€

DEKRA Automotive Solutions

2		Onderdeel	Vloerbekleding	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	-	Reparatiekosten	-	Brutokosten	68,00€
		Type	Verbrand	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	68,00€	Nettokosten	68,00€
3		Onderdeel	Bekleding stoelzitting gemengd	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Verbrand	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
		Echange					
4		Onderdeel	Speciale velg 18"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	225,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	225,00€	Nettokosten	225,00€
5		Onderdeel	Extra vloermat	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Verbrand	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
6		Onderdeel	Speciale velg 18"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	225,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	225,00€	Nettokosten	225,00€
7		Onderdeel	Achterklep-/kofferbakbekleding	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	-	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
8		Onderdeel	Bumper	Reparatietijd	1,00	Kosten onderdelen	-
		Positie	Achter	Reparatiekosten	75,00€	Brutokosten	228,00€
		Type	Deuk	Spuittijd	1,80	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	153,00€	Afschrijving	-
		Bewerking	Herstellen	Vast bedrag	-	Nettokosten	228,00€
9		Onderdeel	Spoiler	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Achter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	90,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	90,00€	Nettokosten	90,00€

DEKRA Automotive Solutions

10		Onderdeel	Speciale velg 18"	Reparatietijd	0,50	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksachter	Reparatiekosten	37,50€	Brutokosten	37,50€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Polijsten	Vast bedrag	37,50€	Nettokosten	37,50€
11		Onderdeel	Scherm	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Deuk	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
12		Onderdeel	Speciale velg 18"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	225,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	225,00€	Nettokosten	225,00€
13		Onderdeel	Bumper	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Voor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Hersteld	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-

Samenvatting inspectie

Brutoprijs	1.173,50€	Afschrijving	-	Nettoprijs	1.173,50€
------------	-----------	--------------	---	------------	-----------

Samenvatting van de arbeidskosten

	Urtarief	Tijd	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Plaatwerk	75,00€	2,50	187,50€	-	-	187,50€
Spuitswerk	85,00€	1,80	153,00€	-	-	153,00€
Materiaal	85,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€


Diversen

	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Diverse vergoedingen	0,00€	-	-	0,00€
Kosten onderdelen	0,00€	-	-	0,00€
Vast bedrag	833,00€	-	-	833,00€

Handtekeningen

Handtekening Receiver**Handtekening Expert****Handtekening Klant / bestuurder**

Ward Van Vugt



01-07-26 09:20