


datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación	30/03/2021	Color	Azul Clebes
Marca	PEUGEOT	Matrícula		Cuentakilómetros	135 909 km
Modelo	N 3008 Allure Pack BlueHDi 130 S&S 6 Vel. MAN	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	


Detalles de Inspección



Elemento extraíble

Kit rueda de repuesto completo	✓
Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓

Documento técnico

















Neumáticos




Daños externos

1		Elemento	Llantas especiales 18"	2		Elemento	Llantas especiales 18"
		Posición	Trasero Derecho			Posición	Delantero Derecho
		Daños	Abollado			Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-
3		Elemento	Paragolpes	4		Elemento	Spoiler
		Posición	Delantero			Posición	Delantero
		Daños	Rayadura			Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-

5		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Capó</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Capó	Posición	Delantero	Daños	Rayadura	Comentarios	-	6		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Parabrisas</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Parabrisas	Posición	Delantero	Daños	Abollado	Comentarios	-
Elemento	Capó																				
Posición	Delantero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Parabrisas																				
Posición	Delantero																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
7		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Puerta	Posición	Delantero Izquierdo	Daños	Abollado	Comentarios	-	8		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Paragolpes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Paragolpes	Posición	Trasero	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Puerta																				
Posición	Delantero Izquierdo																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
Elemento	Paragolpes																				
Posición	Trasero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
9		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Moldura parachoques cromada</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Roto</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Moldura parachoques cromada	Posición	Trasero	Daños	Roto	Comentarios	-	10		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Aleta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Aleta	Posición	Trasero Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Moldura parachoques cromada																				
Posición	Trasero																				
Daños	Roto																				
Comentarios	-																				
Elemento	Aleta																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
11		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Moldura de aleta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Moldura de aleta	Posición	Trasero Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-	12		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Puerta	Posición	Trasero Derecho	Daños	Abollado	Comentarios	-
Elemento	Moldura de aleta																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Puerta																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
13		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Moldura de puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Moldura de puerta	Posición	Trasero Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-	14		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Moldura cromada de puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Moldura cromada de puerta	Posición	Trasero Derecho	Daños	Abollado	Comentarios	-
Elemento	Moldura de puerta																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Moldura cromada de puerta																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
15		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Aleta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Aleta	Posición	Delantero Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-	16		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Moldura de aleta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Moldura de aleta	Posición	Delantero Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Aleta																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Moldura de aleta																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
17		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Descuento piezas adyacentes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>-</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Descuento piezas adyacentes	Posición	-	Daños	-	Comentarios	-	18		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Descuento piezas adyacentes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>-</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Descuento piezas adyacentes	Posición	-	Daños	-	Comentarios	-
Elemento	Descuento piezas adyacentes																				
Posición	-																				
Daños	-																				
Comentarios	-																				
Elemento	Descuento piezas adyacentes																				
Posición	-																				
Daños	-																				
Comentarios	-																				

Otros Daños

19		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Tiempo auxiliar</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>-</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Tiempo auxiliar	Posición	-	Daños	-	Comentarios	-
Elemento	Tiempo auxiliar									
Posición	-									
Daños	-									
Comentarios	-									

Comentarios

vehículo sucio
vehículo arrancado con pinzas