

EC Certificate of Conformity

046CC0126938



www.PS-Team.de

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

- 0.1. Make (Trade name of manufacturer): CUPRA
- 0.2. Type: KM
- Variant: CXDNFBX1
- Version: AD7CAD7G0064B1CAC
- Commercial name: FORMENTOR
- 0.2.1. Interpolation family's identifier: IP-MQ937WZ_A0_0862-VSS-1
- 0.2.3.1. ATCT family's identifier: AT-5Q0_0V_0258_000-VSS-1
- 0.2.3.2. PEMS family's identifier: 09-VSS-715W_KM_DNFB_AD7_A-000
- 0.2.3.3. Roadload family's identifier: RL-DQ381_7A_19_002-WVW-1
- 0.2.3.4. Roadload matrix family's identifier (if applicable):
- 0.2.3.5. Periodic regeneration family's identifier: PR-AU_00109_00_000-WVW-1
- 0.2.3.6. Evaporative test family's identifier: EV-A1_DGW_D_AYAAXX-WVW-1
- 0.2.3.7. Vehicle category: M1
- 0.4. Company name and address of manufacturer: SEAT, S.A.
Autovia A-2, Km. 585
ES-08760 Martorell
- 0.5.

0.6. Location and method of attachment of the statutory plates: On the right A-pillar, glued or bonded

Location of the vehicle identification number: In the engine compartment, right

0.10. Vehicle identification number: VSSZZZKMZNR077525
0.11. Date of manufacture of the vehicle: 2022-05-17

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*4008*11 issued on 2022-02-10 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2022-05-17

Martorell, 2022-05-17

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Robin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer Data

VSSZZZKMZNR077525



49. CO₂ emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. All power trains except pure electric vehicles (if applicable):

NEDC values	CO ₂ emissions			Fuel consumption [l/100 km]		
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L/[m ³]]	Others [L]
Urban conditions	219	----	----	9.6	----	----
Extra-urban conditions	150	----	----	6.5	----	----
Combined	175	----	----	7.7	----	----
Weighted, combined	----	----	----	----	----	----

Deviation factor (if applicable):

Verification factor (if applicable):

2. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption (weighted, combined): [Wh/km]

Electric range: [km]

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s):

3.1. General code of the eco-innovation(s):

3.2. Total CO₂ emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.1. NEDC savings (if applicable)

3.2.2. WLTP savings (if applicable)

Diesel / Petrol 1.96

LPG / NG [g/km] ----

Others [g/km] ----

4. All power trains, except pure electric vehicles (if applicable)

WLTP values	CO ₂ emissions			Fuel consumption: [l/100 km]		
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L/[m ³]]	Others [L]
Low	283	----	----	12.5	----	----
Medium	191	----	----	8.4	----	----
High	168	----	----	7.4	----	----
Extra High	189	----	----	8.4	----	----
Combined	195	----	----	8.6	----	----
Weighted, combined	----	----	----	----	----	----

5.1. Pure electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption [Wh/km]:

Electric range [km]:

Electric range city [km]:

Electric range city (EAER) [km]:

Electric range city (EAER city) [km]:

For special purpose vehicles:

Designation in accordance with Annex II, Section 5:

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2: +25 kg##NO

35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49:##245/40 R19 94W#8,0JX19 ET40

##245/40 R19 98Y#8,0JX19 ET40:##225/50 R18 95W M+S#8,0JX18 ET40:##245/45 R18 96

W M+S#8,0JX18 ET40:##

1.	Number of axles / wheels:	2 / 4
3.	Powered axles (number, position): Interconnection of powered axles:	2 Axle 1/2 cardan shaft
3.1.	Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated:	non-automated
4.	Wheelbase[mm]:	2679
4.1.	Axle spacing [mm]:	2679
5.	Length [mm]:	4450
6.	Width [mm]:	1839
7.	Height [mm]:	1528
13.	Mass in running order [kg]:	1626
13.2.	Actual mass of the vehicle [kg]:	1704
16.	Technically permissible maximum masses:	
16.1.	Technically permissible maximum laden mass [kg]:	2140
16.2.	Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:	1120 / 1070
16.4.	Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:	3940
18.	Technically permissible maximum towable mass in case of:	
18.1.	Drawbar trailer [kg]:	-----
18.3.	Centre-axle trailer [kg]:	1800
18.4.	Unbraked trailer [kg]:	750
19.	Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:	80
20.	Manufacturer of the engine:	Audi AG
21.	Engine code as marked on the engine:	DNF
22.	Working principle:	Positive ignition / 4 stroke
23.	Pure electric:	no
23.1.	Class of Hybrid (electric) vehicle:	-----
24.	Number and arrangement of cylinders:	4, in Line
25.	Engine capacity [cm³]:	1984
26.	Fuel:	petrol
26.1.	Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel:	mono fuel vehicle
26.2.	Type of dual fuel engine:	-----
27.	Maximum power	
27.1.	Maximum net power [kW at min ⁻¹] (internal combustion engine):	228.00 / 5450
27.2.	Maximum hourly output [kW] (electric motor):	-----
27.3.	Maximum net power [kW] (electric motor):	-----
27.4.	Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):	-----

28. Gearbox (type): automatic

28.1. Gear

28.1. Gearbox ratios:

28.1.2. Final drive ratio:

28.1.2. Total gear ratios:

29. Maximum speed [km/h]: 250

30. Axle(s) track (1./2.) [mm]: 1585 / 1559

35. Fitted tyre/wheel combination/energy/efficiency class of RRC/type category used for CO₂ determination:

Axle 1: 245/40 R19 94W / 8.0JX19 ET40 / C / C1

Axle 2: 245/40 R19 94W / 8.0JX19 ET40 / C / C1

36. Trailer brake connections: -----

38. Code for bodywork: AC

40. Colour of vehicle: BLUE

41. Number and configuration of doors: 5 / le. 2, ri. 2, ba. 1

42. Number of seating positions (including the driver): 5

42.1. Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary: ---

42.3. Number of wheelchair user accessible position: ---

46. Sound level

Stationary [dB(A) at min⁻¹]: 81.00 / 3750

Drive-by [dB(A)]: 70.00

47. Exhaust emission level: EURO 6 AP

47.1. Parameters for emission testing of Vind:

47.1.1. Test mass [kg]: 1783

47.1.2. Frontal area [m²]: -----

47.1.3. Road load coefficients

47.1.3.0. 10 [N] 47.1.3.1. 11 [N/(km/h)] 47.1.3.2. 12: [N/(km/h)²]

187.706537 0.115000 0.042494

47.2. Driving cycle:

47.2.1. Driving cycle class: 3b

47.2.2. Downscaling factor (f_{road}): -----

47.2.3. Capped speed: no

48. Exhaust emissions: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Test procedure: Type 1 (NEDC average values, WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI)

Petrol / Diesel LPG/CNG Other

CO 398.3 36.3 30.6 11.9

THC

NMHC

NO_x

THC + NO_x

NH₃

Particles 0.2100 0.18E11

Particles #

2.2. Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel LPG/CNG Other

CO

THC

NMHC

CH₄

NO_x

NH₃

Particles

Particles #

48.1. Smoke corrected absorption coefficient [m⁻¹]:

48.2. Declared maximum RDE values (if Complete RDE trip: Urban RDE trip:

NO_x [mg/km] 60.0 6.00 E11 60.0 6.00 E11

Particles (number) with exponent (#/km)



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

27.06.2022	7593	ARG00044	2	9	2	228/5450	1	250
M1	AC		10			4450	13	1839
VSSZZZKMZNR077525	5		20			1528	6	-1626
CUPRA			12			80	Q	-
KM			13			195	F1	2140
CXDNFBX1			21			1120	7.2	1070
AD7CAD7GC0064BII CAC			21			1120	8.2	1070
			21			81	0.2	3750
FORMENTOR			21			1800	0.2	750
SEAT (E)			51			245/40 R19 94W	5	52
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			52			245/40 R19 94W		
Kombi limousine			63			-		
715/2007*2018/1832AP			R			Blau	11	5
EURO6:WLTP:AP:PI/CI: M. N1			K			e9*2007/46*4008*11		
Benzin			G			10.02.2022	17	K ⁶ GJ879675
0001	36AP	1984	21					
7.2/8.2:+25 b.Anhängebetrieb*0.1:2000 bis 8% Steig *techn.z								
ul.Ges.Masse d.Zugkombination:3940kg*ww.AHK lt.EGTG*								

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Heckklappe, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 14 : Heckklappe, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 15 : Leseleuchte, flackert



Bild 16 : Felge (Glanzgedreht) hinten rechts, verschrammt



Bild 17 : Felge (Glanzgedreht) hinten rechts, verschrammt

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber: Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung: 26.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 123 µm bis 169 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	27.06.2022	Letzte Zulassung	27.06.2022
Hersteller	CUPRA	Marke	CUPRA
Typ / Verkaufsbez.	Formentor VZ 2.0 TSI 4Drive DSG	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZKMZNR077525	HSN / TSN	7593 / ARG
Schlüssel-Nr.	40640030	Km-Stand abgelesen	35550
Nächste HU §29 StVZO	08 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	228
Hubraum (ccm)	1984	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Allrad	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Blau / Q4, LQ5C
Polster / Farbe	Leder / Blau		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S / O	2 mm
rechts	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S / O	2 mm
2 links	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S / O	3 mm
rechts	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S / O	3 mm
Notrad				

S/ Sommer; /O Original;


Serienausstattung

Serie: Abgasanlage mit Klappenauspuff, Ablagefach in den Türen, Airbag: Airbags (7), Allradantrieb 4Drive, Automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h (DSG), Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, Bremslicht, drittes, CUPRA Drive Profile, Climatronic mit 3-Zonen-Temperaturregelung, Dachhimmel in Schwarz, Dachreling in Glossy Black, Differenzialsperre, elektronisch (XDS) für Vorderachse, Doppeltonsignalhorn, Drehzahlmesser, Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte, vorne und hinten, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrwerk: Adaptive Fahrwerksregelung DCC, Fensterheber elektrisch, mit Einklemmschutz und One-Touch-Funktion, Fernentriegelung zum Umklappen der Rücksitzbanklehne im Kofferraum, Fernlichtassistent, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG), Handschuhfach, beleuchtet, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibewischer, Kessy Advanced und Keyless GO, Kopfstützen, 2 vorn, 3 hinten, Leisten an den Seitenfenstern (außen) in Glossy Black, Lenkrad: CUPRA Supersportmultifunktionslenkrad, Leseleuchten vorne und hinten, Mittelarmlehne hinten mit Durchlademöglichkeit, Mittelarmlehne vorne, Müdigkeitserkennung, Navigation: Navigationssystem 12", Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Paket: Fahrassistent-Paket XL für Navigationssystem, Paket: Licht- und Sicht, Paket: Voll-LED-Paket, Parklenkassistent, Radio: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: 7 Lautsprecher, Radiozubehör: Bluetooth-Schnittstelle, Radiozubehör: CUPRA CONNECT, Radiozubehör: USB-C-Schnittstelle 2 vorne / 2 hinten (Ladefunktion), Reifenkontrollanzeige, Räder: Leichtmetallräder "Exclusive I" in Schwarz/Silber, glanzgedreht, Räder: Reserverad als Notrad, Rückfahrkamera, Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt, Servotronic, Sitze: Beifahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: CUPRA Sportschalensitze vorne in "Sharp Textil", Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, in der 2. Sitzreihe links und rechts, Sitze: Kopfstützen, 3 hinten, Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Smart Ambient Light, Sonnenblende auf Fahrer und Beifahrerseite mit Make-up Spiegel und Beleuchtung, Spurhalteassistent, Steckdose: 12-V-Steckdose vorne, 230-V-Steckdose im Kofferraum, Türeinstiegsleisten beleuchtet, vorne, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion, Variabler Gepäckraumboden, Verzurrösen im Gepäckraum, Virtual Cockpit, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 5.900 km oder 16 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Leseleuchte, flackert, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
2. Felge (Glanzgedreht) hinten rechts, verschrammt, erneuern (Bild 16, 17)
3. Heckklappe, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 13, 14)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Heckschürze hinten unten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
Tür vorne links Türkante, zerkratzt, Gebrauchsspur
Lenkrad, zerkratzt, Gebrauchsspur