

## Fahrzeugbeschreibung

**Fahrzeug:** SEAT Leon 2.0 TDI 85kW Style Sportstourer Kombi5-türig 1968 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	D -K 1136	Fahrgestell-Nummer:	VSSZZZKLXRR005383
Vertrags-Nummer:	28179081	Erstzulassung:	04.09.2023
Internes KZ:	15046063	Kilometer-Stand:	178623
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

**Ausstattung:**

**SEAT Leon 2.0 TDI 85kW Style Sportstourer Kombi 5-türig 1968 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell**

Lackierung: Weiß Uni	Polsterung: Stoff Anthrazit	Telefontyp:
----------------------	-----------------------------	-------------

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 24.907,56**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Fahrassistenz-Paket M für Navigationssystem	243,70
Gepäcktrennnetz	155,46
Lackfarbe Weiß	277,31
Modellbezeichnungsentfall am Heck	0,00
Navigationssystem (vorbereitet für die Aktivierung des Dienstpakets SEAT CONNECT Online-Infotainment)	651,26
Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorne	445,38
Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt	243,70
Stoff Anthrazit	0,00
Virtual Cockpit	394,96
Weiß Uni	0,00
Winter-Paket	361,34
Beschriftung "Klüh Security GmbH"	0,00
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

Beschriftung "Klüh Security GmbH"	0,00
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 27.680,67**

**Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 32.940,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis\* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 32.940,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

\*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

Fahrzeug:	SEAT Leon 2.0 TDI 85kW Style Sportstourer Kombi5-türig 1968 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	85 / 115	Hubraum:	1968
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	121
durchschn. Verbrauch/100 Km:	4,600	Tankinhalt:	45
Max. Km/h:	200	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	10,50
Leergewicht (kg):	1452	zul. Gewicht (kg):	2030

\* Angaben ohne Gewähr

24800

## Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 28179081

Amtliches Kennzeichen: D -K 1136

Übersicht erstellt am: 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**SEAT Leon 2.0 TDI 85kW Style Sportstourer Kombi5-türig 1968 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
06.05.2025	9059949739	Fremdverschulden	Frontschaden	Ja	Ja

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

## Wartungsreport

**Vertrags-Nummer:** 28179081  
**Amtliches Kennzeichen:** D -K 1136  
**Übersicht erstellt am:** 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**SEAT Leon 2.0 TDI 85kW Style Sportstourer Kombi5-türig 1968 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

---

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
20.02.2024	33611	Inspektion und Wartung
16.10.2024	61591	Inspektion und Wartung
22.01.2025	94445	Inspektion und Wartung
04.11.2025	127689	Bremsflüssigkeitswechsel
04.11.2025	127689	Inspektion und Wartung
27.03.2026	158843	Inspektion und Wartung

---

**Wartungsreport zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer



## Zustandsbericht

<b>Kunde :</b>	<b>Allane SE HCBE</b>	<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>D-K 1136</b>
<b>Berichtsnummer :</b>	<b>0000000925133-DE968</b>		
<b>Referenznummer:</b>	<b>31199310</b>		

### Fahrzeugdaten

#### Seat Leon Sportstourer (KL8)(03.2020->) Style

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>VSSZZZKLXRR005383</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>178623 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>04.09.2023 / 2023</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>15.06.2026 08:48 06118 Halle (Saale)</b>
Fahrzeugart:	<b>PKW</b>	Aufbauart:	<b>Kombi</b>
Kraftstoff:	<b>Diesel</b>	Getriebe Art:	<b>Schaltgetriebe</b>
Navi.-Datenträger:	<b>Festplattenlaufwerk</b>	Hubraum / Leistung:	<b>1968 ccm / 85 kW (116 PS)</b>
Antriebsart:	<b>Frontantrieb</b>	Lackfarbe:	<b>"Candy" Weiss</b>
Lackart:	<b>Uni (2 Schicht)</b>	Türen / Sitzplätze:	<b>5 / 5</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Nächste HU / AU:	<b>09.2026 / 09.2026</b>
Polster Art:	<b>Stoff</b>	Serviceheft verfügbar:	<b>Digital</b>
Farbe Innenausstattung:	<b>Grau</b>	Serviceheft gepflegt:	<b>Nein</b>
Raucherfahrzeug:	<b>Ja</b>	Letzter Service km / am:	<b>158843 / 25.03.2026</b>
Fahrzeug fahrbereit:	<b>Ja</b>	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	<b>2 - Gut</b>	Unterlagen:	<b>ZB I (Fzg.Schein)</b>
		Zustand innen:	<b>2 - Gut</b>

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	<b>Winterreifen</b>	<b>Aluminium</b>
2. Achse - links / Zust.		<b>/// 5 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.		<b>/// 5 mm</b>
1. Achse - links / Zust.		<b>/// 3 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.		<b>/// 3 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Nicht verkehrssicher</b>	

Unmontierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	<b>Sommerreifen</b>	<b>Aluminium original</b>
1. Achse - links / Zust.	-	<b>-/-/- 5 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	-	<b>-/-/- 5 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	-	<b>-/-/- 5 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	-	<b>-/-/- 5 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
<b>Probefahrt:</b>	<b>Eingeschränkt durchgeführt</b> Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
<b>Unterbodenprüfung:</b>	<b>Nicht möglich</b> Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
<b>Laufleistung plausibel:</b>	<b>Nicht prüfbar</b> Nicht prüfbar
<b>Hinweis:</b>	
<b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b>	

Unfallschadenprüfung	
<b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b>	
<b>Lackschichtendickenmessung:</b>	
<b>Bestehender Unfallschaden:</b>	<b>Nicht festgestellt</b> Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
<b>Hinweis:</b>	

## Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✗	<b>Lichtanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✗
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht geprüft	/	<b>Sitzheizung:</b>	Nicht geprüft	/
<b>Bremsanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✗	<b>Motorlauf:</b>	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
<b>Klimaanlage:</b>	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht geprüft
<b>Sitzheizung:</b>	Nicht geprüft
<b>Bremsanlage:</b>	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
<b>Motorlauf:</b>	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
<b>Hinweis:</b>	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben mehrfach überzogen (24 Monate / 30.000 km) Wertminderung sowie Verlust der Herstellergarantie und jeglicher Kulanz möglich.

Schaden			
	<b>Karosserie außen</b>		
	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>	<b>Rep.-Art</b>
1.	Schweller - Rechts	Kratzer	Smart Repair
2.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Smart Repair
3.	Felge Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
4.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer	Lackieren
5.	Stoßfänger Vorne	Steinschlag	Lackieren
	<b>Sonstiges</b>		
	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>	<b>Rep.-Art</b>
6.	Fußmatte Fahrer	Loch	Erneuern
7.	Servicehistorie nicht gepflegt - Wertminderung		
8.	Fahrzeug außen	Beklebt	Entkleben / Reinigen

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

**Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.**



## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Schweller - Rechts  
Kratzer - Smart Repair



1. Schweller - Rechts  
Kratzer - Smart Repair



2. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Smart Repair



2. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Smart Repair



3. Felge Vorne - Links  
Kratzer - Smart Repair



4. Tür Vorne - Rechts  
Kratzer - Lackieren



4. Tür Vorne - Rechts  
Kratzer - Lackieren



5. Stoßfänger Vorne  
Steinschlag - Lackieren



5. Stoßfänger Vorne  
Steinschlag - Lackieren



6. Fußmatte Fahrer  
Loch - Erneuern