

DEKRA Automotive Solutions

datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación 23/05/2022	Color	BLANCO POLAR WHITE
Marca	CITROEN	Matrícula	Cuentakilómetros	123 182 km
Modelo	C3 Aircross BlueHDi 110 S&S 6v Feel Pack (Solo stock)	Condition of the car	Desconocido	
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	
Comentarios				

Detalles de Inspección

Parque




Elemento extraíble





Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓
Compresor kit reparar pinchazos	✗

Documento técnico










Neumáticos




Daños externos

1		Elemento	Compresor kit reparar pinchazos	5		Elemento	Paragolpes
		Posición	-			Posición	Delantero
		Daños	Falta			Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-
6		Elemento	Spoiler	7		Elemento	Llanta de aleación
		Posición	Delantero			Posición	Delantero Derecho
		Daños	Rayadura			Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-

DEKRA Automotive Solutions


8		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Llanta de aleación</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Llanta de aleación	Posición	Trasero Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-	9		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Spoiler</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Spoiler	Posición	Trasero	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Llanta de aleación																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Spoiler																				
Posición	Trasero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
10		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Paragolpes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Paragolpes	Posición	Trasero	Daños	Abollado	Comentarios	-	11		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Varilla de antena</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Superior</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Falta</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Varilla de antena	Posición	Superior	Daños	Falta	Comentarios	-
Elemento	Paragolpes																				
Posición	Trasero																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
Elemento	Varilla de antena																				
Posición	Superior																				
Daños	Falta																				
Comentarios	-																				
12		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Puerta	Posición	Trasero Izquierdo	Daños	Rayadura	Comentarios	-	13		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Puerta	Posición	Delantero Izquierdo	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Puerta																				
Posición	Trasero Izquierdo																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Puerta																				
Posición	Delantero Izquierdo																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
14		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Aleta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Aleta	Posición	Delantero Izquierdo	Daños	Abollado	Comentarios	-	15		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Llanta de aleación</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Llanta de aleación	Posición	Delantero Izquierdo	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Aleta																				
Posición	Delantero Izquierdo																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
Elemento	Llanta de aleación																				
Posición	Delantero Izquierdo																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
16		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Descuento piezas adyacentes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>-</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Descuento piezas adyacentes	Posición	-	Daños	-	Comentarios	-											
Elemento	Descuento piezas adyacentes																				
Posición	-																				
Daños	-																				
Comentarios	-																				

Daños internos

2		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Limpieza interior</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>No realizado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Limpieza interior	Posición	-	Daños	No realizado	Comentarios	-											
Elemento	Limpieza interior																				
Posición	-																				
Daños	No realizado																				
Comentarios	-																				
3		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>2ª llave</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Falta</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	2ª llave	Posición	-	Daños	Falta	Comentarios	-	4		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Otros interiores</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Interior</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>No conforme</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>Testigo averia</td></tr> </table>	Elemento	Otros interiores	Posición	Interior	Daños	No conforme	Comentarios	Testigo averia
Elemento	2ª llave																				
Posición	-																				
Daños	Falta																				
Comentarios	-																				
Elemento	Otros interiores																				
Posición	Interior																				
Daños	No conforme																				
Comentarios	Testigo averia																				

Otros Daños

DEKRA Automotive Solutions

17		Elemento	Tiempo auxiliar
		Posición	-
		Daños	-
		Comentarios	-

Comentarios

Testio averia