

MG

MG 3 (02.2024->) 1.5 HYBRID+ 143 KW STANDARD HYBRID 143 KW (MOTOR 1,5 LTR. - 75 KW) 5-TÜRIG

VIN: LSJWP4394SZ126978



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
	24/03/2025	17442 km
Farbe	Jahr	Polster
-	2024	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
5	5	-
Karosserietyp	Hubraum	Getriebe
Schrägheck	1490 cc	Automatisch
Motortyp	Kraftstoff	Anzahl Gänge
Hybrid	Benzin	3
Antriebsstrang	Max. Leistung	
Vorderradantrieb (FWD)	143 KW	

Bewertungsdetails

Bewertungsort

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Dach / -	Delle	Akzeptabel
002	Stoßfänger / Hinten	Delle	Reparieren
    			
003	Tür / Hinten Links	Kratzer	Smart Repair

				
004	Tür / Vorne Links		Delle	Reparieren
				
005	Türgriff Außen / Vorne Links		Kratzer	Lackieren
				
006	Stoßfänger / Vorne		Kratzer	Lackieren
				
007	Spoiler / Vorne		Kratzer	Ersetzen
				
008	Felge / Vorne Rechts Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 16 " / Oberfläche : Glanzgedreht		Kratzer	Ersetzen
				
009	Reifen / Vorne Rechts Geschwindigkeitsindex : H / Traglastindex : 87 / Reifenmarke : KUMHO / Breite : 195 mm / Pannenschutz : Keine / Höhe : 55 / Felgen-/Reifendurchmesser : 16 " / Saison : Sommer		Riss	Ersetzen



010 Außenspiegelkappe / Rechts

Kratzer

Lackieren



011 Tür / Vorne Rechts

Kratzer

Akzeptabel

012 Türgriff Außen / Hinten Rechts

Kratzer

Akzeptabel

013 Kotflügel / Hinten Rechts

Schlecht Repariert

Reparieren



Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ Bordmappe | ☐ Ersatzrad | ☒ Füllflasche Nothilfe |
| ☒ Hutablage | ☐ In-Car-Werkzeuge | ☒ Kompressor Nothilfe |
| ☐ Laderaumabdeckung | ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2) | ☐ Pannenset |
| ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3) | ☐ Serviceheft | ☐ Wagenheber |

Hauptreifensatz

Vorne Links	KUMHO	195 / 55 / 16 / Sommer	5 mm
Vorne Rechts	KUMHO	195 / 55 / 16 / Sommer	5 mm
Hinten Links	KUMHO	195 / 55 / 16 / Sommer	5 mm

Kommentar

Kotflügel HR, Tür HR und Kotflügel VR

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Spare Tyre



Vin




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden



Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle



Tür / Hinten Links / Kratzer




Tür / Hinten Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Türgriff Außen / Vorne Links / Kratzer



Türgriff Außen / Vorne Links / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Spoiler / Vorne / Kratzer



Spoiler / Vorne / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Reifen / Vorne Rechts / Riss



Reifen / Vorne Rechts / Riss



Außenspiegelkappe / Rechts / Kratzer



Außenspiegelkappe / Rechts / Kratzer



Kotflügel / Hinten Rechts / Schlecht Repariert



Kotflügel / Hinten Rechts / Schlecht Repariert



Kotflügel / Hinten Rechts / Schlecht Repariert