

MG

MG 3 (02.2024->) 1.5 HYBRID+ 143 KW STANDARD HYBRID 143 KW (MOTOR 1,5 LTR. - 75 KW) 5-TÜRIG

VIN: LSJWP4U99SZ072012



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
	05/03/2025	23248 km
Farbe	Jahr	Polster
-	2024	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
5	5	-
Karosserietyp	Hubraum	Getriebe
Berline à Hayon	1490 cc	Automatique
Motortyp	Kraftstoff	Anzahl Gänge
Hybride	Essence	3
Antriebsstrang	Max. Leistung	
Avant (FWD)	143 KW	

Bewertungsdetails

Bewertungsort

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Felge / Vorne Rechts	Kratzer	Ersetzen
			
002	Felge / Hinten Rechts	Kratzer	Akzeptabel
			
003	Felge / Vorne Links	Kratzer	Ersetzen



004

Stoßfänger / Hinten

Delle

Reparieren



005

Kotflügel / Vorne Rechts

Delle

Reparieren




006

Stoßfänger / Vorne

Gebrochen

Ersetzen



007

Spoiler / Vorne

Gebrochen

Ersetzen



008

Außenspiegelkappe / Links

Kratzer

Lackieren



009

Serviceheft / -

Fehlt

Ersetzen

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☐ Bordmappe
- ☒ Hutablage
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Pannenset
- ☒ Ersatzrad
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Serviceheft
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	KUMHO	195 / 55 / 16 / Sommer	5 mm
Vorne Rechts	KUMHO	195 / 55 / 16 / Sommer	5 mm
Hinten Links	KUMHO	195 / 55 / 16 / Sommer	6 mm
Hinten Rechts	KUMHO	195 / 55 / 16 / Sommer	6 mm

Kommentar

Bilder



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Odomètre



Navigation



Spare Tyre



Vin



Autre



Autre



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Spoiler / Vorne / Gebrochen



Spoiler / Vorne / Gebrochen



Spoiler / Vorne / Gebrochen



Spoiler / Vorne / Gebrochen



Außenspiegelkappe / Links / Kratzer



Außenspiegelkappe / Links / Kratzer