

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002258873
Besichtigt am:	06.01.2026 08:28
Berichts-Nr:	9777916
FIN:	VSSZZZKM0RR054603

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Cupra
Modell:	Formentor
HSN / TSN:	7593 / ARF
Erstzulassungsdatum:	29.01.2024
Laufleistung:	13.738 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Magnetic Tech"
Farbe Dach:	"Magnetic Tech"
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.984 ccm
Leistung:	180 kW (245 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz - Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

19"-Leichtmetallräder "Exclusive" 38/5, bearbeitet, in "Sport"-Schwarz und Kupfer	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
4 Zyl. Ottomotor 2,0L Aggr. 06Q.B 888evo4	Einton-Signalhorn
4-Zyl.-Ottomotor 2,0 l/180 kW TFSI, homogen, Grundmotor: T2H/T2G/TX5/TX6/ T0I/T3Q/TX9/T3J, TSI	Embleme
7-Gang-Automatikgetriebe "A7"	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Abgasendrohr hinten (Standard)	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Abgaskonzept, EU6 AP	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Abwicklung Serie	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FF-
Adaptive Fahrwerksregelung mit kontinuierlicher Bedienung	Federbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fernlichtassistent
Ambientelicht Ausführung 2	Fertigungsablauf Standard
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Feststellbremse
Auspark- und Spurwechselassistent und Ausstiegswarner	Formteilhimmel ungeteilt
Außen-Sound Standard	FPK-Medium
Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Frontantrieb
Außenspiegelgehäuse lackiert	Fußhebelwerk
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
Batterie 420A (70Ah)	Gepäckraumklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Bordliteratur in Deutsch	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Bordwerkzeug und Wagenheber	Heckspoiler
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
Chrom-Paket	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Kältemittel R1234yf
Dachreling, schwarz	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dämpfung hinten, Sportausführung	Keine Aktionsausführung
Dämpfung vorn	Kennzeichenträger vorn (groß)
Datenträger für EU, integriert	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Dekor-Einlagen	Klimakomfortscheibe
Dekor-Einlagen für Konsole	Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)
Differenzialsperre vorn	Kopfstütze für Vordersitz
Digitaler Radioempfang	Kopfstützen hinten (3 Stück)
Drehstromgenerator 140 A	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Drei.-Automatikgurte vorn	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Dreip.-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	

Lautsprecher, vorn und hinten	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Sonderspezifikationen
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Steckdose
Leichtmetallräder 8J x 19	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Trennwand
Linkslenker	Ohne Überföhrungsausrüstung
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mit Multifunktionskamera	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mittelarmlehne vorn	Ohne Zusatz-/Standheizung
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne zusätzliche Bereifung
MPV Formentor	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Müdigkeitserkennung	Optionsinfotainment (MIB3) (Ausführung2)
Navigationsgerät-High	Pan-European-eCall
Nebelscheinwerfer	Parklenkassistent
Nebelschlussleuchte	Platzsparendes Notrad, Radial-Bauweise (5-Loch)
Nicht Heissland	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Nichtraucherausführung	Radstand
Ohne 2. Batterie	Rechtsverkehr
Ohne alternativ-Antriebssystem	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Anhängervorrichtung	Reifen 245/40 R19 94W
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Reifendruckkontrolle
Ohne Car2X	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Scheibenbremsen hinten
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Scheibenbremsen vorn
Ohne Feuerlöscher	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Fußmatten	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung
Ohne Head-Up Display	Schublade unter dem rechten Vordersitz
Ohne Individualeinbau	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
Ohne Kompensor	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Ladekabel	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic) mit Lenkhubeinschränkung
Ohne Mode3 Ladekabel	Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen	Sitzbezüge in Stoff
Ohne Schalthebelknopf/-Griff	Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige	

Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf
Sonnenblende und B-Säule

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sportausstattung Formentor VZ

Sportsitze vorn

Sprachsteuerung

Spurhalteassistent

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start/Stop-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Sport

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- u. Leaving-
home Funktion automatisch

Telefonvorbereitung für Handy

Tür und Seitenverkleidung Teilleder

Typprüfland Deutschland

Typzeichen und Firmenemblem

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variables Ladebodenkonzept

Variante Grundausstattung

Vier-Lenkerachse

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Werksinterne Steuerung Selbstabholer

Winterpaket: Sitzheizung vorn

Wireless RSE "App"

Zierleisten schwarz

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Pannenbergung zulässig:** Ja**Pannenbergung verkehrssicher:** Ja**Notrad vorhanden:** Ja**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Wagenheber vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
2	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
3	Belüftungsdüse hinten mitte	Beschädigt	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 6.000,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 6.000,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	190,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	190,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKM0RR054603

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Schnee/Eis, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts




Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür hinten links




Lackstärke Seitenwand hinten
links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten





Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

2 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung



3 - Belüftungsdüse hinten mitte - Beschädigt - Ersetzen

