

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002370590
Besichtigt am: 20.03.2026 13:55
Berichts-Nr: 10268717
FIN: WVGZZZ5N2PW514568



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / CIR
Erstzulassungsdatum:	28.02.2023
Laufleistung:	57.758 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Uranograu
Farbe Dach:	Uranograu
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Anthrazit - Titanschwarz/Titanschwarz/ Schwarz/Storm Grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum
 2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten
 2 USB-C-Schnittstellen vorn
 3 Kopfstützen hinten
 4 AirStop®-Ganzjahresreifen 215/65 R 17
 4 Leichtmetallräder "Tulsa" 7 J x 17 in Dark Graphite, Oberfläche glanzgedreht
 4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D
 4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI, 110 kW
 6-Gang-Schaltgetriebe
 8 Lautsprecher
 Abdeckungen für Leichtmetallräder
 Abgasendrohr hinten (Standard)
 Abgasnorm EU6 AP
 Ablagefach am Dachhimmel
 Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite
 Aktivkohlebehälter (EVAP)
 App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto
 Außen-Sound Standard
 Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch
 Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, Umfeldbeleuchtung, Beifahrerspiegelabsenkung
 Außenspiegel rechts, konvex
 Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe
 Automatische Distanzregelung ACC mit Geschwindigkeitsbegrenzer
 Batterie 380A (59Ah) EFB+
 Batterie/Generator Kapazität Standard
 Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
 Beifahrersitzlehne komplett umklappbar
 Betriebserlaubnis Nachtrag
 Betriebsspannung 12 V
 Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)
 Bordwerkzeug
 Dachhimmel
 Dachreling schwarz
 Dämpfung hinten,Basis 1
 Dämpfung vorn
 Dekoreinlagen "Weave" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn
 Digitaler Radioempfang DAB+
 Diversity-Antenne für FM-Empfang
 Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A
 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
 Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
 Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
 Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
 Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
 Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
 Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
 Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
 Fahrzeugklassen-Differenzierung -550-
 Fahrzeugrückkauf
 Federbereich 09 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
 Fernentriegelung für Rücksitzlehne
 Fernlichtassistent "Light Assist"
 Fertigungsablauf Wolfsburg
 Frontantrieb
 Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschdämmend
 Fußgängererkennung
 Fußhebelwerk "Standard"
 Gepäckraumboden
 Gepäckraumleuchte
 Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
 Innenspiegel automatisch abblendend
 ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
 Kältemittel R1234yf
 Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
 Keine Aktionsausführung
 Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik
 Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
 Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
 Komfortausstattung
 Komfortsitze vorn
 Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
 Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
 KSK M 06

Kurzheck	Ohne Nebelscheinwerfer
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
LED-Scheinwerfer	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Lendenwirbelstützen vorn	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Sprachsteuerung
Leuchtwertenregulierung	Ohne Spurwechselassistent
Linkslenker	Ohne Trennwand
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
MIB3 Steuerung	Ohne Überführungsausrüstung
Mittelarmlehne vorn	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Müdigkeitserkennung	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Multifunktionskamera	Ohne Zusatz-/Standheizung
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar	Ohne zusätzliche Bereifung
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Nebelschlussleuchte	Radio
Nicht Heissland	Radschrauben Standard
Normal-Lackierung	Radstand
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Raucherausführung
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Rechtsverkehr
Ohne 2. Batterie	Regensensor
Ohne alternativ-Antriebssystem	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Alu/Chrom-Paket	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Anhängervorrichtung	Reifenkontrollanzeige
Ohne Aufkleber und Embleme	Rückleuchten
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrlilfe/ Komfort- fahrhilfe	Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Schaltgetriebe MQ 281
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Schalthebelknopf in Leder
Ohne Dynamic Drive Control	Scheibenbremsen hinten
Ohne ECO-Funktion	Scheibenbremsen vorn
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Schubladen unter den Vordersitzen
Ohne Feuerlöscher	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Head-Up Display	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne Heckspoiler	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheinstellbar
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Life"
ohne Kennzeichenträger	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Ladekabel	Stabilisator hinten
Ohne Mode3 Ladekabel	

Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz
Telefonschnittstelle
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
Typprüfland Deutschland
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Winterpaket
Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln
Zierleisten schwarz

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	4,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	4,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	4,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
2	Spiegelkappe Aussenspiegel rechts (Oberhalb)	Gebrochen	Ersetzen und lackieren
3	Stoßfänger vorne rechts	Kratzer	Smart Repair
4	Stoßfänger vorne links	Kratzer	Smart Repair
5	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
6	Radkastenverkleidung vorne rechts	Kratzer	Ersetzen
7	Bremsbeläge hinten	Korrosion	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
8	Innenraum	Chemische Verunreinigung	Chemische Reinigung
9	Stoßfängerverkleidung vorne	Kratzer	Ersetzen
10	Stoßfängerverkleidung vorne	Kratzer	Ersetzen
11	Aussenspiegel Blinker rechts	Gebrochen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5N2PW514568

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten




Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN**


1 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern




2 - Spiegelkappe Aussenspiegel rechts (Oberhalb) - Gebrochen - Ersetzen und lackieren



3 - Stoßfänger vorne rechts - Kratzer - Smart Repair



4 - Stoßfänger vorne links - Kratzer - Smart Repair



5 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair





6 - Radkastenverkleidung vorne rechts - Kratzer - Ersetzen




7 - Bremsbeläge hinten - Korrosion - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich




8 - Innenraum - Chemische Verunreinigung - Chemische Reinigung



9 - Stoßfängerverkleidung vorne - Kratzer - Ersetzen



10 - Stoßfängerverkleidung vorne - Kratzer - Ersetzen



11 - Aussenspiegel Blinker rechts - Gebrochen - Ersetzen

