



## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

Fahrzeug:	VOLKSWAGEN Tiguan 1.5 TSI OPF DSG URBAN SPORT Sports Utility Vehicle5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1498
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	158
durchschn. Verbrauch/100 Km:	7,0000	Tankinhalt:	58
Max. Km/h:	202	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,200
Leergewicht (kg):	1536	zul. Gewicht (kg):	2000

\* Angaben ohne Gewähr

24800

**Unfall-/Schadenspiegel**

**Vertrags-Nummer:** 81357079  
**Amtliches Kennzeichen:** F -W 3152  
**Übersicht erstellt am:** 18.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**VOLKSWAGEN Tiguan 1.5 TSI OPF DSG URBAN SPORT Sports Utility Vehicle5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 7-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
20.01.2025	9059918533	Glasschaden	Windschutzscheibe Beifahrerseite Riss	Ja	Nein

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

**Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 81357079  
Amtliches Kennzeichen: F -W 3152  
Übersicht erstellt am: 18.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**VOLKSWAGEN Tiguan 1.5 TSI OPF DSG URBAN SPORT Sports Utility Vehicle5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 7-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

---

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
05.03.2024	31760	Wartungszusatzumfänge
05.03.2024	31760	Inspektion und Wartung
23.12.2024	62923	Inspektion und Wartung
23.12.2024	62923	Wartungszusatzumfänge
30.07.2025	92540	Inspektion und Wartung
30.07.2025	92540	Wartungszusatzumfänge
30.07.2025	92540	Bremsflüssigkeitswechsel
30.07.2025	92540	Bremsflüssigkeitswechsel
30.07.2025	92540	Inspektion und Wartung
30.07.2025	92540	Wartungszusatzumfänge
05.08.2025	92540	Bremsflüssigkeitswechsel
05.08.2025	92540	Inspektion und Wartung
27.03.2026	124339	Inspektion und Wartung
27.03.2026	124339	Wartungszusatzumfänge
27.03.2026	124339	Wartungszusatzumfänge
27.03.2026	124339	Getriebeöl
27.03.2026	124339	Getriebeöl
27.03.2026	124339	Getriebeölwechsel
27.03.2026	124339	Getriebeölwechsel
27.03.2026	124339	Inspektion und Wartung
09.04.2026	124339	Wartungszusatzumfänge
09.04.2026	124339	Inspektion und Wartung
09.04.2026	124339	Getriebeöl
09.04.2026	124339	Getriebeölwechsel

---

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer



## Zustandsbericht

<b>Kunde :</b>	<b>Allane SE HCBE</b>	<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>F-W 3152</b>
<b>Berichtsnummer :</b>	<b>0000000923307-DE968</b>		
<b>Referenznummer:</b>	<b>31192994</b>		

### Fahrzeugdaten

#### Volkswagen Tiguan (AX1)(07.2020->2024) Life

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>WVGZZZ5N4PW524468</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>132399 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>06.07.2023 / 2023</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>05.06.2026 09:05 60327 Frankfurt am Main</b>
Fahrzeugart:	<b>SUV</b>	Aufbauart:	<b>Kombilimousine</b>
Kraftstoff:	<b>Superbenzin</b>	Getriebe Art:	<b>Automatik</b>
Navi.-Datenträger:	<b>Festplattenlaufwerk</b>	Hubraum / Leistung:	<b>1498 ccm / 110 kW (150 PS)</b>
Antriebsart:	<b>Frontantrieb</b>	Lackfarbe:	<b>Delfingrau Metallic</b>
Lackart:	<b>Metallic</b>	Türen / Sitzplätze:	<b>5 / 5</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Nächste HU / AU:	<b>06.2026 / 06.2026</b>
Polster Art:	<b>Stoff</b>	Serviceheft verfügbar:	<b>Digital</b>
Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>	Serviceheft gepflegt:	<b>Nein</b>
Raucherfahrzeug:	<b>Nein</b>	Letzter Service km / am:	<b>128453 / 27.03.2026</b>
Fahrzeug fahrbereit:	<b>Ja</b>	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	<b>ZB I (Fzg.Schein)</b>
Zustand aussen:	<b>2 - Gut</b>	Zustand innen:	<b>2 - Gut</b>

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



<b>Montierte Bereifung</b>		
Reifenart / Felgentyp:	<b>Sommerreifen</b>	<b>Aluminium original</b>
1. Achse - links / Zust.	<b>Continental</b>	<b>235/55/R18/-V 5 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>Continental</b>	<b>235/55/R18/-V 5 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>Continental</b>	<b>235/55/R18/-V 5 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>Continental</b>	<b>235/55/R18/-V 5 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

<b>Unmontierte Bereifung</b>		
Reifenart / Felgentyp:	<b>Winterreifen</b>	<b>Aluminium original</b>
2. Achse - rechts / Zust.	-	<b>-/-/-V 5 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	-	<b>-/-/-V 5 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	-	<b>-/-/-V 5 mm</b>
1. Achse - links / Zust.	-	<b>-/-/-V 5 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

<b>Serienausstattung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte</li> <li>• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar, Knieairbag Fahrerseite</li> <li>• Anzeige für Waschwasserstand</li> <li>• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion</li> <li>• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar</li> <li>• Außenspiegel Wagenfarbe</li> <li>• Dachreling</li> <li>• Einparkhilfe vorn und hinten</li> <li>• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop &amp; Go-Funktion)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung</li> <li>• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung</li> <li>• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ablagefach am Dachhimmel</li> <li>• Antriebsart: Frontantrieb</li> <li>• Audiosystem Composition (USB, Bluetooth, Touchscreen-Farbdisplay)</li> <li>• Außenspiegel asphärisch, links</li> <li>• Außenspiegel konvex, rechts</li> <li>• Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon</li> <li>• Doppeltonhorn</li> <li>• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, Anhängerstabilisierung, MSR</li> <li>• Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)</li> <li>• Fensterheber elektrisch vorn und hinten</li> </ul>



- Fensterzierleisten schwarz
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mittelkonsole Piano Black / schwarz glänzend
- Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
  
- Karosserie: 5-türig
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- LM-Felgen
- Modellpflege
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Nebelschlussleuchte
- Notrufsystem
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Radständer 2678 mm
- Rücksitz geteilt / klappbar, verschiebbar, Mittelarmlehne und Durchladefunktion
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
  
- Sicherheitsgurte hinter sich mit Gurtstraffer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Shooting Star
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wegfahrsperr (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
  
- Frontscheibe Verbundglas getönt (Akustikglas)
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumbeleuchtung
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Weave
  
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz und Rücksitze (inkl. I-Size-Kindersitze)
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung
- Lautsprecher (8)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Leseleuchten vorn und hinten LED
  
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16 V TSI ACT
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C, 45 W) vorn
- Nichtraucher-Paket
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
  
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
- Stoßfänger Basis
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)

### Sonderausstattung

- Winter-Paket inkl. Sitzheizung hinten
- Ausstattungs-Paket: Easy Open & Close Plus
- Metallic-Lackierung
- Audio-Navigationssystem Discover Pro Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
- Fzg. ohne Reifen-Reparaturkit
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Progressivlenkung
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
- Business-Paket Premium
- Cargo-Paket
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten (45 W)
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, Spiegelabsenkung und Umfeldleuchte
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Rückfahrkamera

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

### Allgemeine Prüfung

<b>Probefahrt:</b>	<b>Eingeschränkt durchgeführt</b> Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
<b>Unterbodenprüfung:</b>	<b>Nicht möglich</b> Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
<b>Laufleistung plausibel:</b>	<b>Nicht geprüft</b> Nicht geprüft
<b>Hinweis:</b>	
<b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b>	

### Unfallschadenprüfung

<b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b>	-
<b>Lackschichtendickenmessung:</b>	-
<b>Bestehender Unfallschaden:</b>	-
<b>Hinweis:</b>	

### Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘	<b>Lichtanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden	✘	<b>Sitzheizung:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘
<b>Bremsanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘	<b>Motorlauf:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘

### Durchgeführte Technikprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden
<b>Sitzheizung:</b>	Eingeschränkt geprüft
<b>Bremsanlage:</b>	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
<b>Motorlauf:</b>	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
<b>Hinweis:</b>	*Keine Daten zweiter Radsatz. Serviceintervall nach Herstellervorgaben mehrfach überzogen (24 Monate / 30.000 km) Wertminderung sowie Verlust der Herstellergarantie und jeglicher Kulanz.

## Schaden



### Karosserie außen

Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1. Tür Hinten - Rechts	Verdellt	Sanft Instandsetzen



### Sonstiges

Bauteil	Schaden	Rep.-Art
2. 1.Service 1.760 Km überzogen - Wertminderung		
3. 2.Service 2.920 Km überzogen - Wertminderung		
4. 3.Service 2.540 Km überzogen - Wertminderung		
5. 4.Service 4.330 Km überzogen - Wertminderung		

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Hinten - Rechts  
Verdellt - Sanft Instandsetzen