

Beschrijvingsformulier

Commissie

Land van aanbieder  Nederland
Commissie bij aankoop

Kenteken: [\(chassisnr: TMBJJ8NX2RY057613\)](#)



SKODA OCTAVIA COMBI 2.0 TDI GREENTEC DSG AMBITION AUT/ECC/NAV/LMV/PDC/LED

Km-stand	132929 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	0 kg
Tank/ Laad inhoud		Kleur	Zwart	BTW/Marge	BTW
Brandstof	Diesel	Aantal deuren	5	Wielbasis	cm
Transmissie	Automaat	Aandrijving	Voorwiel	Laadvermogen	-
Datum eerste toelating	29-11-2023	Aantal cilinders	4	APK t/m	
		Vermogen	110 kW		
		CO2 uitstoot	118 g/km		

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 16 inch, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Dakrailing

Inspectie

Aanwezig bij de auto

- ✓

Hoofdsleutel
- ✓

Bandenreparatieset
- ✓

Instructieboekje
- ✓

Hoedenplank/rolhoes
- ✓

Reservesleutel
- ✓

Navigatie CD/DVD
- ✓

Onderhoudsboekje (Digitaal)

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Sponningen deuren beschadigd	: Ja, kras(sen)
Gebruikerskrassen	: Ja	Restyledeukjes	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat	Extra set aanwezig	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	5 mm	Zomer	Hankook	205/60 R16		5 mm	Winter	Dunlop	205/55 R16
RV	5 mm	Zomer	Hankook	205/60 R16		5 mm	Winter	Dunlop	205/55 R16
LA	5 mm	Zomer	Hankook	205/60 R16		6 mm	Winter	Dunlop	205/55 R16
RA	5 mm	Zomer	Hankook	205/60 R16		6 mm	Winter	Dunlop	205/55 R16


Aantal wioldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	0

Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Technische staat	Goed


Extra details

Beschadigingen

Deel:
Bumper voor
Omschrijving:
Krasjes
Gegeven oplossing:
Bijwerken en polijsten




Deel:
Scherm linksachter
Omschrijving:
Deukje en krasjes
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Bumper achter
Omschrijving:
Krasjes
Gegeven oplossing:
Bijwerken en polijsten



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.
