

Beschrijvingsformulier

Kenteken: (chassisnr: KNACC81GFM5065745)



KIA NIRO DYN.PLUSLINE 64 KWH AUT/ECC/NAV/HALF-LEER/SCHUIF-DAK/PDC/LED

Uitvoering volgens lease software: 64kWh ev dynamicplusline 3-fase 150kW aut

Km-stand	169773 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1712 kg
Tank/ Laad inhoud		Kleur	Aurora Black Pearl metallic	BTW/Marge	BTW
Brandstof	Elektriciteit	Aantal deuren	5		
Transmissie	Automaat	Aandrijving	Voorwiel		
Datum eerste toelating	08-07-2021	Aantal cilinders	0	Wielbasis	270 cm
Datum eerste afgifte NL	08-07-2021	Vermogen	150 kW	Laadvermogen	-
Eerste registratie	Nederland	CO2 uitstoot	0 g/km	APK t/m	08-07-2027

Standaarduitrusting volgens originele prijslijst (kan afwijkend zijn, opgegeven optie's/extra's/foto's zijn bindend)

Anti Blokkeer Systeem, achteruitrijcamera, Autonomous Emergency Braking, Apple Carplay/Android Auto, audio installatie, bandenspanningscontrolesysteem, bestuurdersairbag, binnenspiegel automatisch dimmend, Bluetooth, buitenspiegels elektrisch inklapbaar, buitenspiegels elektrisch verstelbaar, buitenspiegels verwarmbaar, cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp, chroom delen exterieur, DAB, dakrails, dimlichten automatisch, electronic climate control, elektrisch glazen schuif-/kanteldak, elektrische ramen achter, elektrische ramen voor, Elektronisch Stabiliteits Programma, extra getint glas achter, bots waarschuwing systeem, grootlichtassistent, hill hold functie, hoofd airbag(s) achter, hoofd airbag(s) voor, achterbank in delen neerklapbaar, keyless entry, keyless start, knie airbag(s), kunstlederen/stof bekleding, LED achterlichten, LED dagrijverlichting, LED koplampen, lichtmetalen velgen 17", mistlampen voor, multimedia-voorbereiding, navigatiesysteem full map, oplaadmogelijkheid, parkeersensor achter, parkeersensor voor, passagiersairbag, regensensor, rijstrooksensoren met correctie, schakelpaddles, spraakbediening, alarm klasse 1 (startblokkering), bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, passagiersstoel in hoogte verstelbaar, stuur leder, stuur multifunctioneel, stuur verstelbaar, stuur verwarmd, vermoeidheids herkenning, voorstoelen verwarmd, zij airbag(s) voor

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Open dak schuif/kantel, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Half lederen bekleding, Elektrisch verst. stoelen, Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera, Dakrailing

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✓ Hoofdsleutel	✓ Reservesleutel
✓ Bandenreparatieset	✓ Navigatie CD/DVD
✓ Publieke laadpaalkabel	✓ Instructieboekje
✓ Onderhoudsboekje (Boekje)	✗ Hoedenplank/rolhoes

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja
Kofferruimte beschadigd	: Ja, bekrast		

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	3 mm	All weather	Continental	215/55 R17
RV	3 mm	All weather	Continental	215/55 R17
LA	4 mm	All weather	Continental	215/55 R17
RA	4 mm	All weather	Continental	215/55 R17

Aantal wioldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	2
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Nee

Technische staat

Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:


Velg linksvoor

Omschrijving:

Velgrand beschadigd

Gegeven oplossing:

Velg reparatie



Deel:

Portier linksachter

Omschrijving:

Deukje en krasjes

Gegeven oplossing:

Restylen en bijwerken



Deel:

Scherm linksachter

Omschrijving:

Deukje en krasjes

Gegeven oplossing:

Restylen en bijwerken



Deel:

Portier rechtsvoor

Omschrijving:

Deukje en krasjes

Gegeven oplossing:

Restylen en bijwerken



Deel:

Dak

Omschrijving:

Deukje en krasjes

Gegeven oplossing:

Restylen en bijwerken



Deel:

Voorzijde

Omschrijving:

Steenstag

Gegeven oplossing:

Inlakken en polijsten



Deel:

Bagageruimte

Omschrijving:

Gekrast

Gegeven oplossing:

Kunststofreparatie



Deel:

Motorkap

Omschrijving:

Vogelpoep

Gegeven oplossing:

Spuiten



Deel:

Dakdrager links

Omschrijving:

Krassen

Gegeven oplossing:

Spuiten



Deel:

Bumper achter

Omschrijving:

Krassen

Gegeven oplossing:

Spuiten



Deel:

Spionningen

Omschrijving:

Gekrast

Gegeven oplossing:

Spuiten



Deel:


Velg rechtsvoor

Omschrijving:

Velgrand beschadigd

Gegeven oplossing:

Velg reparatie



Deel:


Stootlijsten

Omschrijving:

Krassen

Gegeven oplossing:

Kunststofreparatie



Deel:

Bumper voor

Omschrijving:

Deuken en krassen

Gegeven oplossing:

Kunststofreparatie



Deel:


Bumper voor

Omschrijving:

Krassen

Gegeven oplossing:

Spuiten



Deel:

Bumper voor

Omschrijving:

Krassen

Gegeven oplossing:

Spuiten



Deel:

Hoedenplank

Omschrijving:


Manco

Gegeven oplossing:


Vervangen



Extra foto's



VIN Typeplaat



VIN Ingeslagen



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.