

15.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	MERCEDES EQC EQC 400 4MATIC AMG Line Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 408 PS / 300 KW Elektrisch Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	GP -LS 0300E	Fahrgestell-Nummer:	W1K8P9AB3PF061276
Vertrags-Nummer:	74846083	Erstzulassung:	19.06.2023
Internes KZ:	15083362	Kilometer-Stand:	90072
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

MERCEDES EQC EQC 400 4MATIC AMG Line Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 408 PS / 300 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: Obsidianschwarz MetallicPolsterung: Ledernachbildung ARTICO/Mikrofaser DINAM

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	61.520,00
Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):	
21" AMG LM-Räder im Vielspeichen-Design aerodynamisch optimiert, hochglanzschwarz lackiert und glanz	1.500,00
Fahrassistenz-Paket	1.930,00
Ledernachbildung ARTICO/Mikrofaser DINAMICA schwarz	0,00
Metallic-Lackierung	810,00
Obsidianschwarz Metallic	0,00
PRE-SAFE-System	0,00
Scheibenwaschanlage beheizt	115,00
Schiebedach	1.050,00
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer	350,00
Smartphone Integration	350,00
Wärmedämmend dunkel getöntes Glas	370,00
Winterkomplettträger 4Fleet	0,00
Winterkomplettträger 4Fleet	0,00
Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	67.995,00
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	80.914,05
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	80.914,05

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES EQC EQC 400 4MATIC AMG Line Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 408 PS / 300 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	300 / 408	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	180	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,100
Leergewicht (kg):	2495	zul. Gewicht (kg):	2940

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 74846083
Amtliches Kennzeichen: GP -LS 0300E
Übersicht erstellt am: 15.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES EQC EQC 400 4MATIC AMG Line Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 408 PS / 300 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
--------------	------------	--------------------	---------------------	--------------------------------	----------------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 74846083
Amtliches Kennzeichen: GP -LS 0300E
Übersicht erstellt am: 15.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES EQC EQC 400 4MATIC AMG Line Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 408 PS / 300 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
25.03.2025	51537	Inspektion und Wartung
19.01.2026	75826	Inspektion und Wartung
19.01.2026	75826	Bremsflüssigkeitswechsel
16.06.2026	88527	TÜV/AU (MwSt-frei)

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	03.07.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	41844 Wegberg, Friedrich-List-Allee 51
Besichtigungsdatum	07.07.2026
Referenznummern	0031216290 - 0074846083

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	GP-LS 300E	Fzg.-Ident.-Nummer	W1K8P9AB3PF061276
Fabrikat	Mercedes-Benz	1. Zulassung	19.06.2023
Typ	EQC 400 4MATIC AMG Line	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 1	Farbe	Obsidian-Schwarz - 2-Schicht metallic
Laufleistung abgelesen	90.072 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 2	Aufbau	SUV / Geländewagen, 5 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	06/2028
Motorart	Elektromotor(en) / Elektro	Batteriekapazität	
Dauerleistung		Max. Leistung	
Ladestecker			

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	235/45 R21 101Y	6 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	235/45 R21 101Y	6 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	255/40 R21 102Y	5 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	255/40 R21 102Y	5 mm
Reservebereifung: ohne					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	235/55 R19 105V	6 mm
Rad 2	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	235/55 R19 105V	6 mm
Rad 3	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	235/55 R19 105V	5 mm
Rad 4	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	235/55 R19 105V	5 mm

Allgemeines / Zustand	
✗ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 09.12.2025 bei km 75.819.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt Kennzeichen demontiert. Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor. Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden. Das Fahrzeug weist innen und außen alters, nutzungs- und laufeleistungsanaloge Gebrauchsspuren auf. Beiliegende Winterräder in abweichender Dimension (Freigabe Rad/Reifen-Kombination prüfen). Es wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Sonderausstattung

- | | |
|--|-------------------------------|
| ✓ 21" AMG LM-Räder im Vielspeichen-Design aerodynamisch optimiert, hochglanzschwarz lackiert und glanz | ✓ Fahrassistenz-Paket |
| ✓ Ledernachbildung ARTICO/Mikrofaser DINAMICA schwarz | ✓ Metallic-Lackierung |
| ✓ Obsidianschwarz Metallic | ✓ PRE-SAFE-System |
| ✓ Scheibenwaschanlage beheizt | ✓ Schiebedach |
| ✓ Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer | ✓ Smartphone Integration |
| ✓ Wärmedämmend dunkel getöntes Glas | ✓ Winterkomplettträger 4Fleet |

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer (Bild 19, Bild 20, Bild 21)

Motorhaube, Steinschlag und Kratzer (Bild 22, Bild 23, Bild 24)

Dach

Dach, bis 3 Dellen / Bauteil (Bild 28, Bild 29, Bild 30)

Dach Holm links, beschädigt (Bild 25, Bild 26, Bild 27)

Seite links

Tür hinten links, bis 3 Dellen / Bauteil (Bild 31, Bild 32, Bild 33)

Reifen, Felgen, Radkappen

LM-Rad vorne rechts, Materialabtrag (Bild 13, Bild 14, Bild 15)

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 16, Bild 17, Bild 18)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 34 Fotos.

Weidemann, Leon

Der Sachverständige, 08.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.




Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. LM-Rad, vorne rechts, Materialabtrag, ersetzen



Bild 14. LM-Rad, vorne rechts, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15. LM-Rad, vorne rechts, Materialabtrag, ersetzen



Bild 16. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 17. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 18. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 19. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer, lackieren



Bild 20. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer, lackieren

Fotoanlage



Bild 21. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer, lackieren



Bild 22. Motorhaube, Steinschlag und Kratzer, Smartrepair

Fotoanlage




Bild 23. Motorhaube, Steinschlag und Kratzer, Smartrepair




Bild 24. Motorhaube, Steinschlag und Kratzer, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 25. Dach, Holm links, beschädigt, Smartrepair




Bild 26. Dach, Holm links, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 27. Dach, Holm links, beschädigt, Smartrepair



Bild 28. Dach, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 29. Dach, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken




Bild 30. Dach, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 31. Tür hinten links, bis 3 Dellen / Bauteil, Smartrepair




Bild 32. Tür hinten links, bis 3 Dellen / Bauteil, Smartrepair

Fotoanlage




Bild 33. Tür hinten links, bis 3 Dellen / Bauteil, Smartrepair



Bild 34.