

14.08.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **BMW 5er-Reihe 530e xDrive Touring A Kombi 5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW
Elektrisch 8-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -ZJ 0122E	Fahrgestell-Nummer:	WBA31CG020CJ43738
Vertrags-Nummer:	90506079	Erstzulassung:	19.11.2021
Internes KZ:	15024738	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

BMW 5er-Reihe 530e xDrive Touring A Kombi 5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW 5er-Reihe 530e xDrive Touring A Kombi5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	215 / 292	Hubraum:	1998
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	50
durchschn. Verbr./100 Km:	2,200	Tankinhalt:	46
Max. Km/h:	225	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,100
Leergewicht (kg):	2035	zul. Gewicht (kg):	2610

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 90506079
Amtliches Kennzeichen: HD -ZJ 0122E
Übersicht erstellt am: 14.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 5er-Reihe 530e xDrive Touring A Kombi5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
06.07.2026	9060002783	Eigenverschulden	Stossstange vorne Fahrerseite	Nein	Nein
06.07.2026	9060002781	Eigenverschulden	Stossstange hinten Fahrerseite	Nein	Nein
			Stossstange hinten Fahrerseite		
11.05.2024	9059888058	Eigenverschulden	Tür vorne Beifahrerseite	Ja	Nein
06.10.2022	9059827412	Eigenverschulden	Stossstange hinten Fahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 90506079
Amtliches Kennzeichen: HD -ZJ 0122E
Übersicht erstellt am: 14.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 5er-Reihe 530e xDrive Touring A Kombi 5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum **Km-Stand** **Art der Wartung**

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WBA31CG020CJ43738

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	133,324 km
Manufacturer	BMW	Next maintenance in	1,200 km
Type / Model	530e xDrive	Main inspection (Read from ZBI)	11/2026
Vehicle Identification number	WBA31CG020CJ43738	Power	135 kW
Engine displacement	1,998 ccm	Cylinder	—
First registration	19 Nov 2021	Upholstery/Colour	Leather / Brown
Last maintenance		Paintwork	Black
Fuel type	Hybr.B/E ext.aufl	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Side panel - rear left side	Sill - Scratched - Smart repair
2	Sill - left side	Sill - Scratched - Smart repair
3	Equipment	Vehicle key (1 von 2 Schlüssel fehlt) - Replace
4	Wheel / tyres	Tyre - front - Worn - Replace
5	Roof	Roof - dent(s) - Smooth repair work
6	Seat - front	Seat cover - left side - Broken / torn - Replace
7	Mudguard - right side	Mudguard - right side - Scratched - Paint
8	Door - rear right side	Door - Scratched - Paint
9	Front bumper	Front bumper - Scratched - Repair and paint
10	Bonnet	Bonnet - Scratched - Paint
11	Door - front right side	Door - Scratched - Paint
12	Rear bumper	Rear bumper - Deformed - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Steering system	Multi-function steering wheel - leather - Abrasion - No deduction
2	Misc.	Inspection / maintenance - Does not meet the leasing specifications - No deduction
3	2nd wheel set	3 alloy rims - Scratched - No deduction
4	2nd wheel set	2 tyres (+Beschädigt) - Worn - No deduction
5	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side - Scratch(es) - No deduction

Missing parts

Missing part



Previous damages

No.	Previous damage
1	Rear, Provided by user / customer

Detected repainting

No.	Location
1	Mudguard - right side, Door - rear right side, Door - front right side, Professionally carried out

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R18 100Y	Goodyear	Summer tyres	0mm - 0mm	Not o.k.	
2	245/45 R18 100Y	Goodyear	Summer tyres	3mm - 3mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R18 100V	Pirelli	Winter tyres	3mm - 2mm	Not o.k.	
2	245/45 R18 100V	Pirelli	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					10/2026

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 6 Aug 2026
Protocol number: 46929938
Delivery date: 6 Aug 2026



Vehicle details

Manufacturer	BMW	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	530e xDrive	Mileage (Read)	133,324 km
Vehicle Identification number	WBA31CG020CJ43738	First registration	19 Nov 2021

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

This product is based on the guidelines for vehicle returns and assessments according to the client's damage limit catalog. The expert makes the explicit findings in each individual case objectively, within the framework of the specified standards, based on their own expertise.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.




Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.




Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.



Figure 24: Misc.



Figure 25: Misc.



Figure 26: Misc.



Figure 27: Misc.



Figure 28: Misc.





Figure 29: Misc.



Figure 30: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Side panel - rear left side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #1: Side panel - rear left side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #2: Sill - left side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #2: Sill - left side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #2: Sill - left side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #4: Wheel / tyres: Tyre - front - Worn - Replace



Damage #4: Wheel / tyres: Tyre - front - Worn - Replace



Damage #4: Wheel / tyres: Tyre - front - Worn - Replace



Damage #4: Wheel / tyres: Tyre - front - Worn - Replace



Damage #5: Roof: Roof - dent(s) - Smooth repair work




Damage #5: Roof: Roof - dent(s) - Smooth repair work




Damage #5: Roof: Roof - dent(s) - Smooth repair work




Damage #5: Roof: Roof - dent(s) - Smooth repair work



Damage #5: Roof: Roof - dent(s) - Smooth repair work




Damage #5: Roof: Roof - dent(s) - Smooth repair work



Damage #5: Roof: Roof - dent(s) - Smooth repair work



Damage #6: Seat - front: Seat cover - left side - Broken / torn - Replace



Damage #6: Seat - front: Seat cover - left side - Broken / torn - Replace



Damage #7: Mudguard - right side: Mudguard - right side - Scratched - Paint



Damage #7: Mudguard - right side: Mudguard - right side - Scratched - Paint



Damage #8: Door - rear right side: Door - Scratched - Paint



Damage #8: Door - rear right side: Door - Scratched - Paint



Damage #8: Door - rear right side: Door - Scratched - Paint



Damage #8: Door - rear right side: Door - Scratched - Paint



Damage #9: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #9: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint




Damage #9: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #9: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Bonnet: Bonnet - Scratched - Paint



Damage #10: Bonnet: Bonnet - Scratched - Paint



Damage #10: Bonnet: Bonnet - Scratched - Paint



Damage #11: Door - front right side: Door - Scratched - Paint



Damage #11: Door - front right side: Door - Scratched - Paint



Damage #11: Door - front right side: Door - Scratched - Paint



Damage #11: Door - front right side: Door - Scratched - Paint



Damage #12: Rear bumper: Rear bumper - Deformed - Replace



Damage #12: Rear bumper: Rear bumper - Deformed - Replace



Damage #12: Rear bumper: Rear bumper - Deformed - Replace



Damage #12: Rear bumper: Rear bumper - Deformed - Replace

Pictures of repainting



Repainting 1: Mudguard - right side, Door - rear right side, Door - front right side



Repainting 1: Mudguard - right side, Door - rear right side, Door - front right side



WBA31CG020CJ43738

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	133.324 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	1.200 km
Typ/Modell	530e xDrive	HU (Abgelesen aus ZBI)	11/2026
Fahrgestellnummer	WBA31CG020CJ43738	Leistung	135 kW
Hubraum	1.998 ccm	Zylinder	—
Erstzulassung	19.11.2021	Polster/Farbe	Leder / Braun
Letzte Wartung		Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufl	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
2	Schweller links	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel (1 von 2 Schlüssel fehlt) - erneuern
4	Rad/Reifen	Reifen vorn - verschlissen - erneuern
5	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen
6	Sitz vorn	Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern
7	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - lackieren
8	Tür hinten rechts	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren
9	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
10	Motorhaube	Motorhaube - verkratzt / verschürft - lackieren
11	Tür vorn rechts	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren
12	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verformt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Lenkanlage	Multifunktionslenkrad Leder - Abrieb - kein Abzug
2	Sonstiges	Inspektion/Wartung - entspricht nicht den Leasingvorgaben - kein Abzug
3	2.Radsatz	3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - kein Abzug
4	2.Radsatz	2 Reifen (+Beschädigt) - verschlissen - kein Abzug
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil



Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Kotflügel rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100Y	Goodyear	Sommerreifen	0mm - 0mm	n.i.O.	
2	245/45 R18 100Y	Goodyear	Sommerreifen	3mm - 3mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100V	Pirelli	Winterreifen	3mm - 2mm	n.i.O.	
2	245/45 R18 100V	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					10/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	530e xDrive	Laufleistung (abgelesen)	133.324 km
Fahrgestellnummer	WBA31CG020CJ43738	Erstzulassung	19.11.2021

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges





Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Schweller links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #2: Schweller links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #1: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Schweller links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - erneuern



Beschädigung #5: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - erneuern



Beschädigung #5: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #5: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #6: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #5: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #7: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #7: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #8: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #8: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / versch... - lackieren



Beschädigung #8: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #8: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / versch... - lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #10: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #10: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #10: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #11: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #11: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #11: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #11: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #12: Stoßfänger hinten: Stoßfänger hinten - verformt - erneuern



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott