

24.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: FORD S-MAX 2.5 Duratec FHEV Edition Van5-türig 2488 ccm 190 PS / 140 KW bleifrei 0-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -OG 2018	Fahrgestell-Nummer:	WF0JXXWPCHEMA55576
Vertrags-Nummer:	76491079	Erstzulassung:	28.10.2021
Internes KZ:	15023083	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

FORD S-MAX 2.5 Duratec FHEV Edition Van5-türig 2488 ccm 190 PS / 140 KW bleifrei 0-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	FORD S-MAX 2.5 Duratec FHEV Edition Van5-türig 2488 ccm 190 PS / 140 KW bleifrei 0-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	140 / 190	Hubraum:	2488
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	0
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	129
durchschn. Verbr./100 Km:	5,600	Tankinhalt:	65
Max. Km/h:	182	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,800
Leergewicht (kg):	1902	zul. Gewicht (kg):	2350

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 76491079
Amtliches Kennzeichen: HD -OG 2018
Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD S-MAX 2.5 Duratec FHEV Edition Van5-türig 2488 ccm 190 PS / 140 KW bleifrei 0-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
28.07.2025	9059953096	Fremdverschulden	Kotflügel vorne Fahrerseite Tür vorne Fahrerseite Radhausschale vorne Fahrerseite	Ja	Ja
17.05.2024	9059888919	Motor, Getriebe und	Marderschaden	Ja	Nein
28.01.2024	9059876904	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 76491079
Amtliches Kennzeichen: HD -OG 2018
Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD S-MAX 2.5 Duratec FHEV Edition Van5-türig 2488 ccm 190 PS / 140 KW bleifrei 0-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
06.10.2022	16923	Inspektion und Wartung
06.10.2022	16923	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WF0JXXWPCHMA55576

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	105,193 km
Manufacturer	Ford	Next maintenance in	20 Monat(e)
Type / Model	S-MAX	Main inspection (Report not on hand)	11/2026
Vehicle Identification number	WF0JXXWPCHMA55576	Power / Engine displacement	110 kW / 2,488 ccm
First registration	28 Oct 2021	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	02/2026, 95,047 km	Paintwork	
Fuel type	Hybrid Petrol / E	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Service book (Wartungsnachweise fehlen) - No deduction
2	Wheel / tyres	Tyres - complete set (Winter) - Worn - No deduction
3	Equipment	Tirefit filler - Expired - Replace
4	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - Replace
5	Door - front left side	Door - dent(s) - Smooth repair work
6	Trim / covers	Trim / covers (Chromleiste) - Broken / torn - Replace
7	Fog lamp	Fog lamp - front right side - Scratched - Replace
8	Sill - left side	Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair
9	Front bumper	Spoiler - Broken / torn - Replace
10	Side panel - rear right side	Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
11	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
12	Door - rear right side	Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
13	Door - front left side	Door - Scratched - Repair and paint
14	Side panel - rear left side	Side panel - Scratched - Repair and paint
15	Side panel - rear right side	Side panel - Scratched - Repair and paint
16	Front bumper	Front bumper - Damaged - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Steering system	Steering wheel - Abrasion - No deduction
2	Door - front right side	Door edge - Scratched - No deduction
3	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
4	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction
5	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction



Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Provided by user / customer

Detected repainting

No.	Location
1	Mudguard - left side, Door - front left side, Professionally carried out

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/55 R17 103V	Dunlop	Winter tyres	2mm - 2mm	Not o.k.	
2	235/55 R17 103V	Dunlop	Winter tyres	3mm - 3mm	Not o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/55 R17 103V	Pirelli	All-season tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	235/55 R17 103V	Pirelli	All-season tyres	6mm - 6mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					08/2025

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 15 Jul 2026
Protocol number: 46517648
Delivery date: 15 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Ford	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	S-MAX	Mileage (Read)	105,193 km
Vehicle Identification number	WF0JXXWPCHEMA55576	First registration	28 Oct 2021

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior




Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.




Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.



Figure 24: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 15 Jul 2026
Protocol number: 46517648
Delivery date: 15 Jul 2026





Figure 25: Misc.

Pictures of damage



Damage #2: Wheel / tyres: Tyres - complete set (Winter) - Worn - No deduction



Damage #2: Wheel / tyres: Tyres - complete set (Winter) - W... - No deduction



Damage #5: Door - front left side: Door - dent(s) - Smooth repair work



Damage #5: Door - front left side: Door - dent(s) - Smooth repair work



Damage #6: Trim / covers: Trim / covers (Chromleiste) - Broken / torn - Replace



Damage #6: Trim / covers: Trim / covers (Chromleiste) - Broken / torn - Replace




Damage #7: Fog lamp: Fog lamp - front right side - Scratched - Replace



Damage #8: Sill - left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #8: Sill - left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #8: Sill - left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #9: Front bumper: Spoiler - Broken / torn - Replace



Damage #9: Front bumper: Spoiler - Broken / torn - Replace



Damage #10: Side panel - rear right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #10: Side panel - rear right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #11: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Side panel - rear right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #11: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #11: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #11: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #12: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #12: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #12: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #12: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #12: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #13: Door - front left side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #13: Door - front left side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #14: Side panel - rear left side: Side panel - Scratched - Repair and paint



Damage #14: Side panel - rear left side: Side panel - Scratch... - Repair and paint



Damage #15: Side panel - rear right side: Side panel - Scratched - Repair and paint



Damage #15: Side panel - rear right side: Side panel - Scratched - Repair and paint



Damage #16: Front bumper: Front bumper - Damaged - Replace



Damage #16: Front bumper: Front bumper - Damaged - Replace



Damage #16: Front bumper: Front bumper - Damaged - Replace



Damage #16: Front bumper: Front bumper - Damaged - Replace

Pictures of repainting



Repainting 1: Mudguard - left side, Door - front left side



Repainting 1: Mudguard - left side, Door - front left side



WF0JXXWPCHMA55576

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	105.193 km
Hersteller	Ford	Restlauf bis Service	20 Monat(e)
Typ/Modell	S-MAX	HU (Bericht lag nicht vor)	11/2026
Fahrgestellnummer	WF0JXXWPCHMA55576	Leistung / Hubraum	110 kW / 2.488 ccm
Erstzulassung	28.10.2021	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	02/2026, 95.047 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug
2	Rad/Reifen	Reifensatz komplett (Winter) - verschlissen - kein Abzug
3	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
4	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern
5	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
6	Verkleidungen/Abdeckungen	Verkleidungen/Abdeckungen (Chromleiste) - gebrochen / gerissen - erneuern
7	Nebelleuchte	Nebelleuchte vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
8	Schweller links	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
9	Stoßfänger vorn	Spoiler - gebrochen / gerissen - erneuern
10	Seitenwand rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
11	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
12	Tür hinten rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
13	Tür vorn links	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
14	Seitenwand links	Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
15	Seitenwand rechts	Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
16	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - beschädigt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Lenkanlage	Lenkrad - Abrieb - kein Abzug
2	Tür vorn rechts	Türkante - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
4	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug
5	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug



Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Kotflügel links, Tür vorne links, fachgerecht ausgeführt

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R17 103V	Dunlop	Winterreifen	2mm - 2mm	n.i.O.	
2	235/55 R17 103V	Dunlop	Winterreifen	3mm - 3mm	n.i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R17 103V	Pirelli	Ganzjahresreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	235/55 R17 103V	Pirelli	Ganzjahresreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					08/2025

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 15.07.2026
Protokollnummer: 46517648
Anlieferungsdatum: 15.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Ford	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	S-MAX	Laufleistung (abgelesen)	105.193 km
Fahrgestellnummer	WF0JXXWPCHEMA55576	Erstzulassung	28.10.2021

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges




Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 15.07.2026
Protokollnummer: 46517648
Anlieferungsdatum: 15.07.2026




Abbildung 25: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Reifensatz komplett (Winter) - verschlissen - kein Abzug



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Reifensatz komplett (Winter) - verschlissen - kein Abzug



Beschädigung #5: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidungen/Abdeckungen (Chromleiste) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #6: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidungen/Abdeckungen (Chromleiste) - gebrochen /



Beschädigung #7: Nebelleuchte: Nebelleuchte vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #8: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschaden... Smart Repair



Beschädigung #8: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Spoiler - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Spoiler - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #11: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #11: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #13: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern



Beschädigung #16: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern



Beschädigung #16: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern



Beschädigung #16: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Kotflügel links, Tür vorne links



Nachlackierung 1: Kotflügel links, Tür vorne links



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott