



W1N2476151W193929

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	107.044 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	6.848 km
Typ/Modell	GLB 220 d 4MATIC	HU (Bericht lag nicht vor)	09/2027
Fahrgestellnummer	W1N2476151W193929	Leistung / Hubraum	140 kW / 1.950 ccm
Erstzulassung	02.06.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - kein Abzug
2	Unterlagen	Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug
3	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	2.Radsatz	2 Reifen - verschlissen - erneuern
6	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen
7	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair
8	Schweller links	Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
9	Schweller rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
10	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
11	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
12	Tür hinten rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
13	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten links	Türkante - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Tür hinten links	Zierleiste unten - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3	Tür vorn links	Türkante - verkratzt / verschürft - kein Abzug
4	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug
5	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil



Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R18 104H	Michelin	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	235/55 R18 104H	Michelin	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R18 100W	Continental	Sommerreifen	2mm - 2mm	n.i.O.	
2	235/55 R18 100W	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 25.06.2026
Protokollnummer: 46161940
Anlieferungsdatum: 25.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	GLB 220 d 4MATIC	Laufleistung (abgelesen)	107.044 km
Fahrgestellnummer	W1N2476151W193929	Erstzulassung	02.06.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #3: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #4: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #5: 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - erneuern



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - erneuern



Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #8: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschade...
instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Schweller links: Einstieg - Delle /
Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Schweller rechts: Einstieg - Delle /
Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Schweller rechts: Einstieg - Delle /
Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) -
sanft instandsetzen



Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n)
- sanft instandsetzen



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #12: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #12: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Seitenwand links: Seitenwand - Delle /
Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



W1N2476151W193929

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	107,044 km
Manufacturer	Mercedes-Benz	Next maintenance in	6,848 km
Type / Model	GLB 220 d 4MATIC	Main inspection (Report not on hand)	09/2027
Vehicle Identification number	W1N2476151W193929	Power / Engine displacement	140 kW / 1,950 ccm
First registration	2 Jun 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Diesel	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - No deduction
2	Documents	Service book (Wartungsnachweise fehlen) - No deduction
3	Door - front left side	Door - dent(s) - Smooth repair work
4	Mudguard - right side	Mudguard - right side - Scratched - Smart repair
5	2nd wheel set	2 tyres - Worn - Replace
6	Boot lid / rear door	Boot lid - dent(s) - Smooth repair work
7	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Smart repair
8	Sill - left side	Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
9	Sill - right side	Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
10	Side panel - rear right side	Side panel - dent(s) - Smooth repair work
11	Front bumper	Front bumper - Scratched - Repair and paint
12	Door - rear right side	Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
13	Side panel - rear left side	Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Door - rear left side	Door edge - Scratched - No deduction
2	Door - rear left side	Brightware - lower - Scratched - No deduction
3	Door - front left side	Door edge - Scratched - No deduction
4	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction
5	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction

Missing parts

Missing part



Previous damages

No.	Previous damage
1	Rear, Provided by user / customer

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/55 R18 104H	Michelin	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	235/55 R18 104H	Michelin	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/55 R18 100W	Continental	Summer tyres	2mm - 2mm	Not o.k.	
2	235/55 R18 100W	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 25 Jun 2026
Protocol number: 46161940
Delivery date: 25 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	Mercedes-Benz	Inspection condition	sufficient
Type / Model	GLB 220 d 4MATIC	Mileage (Read)	107,044 km
Vehicle Identification number	W1N2476151W193929	First registration	2 Jun 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 25 Jun 2026
Protocol number: 46161940
Delivery date: 25 Jun 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.


Pictures of damage



Damage #3: Door - front left side: Door - dent(s) - Smooth repair work



Damage #3: Door - front left side: Door - dent(s) - Smooth repair work



Damage #4: Mudguard - right side: Mudguard - right side - Scratched - Smart repair




Damage #4: Mudguard - right side: Mudguard - right side - Scratched - Smart repair



Damage #5: 2nd wheel set: 2 tyres - Worn - Replace



Damage #5: 2nd wheel set: 2 tyres - Worn - Replace



Damage #6: Boot lid / rear door: Boot lid - dent(s) - Smooth repair work



Damage #6: Boot lid / rear door: Boot lid - dent(s) - Smooth repair work



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair




Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair




Damage #8: Sill - left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #8: Sill - left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #9: Sill - right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #9: Sill - right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #10: Side panel - rear right side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work



Damage #10: Side panel - rear right side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work



Damage #11: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair a...
paint



Damage #11: Front bumper: Front bumper - Scratched - Rep...
and paint



Damage #11: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair a...
paint



Damage #11: Front bumper: Front bumper - Scratched - Rep...
and paint




Damage #12: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat dama...
- Repair and paint




Damage #12: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat
damage - Repair and paint



Damage #12: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat dama...
- Repair and paint




Damage #12: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint




Damage #12: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat dama...
- Repair and paint



Damage #12: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #13: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #13: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 25 Jun 2026
Protocol number: 46161940
Delivery date: 25 Jun 2026



Damage #13: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

09.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **MERCEDES GLB GLB 220 d 4MATIC DCT Sports Utility Vehicle 5-türig 1950 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -SV 1822	Fahrgestell-Nummer:	W1N2476151W193929
Vertrags-Nummer:	67367081	Erstzulassung:	02.06.2022
Internes KZ:	15050355	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

MERCEDES GLB GLB 220 d 4MATIC DCT Sports Utility Vehicle 5-türig 1950 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES GLB GLB 220 d 4MATIC DCT Sports Utility Vehicle5-türig 1950 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	140 / 190	Hubraum:	1950
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	60
Max. Km/h:	217	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,600
Leergewicht (kg):	1735	zul. Gewicht (kg):	2250

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 67367081
Amtliches Kennzeichen: HD -SV 1822
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES GLB GLB 220 d 4MATIC DCT Sports Utility Vehicle5-türig 1950 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang
Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
15.11.2025	9059972487	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte	Nein	Nein
23.11.2024	9059909738	Eigenverschulden	Stosstange vorne Beifahrerseite	Nein	Nein
30.09.2024	9059903038	Eigenverschulden	Stosstange vorne Beifahrerseite	Nein	Nein
30.07.2024	9059903031	Eigenverschulden	Tür hinten Beifahrerseite	Nein	Nein
05.07.2023	9059902395	Eigenverschulden	Stosstange hinten Beifahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 67367081
Amtliches Kennzeichen: HD -SV 1822
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES GLB GLB 220 d 4MATIC DCT Sports Utility Vehicle5-türig 1950 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer