

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: POLESTAR 2 Long Range Single Motor Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 231 PS / 170 KW Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	K -VI 1065E	Fahrgestell-Nummer:	YSMVSEGE4PL172897
Vertrags-Nummer:	54663086	Erstzulassung:	08.02.2024
Internes KZ:	15130176	Kilometer-Stand:	33886
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

POLESTAR 2 Long Range Single Motor Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 231 PS / 170 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: Thunder (grau)

Polsterung: Stoff Schwarz

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **46.214,28**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Automatik, Metallic, Pilot Lite, Stoffsitze mit Prägung in Charcoal	0,00
Bei Lager-, Vorlauffahrzeugen oder Tageszulassungen ist eine Änderung der Ausstattung nicht möglich.	0,00
Der Zwischenverkauf des Fahrzeuges sowie Irrtümer sind vorbehalten.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **46.214,28**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **54.994,99**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 54.994,99

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	POLESTAR 2 Long Range Single Motor Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 231 PS / 170 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	170 / 231	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	160	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,400
Leergewicht (kg):	1994	zul. Gewicht (kg):	2490

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 54663086
Amtliches Kennzeichen: K -VI 1065E
Übersicht erstellt am: 04.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

POLESTAR 2 Long Range Single Motor Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 231 PS / 170 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 54663086
Amtliches Kennzeichen: K -VI 1065E
Übersicht erstellt am: 04.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

POLESTAR 2 Long Range Single Motor Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 231 PS / 170 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	K-VI 1065E
Berichtsnummer :	0000000931010-DE968		
Referenznummer:	31215874		

Fahrzeugdaten

Polestar 2 (05.2020->) Long Range Single

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	YSMVSEGE4PL172897	Laufleistung abgelesen:	33886 km
Erstzulassung / Baujahr:	08.02.2024 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	10.07.2026 22083 Hamburg
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Sonstiges
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 170 kW (231 PS)
Antriebsart:	-	Lackfarbe:	Thunder / Metallic
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	1	Nächste HU / AU:	02.2027 / 02.2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Nein
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	-
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	- / -
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	-	245/45/R19/-- 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	-	245/45/R19/-- 5 mm
2. Achse - links / Zust.	-	245/45/R19/-- 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	-	245/45/R19/-- 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- Adaptive Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound, AVAS)
- Anti-Blockier-System (ABS) mit Traktionskontrolle (TCS)
- Audiosystem Polestar High Performance
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachhimmel Anthrazit
- Digitale Instrumentierung 12,3"-Display
- Elektromotor 170 kW (cont. 80 kW)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem hinten
- Frontstaufach (Kofferraum, vorn)
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Innenspiegel rahmenlos mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Keyless-Entry
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Ladekabel (4,5 m) mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsenergierückgewinnung
- Digital Key
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Connected Safety
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI)
- Fußmatten Textil
- HV-Batterie 78 kWh brutto / 72,5 kWh netto (Lithium-Ionen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Keyless Drive
- Kindersicherung elektr. Wette gehört
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schließen, sensorgesteuert)
- Kopfstützen hinten
- Ladekabel (7,0 m) mit Schukostecker (Mode 2)

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ladevorrichtung On-Board-Lader 11 kW • LM-Felgen • Metallic-Lackierung Magnesium • One Pedal Drive (elektronisches Gaspedal) • Reifen-Reparaturset • Rückfahrkamera • Schalt-/Wählhebelgriff schwarz glänzend • Scheinwerfer LED • Seitenairbag vorn • Service-System: ConnectedDrive Services • Servolenkung elektronisch gesteuert • Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory) • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | <ul style="list-style-type: none"> • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion • Long Range Single • Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter • Radioempfang digital (DAB+) • Reifendruck-Kontrollsystem • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40) • Scheibenwischer mit Regensensor • Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS) • Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag) • Service-System: Google Services • Sicherheitsgurte schwarz • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory) • Sitze, vollelektrisch einstellbar inkl. Lordosenstütze, Sitzheizung und Memoryfunktion für Fahrersitz und Außenspiegel • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Sprachsteuerungs-System • Tagfahrlicht LED • USB-Anschlüsse (2) im Fond • Vorbereitung für Alkohol-Wegfahrsperre (Alcolock) |
| <ul style="list-style-type: none"> • Sitzheizung vorn • Soft-Close-Automatik für Kofferraum / Heckklappe • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Touchscreen-Farbdisplay (11,15 Zoll) in Mittelkonsole • USB-Schnittstelle vorn (2-fach) • Warndreieck | |

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Pilot-Lite-Paket
Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, Einparkhilfe vorn und hinten, Rückfahrkamera, Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem hinten | <ul style="list-style-type: none"> • Metallic-Lackierung |
|--|---|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Nicht durchgeführt Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:

Lackschichtendickenmessung:

Bestehender Unfallschaden: **Nicht festgestellt**

Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).

Hinweis:

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Nicht geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Nicht geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen - fehlt (24 Monate / 30.000 km) Kostenerweiterung durch Verlust der Herstellergarantie möglich.

Schaden

	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Smart Repair
	Sonstiges		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
2.	Wartung überzogen / fehlt	Nicht Gepflegt	

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair